



5.6.5 \$ 3



NUOVO TRATTATO Di qualfivoglia sorte

V E R N I C I

Comunemente dette

DELLA CHINA

Formate fecondo, che fi pratica in Francia, in Inghilterra, ed in altre ; 'i dell' Europa.

Tratte da molti Autori Classici , e moderni Proj i di quelle 3 con un modo affai facile , e particolare in fina a ora non mai ritrovato da niuno per sciogliere perfettamente

LA GOMMA COPALE

Per fervirsene per le Vernici con lo spirito di Vinos scoperto dall' Autore del presente Libro. E di più

Li modi per dorare, ed inargentare sì a fuoco, che in qualfivoglia altra maniera, e con altri vantaggiofi rari, ficuri, ed approvati fegreti

Esposto il tutto dal Capitano

ANGELO MARIA ALBERTO GUIDOTTE BOLOGNESE

Dedicato al Nobil Uomo Signor Conte MARIO MAGG. RE SCARSELLI

Colonnello d'un Terzo delle Milizie di Bologna,e Capitano della Compagnia Colonnella di detto Terzo.

In BOLOGNA per Lelio dalla Volue. 3764. Con licenza de Superiori .





NOBILISSIMO SIGNORE.

Rrossifico Signor Conte mio nel presentarvi questo picciol Libro in attestato della stima, che per Voi nutro, e di gratitudine alle obbligazioni, che vi protesto. Il dono è tenue, lo confesso, ma dalla mia insufficienza chi può promettersi cose grandi? M' è riuscito di fare questa

raccolta di ficuri Secreti tutti fu la sperienza fondati, i quali spero sieno per esfere a chi che fia di non poco lume, e vantaggio; però a Voi la indirizzo, e pregovi ad accettarla con la solita vottra compitezza, e cortesia riguardando piuttosto l'animo del donatore, che il dono. Voi siete abbastanza conosciuto pel vostro senno, e prudenza, e per le altre virtù, e nobili qualità, che v'adornano; onde io passo sotto filenzio le vostre lodi, ne questo è peso per le mie fievoli forze. Le cariche onorifiche dal Pubblico addossatevi, li ardui spinosi maneggi incaricativi fanno asfai chiaro conoscere l'abilità vostra, e la stima, che ognuno ha di Voi, e stannovi in luogo di ampia, e vera lode. Gradite pertanto questo fincero fegno dell'animo mio, e continuatemi la Vostra Padronanza, e l'amor vostro.

Di Voi Nobile Signore

Bologna li 2. Luglio 1764.

Umilifimo devotifi., ed obbligatifi. fervo Capitano Angelo Maria Alberto Guidotti,.

ΑL

AL CORTESE LEGGITORE Dilettante di Vernici.

L non mai abbastanza encomiato Molto Reverendo Padre Bonanni della Venerabile Compagnia di Gesù per la sua virtù, e singolari qualità, non solo per avere egli formato in Roma il suo raro, e samoso Museo, cui con somma ammirazione sono concorsi soggetti degni , e qualificati per ammirarlo , ma eziandio per l'obbligo, che tengono li Professori, e dilettanti di Vernici, fu egli il primo, ch' esponesse al pubblico sino dell' anno 1720. un Trattato particolare delle Vernici dette della China, con contento universale. Ma nel corso d'anni 43 essendosene dispacciati tutti gli esemplari di quello, ed ora restando Orfani in quel genere, ed in tempo, che vieppiù cresce il lusso nelle Vernici, non mi sono potuto dispensare di ritornare a ravvivare le memorie di quelle, dietro la scorta però del P. suddetto; di molte notizie del quale mi sono prevalso, ma non di tutte, men. tre ve ne porgo quantità copiofa d'altri fog.

getti dilettanti, e professori. E siccome in se tutte le vernici sono buone, e non possono riuscire cattive giammai, per chi le sa maneggiare, non essendovi disserenza dall'una all' altra, solo che una è sormata con lo spirito, e l'altra oliosa; una è più dura, e l'altra più tenera; una più lucida, e l'altra meno; così col variare ne riesce qualch' una di voftro gusto. Per ciò non vorrei, che il dilettante, che desidera operare intorno alle det-te, senza avere pratica, e scorta si-perdesse d'animo, se veda, che la prima, la seconda, e la terza volta non ci riesca a tutta persezione, perchè operando, se quelle non gli piacessero, gli piacerà la quarta, o la quinta, e non bisogna scoraggiarsi, e ristarsi dallo spendere; perchè quelle che non sono venute a tutta persezione servono a qualche cosa ancor esse. Devesi avvertire, che sarebbe necessario un Fornello, perciocchè quello vi faciliterà lo scioglimento delle Gomme, e se non le poteste sciogliere assatto, ne ricavarete almeno maggiore, e più forte tintura . E soprattutto bisogna, che lo spirito di Vino sia sflemmato affatto, e servitevi del Sale di Tartaro, che molto vi potra giovare: Che le Gomme, Resine , Spiriti , ed Ogli sieno perfetti , puri , e sinceri, perchè se non saranno tali nulla potrete

operare. Osservate bene, che il saggiolo, o altro vaso di vetro ove volete sare le Vernici con
lo spirito di Veno, sia assai grande, acciò possi
denti esso circolare lo spirito, e che il suoco sia
moderato, acciò non crepi il vaso. Per sine biso
gna armarsi di una buona pazienza, e non avere fretta, perche il tempo sa venire ogni cosa a
perserione, e bisogna lasciare riposare le vernici prima di porle in opera, che simpre verranno di miglior gusto.

Vi ho posti altri segreti per dorare, ed inargentare in varie maniere (intendendomi sempre di non parlare con professori, ma solamente con dilettanti, e curiosi di sapere) le quali ho io vedute riuscire perfettamente; e specialmente quelle di dorare, ed inargentare a foglia, che è una delle cose, che smancano nella nostra Città, e che con somma facilità si puole esercita-re. Ritrovarete due metalli de quali chi ne sara uso restera molto contento. Per sine avrete diversi altri segreti tutti ancor essi finceri e sicuri , sì nelli medicinali , che in altre materie ; E sopra tutto prevaletevi della polvere per le febbri, e della radica per il male de denti. Havvi il modo di pulire li denti, e ciò è fatto se mai vi ritrovaste in campagna, o lungi da dentisti, o cavadenti vi potiate servire da voi, essendo quelli li veri segreti, che loro tengo.

no. V' ha quello ancora di colorire l'oropelle per sino ad ora da noi non praticato, dell' imbiancare le tele, pulire li quadri, la pelle per li rasori, ed altri parecchi, per sperimentare i quali non v' è pericolo, che gettiate al vento li vostri danari. La polvere da schioppo è rara, la pasta da dare alli Pesci, provata che l'avrete so, che restarete contento; e la bizzaria di candire un fiore farà restare chiunque sia, che non abbia visto il presente libro. Gli altri segreti, potranno servire in campagna, o in altre congiunture, nelle quali non vogliate spendere molto, ed avere il vostro intento. Aggradite di buona voglia il mio buon cuore, mentre vi ho svelate molte cose, che a me erano molto care; e vi prego a compatire, c perdonare tutti gli errori, ne' quali v' incontrasse leg gendo questo libro , che forse non saranno pochi, e vivete felici.

LIBRO PRIMO.

TRATTATO DI VERNICI

Tanto di quelle denominate della China, che della Comune, e di varie altre forti, fecondo li migliori esemplari di Francia, e d'Inghilterra, e giusta quello che hanno feritto li più moderni, e gravi Autori, che trattano di quelle.

Delle Gomme .

Pêrfetta notizia della qualità di tutte le Gomme per fino ad ora non fi è per anco potuto ricavare, non oftante, che molti dotti Scrittori fi fieno molto affaticati intorno alle medime; nè tampoco fi è potuto rinvenire il perfetto fcioglimento di alcune; tuttavolta però fi pongono fotto l'occhio le più, fino al prefente, esperimentate. Intanto dascriveremo le mediime come vengono rappresentate da' più accreditati Scrittori, e Professori di Chimica, e come s' hanno nelle operè di coloro, che hanno trattato dele Vernici, a delle Gomme.

Avvertimento.

Develi avvertire, che molte di queste, che comunemente vengono chiamate Gomme, non fono tutte Gomme, ma vi sono Resine dure, come la Cupale, che impropriamente viene descritta per Gomma, e non è tale, ma una Resina, come a fuo luogo fi deferiverà, perche ciò è uno baglio grave, e fi deve avere in confiderazione, che le Gomme s'hanno a feiogliere con ingredienti acquofi della qual fpecie è lo fpirito di Vino, e fimili, o pure, che tendano all'oliofo e le Refine con ingredienti refinofi, fecondo la feuola del Sig. Dott. Giufeppe Monti Bottanico famolo, ed altri autori, come abbaffo fi dimofrerà.

Della Gomma Lacca .

N primo luogo parlando della Gomma Lacca, così forse chiamata, perchè tiene qualche tintura di rosso simile al colore della Lacca, ma biavo. Producefi fecondo alcuni dal fugo di un albero di tronco affai grande avente le foglie fimili a quelle de'noftri Pruni, il qual fugo in tempo del caldo trapelando dalla rara corteccia de' fuoi rami, fu loro fi addenfa, e s' indura; e fecondo altri vien lavorata, come il miele dall'api, da certe formiche allate, le quali, dopo aver libato l'umor dellefoglie, lascian sulle foglie medesime quella materia, che fatta concreta forma la Gomma di cui si parla. Per la qual cosa, li Paesani di questo luogo, hanno in costume di tagliare essi rami carichi di Gomnia, per poterli poi, fatti feccare come ii conviene all' ombra, mandarli in Europa, o in altre parti. Oggi giorno per altro fe n' ha in parte libera da fuoi rami, e purgata, avendo gli abitanti di que' paesi non solo capito il loro vantaggio, ma imparato ancora il modo di purgarla; ed il Pomet nel fuo Trattato di Droghe lib. 7. cap. 43., dice, che liquefatta detta Gomma, e purgata dall'ale, e da piccoli pezpezzetti di foglie, e renduta più chiara, e meno carica di colore roffo, la ftendono fopra una pietra piana, e ne fianno tavolette, che feccar famno, e così la fpacciano con maggior valore. Devefi però notare, che di detta Gomma ne viene portata in Europa ridotta in tavolette, ammaffata per mezzo della ragia di pino, la quale non tiene la fua durezza nativa, ma ha del refinofo, e dell'ontuofo; e perciò non è così buona per vernice come la naturale.

Modo di purgare detta Gomma:

Ue modi ho ritrovato di purgare, o per meglio dire di levare il colore di Lacca a detta Gomma. Uno è di pestare grossamente in un mortajo la gomma, ed unendola così pestata a porzion fufficiente di fapone fatto in minuzzoli, chiuderla in un panno di lana, ed infonderla così unita in un vaso con acqua tiepida ben chiara e pulita, lasciandola in essa stare per dodici ore in circa; passato il qual tempo deesi sbattere. finchè fia del tutto svanita la tentura rossa o gialla che fia, o a meglio dire, Snchè fia diventata quasi bianca. L'altro è di metterla così all' ingrosso polverizzata in una Scutella, o Cattinello con liscivo dolce tiepido per ore sei in insusione, dopo levarla, ed avere acqua corrente, o di pioggia pure tiepida, ed in quella agitarla bene, ad effetto, che fortisca il colore, e resterà purgata.

Modo di sciogliere la Gomma Lacca?

S Ino ad ora, per fare delle vernici fine, non ti è ritrovato altro modo, che di adoperare lo spirito di Vino senza flemma, ed ottimo, che fia passato per la neve; si deve prendere un'oncia di Gomma pestata sottilmente in mortajo di metallo, e passata per settaccio di seta sottile, e meglio farebbe macinata ful porfido, o altro marmo, e così polverizzata porla in un faggiolo con entrovi oncie sei del suddetto spirito di Vino sslemmato, che in Bologna si ritrova nella Fabbrica de' Rofogli del Santi, detto volgarmente di Sabbatino, che fi vende bajocchi cinque l'oncia, che fono lire dieci di moneta di Bologna, o due Scudi Romani il Boccale, Detto saggiolo deve essere di capacità di due terzi di più della materia, che vi è dentro, cioè se è di mezzo Boccale di spirito, vi deve essere di vacuo per un altro Boccale di detto foirito, e ciò ad effetto, che ponendolo al caldo, nell'agitarsi lo spirito non faccia crepare il saggiuolo, come spesse volte, a chi non ha tale avvertenza fuccede. Posta, che sia nel saggiolo con lo spirito, si deve agitare per una buona mezz' ora detta Gomma con lo spirito, e lasciare il tutto, almeno per due giorni in digestione, e poscia tornare agitare per qualche altro spazio di tempo; se la stagione è d'Estate si pone al Sole tutto il giorno, e si leva avanti il tramontare di quello; fe è d'Inverno bifogna porlo vicino al fuoco con calore moderato, ma devesi avvertire di agitarlo più, e più volte il giorno. Per le vernici ordinarie, se ne parlerà trattando di quelle.

Dell' altre Gomme ?

VI fono altre Gomme, e fra le altre una, che descrive il Mattioli nel libro primo di Dioscoride cap. 121, che stilla dall'albero Olivo selvatico, detto Olivo di Etiopia, e parimenti se ne ritrova negli Olivi, che sono nella Rivierz del Mare Adriatico, posti nelle Colline del territorio di Lecce in Puglia, secondo ciò dice il P. Bonanni nel suo Trattato delle Vernici Chinesi, nel libro secondo; della quale dice per esfere assia dura si associato alla Gomma Copale, ma per sino ad ora instruttosa, non avendo ritrovato alcuno Autore, che spieghi il modo di feioglierla.

Vi è la Gomma Elemi, la Gomma Anime, Gomma di Suline, Gomma Dragante, Gomma Arabica &c. Delle due prime non si ha contezza del modo di sioglierle, come anco l'Opopanace, l'Ammoniaco, il Galbano, la Colofonia,
e la Serafina &c. dell'altre collo spirito di Vino
persetto si sciognon; ve ne sono di queste, che
con l'acqua si sciognon, ma sono difficili ad

unirsi collo spirito.

Delle Resine, e specialmente aella Copale.

L'A principale è la Copale, detta erroneamente Comma, questa si raccoglie nell' America, secondo, il Calceolario sezione 5., Pietro Pomet nella Storia delle Droghe ilb. 7 cap. 41. da un arbore, che da' Paesani gli viene con un' Accetta tagliata la corteccia, e taccano ancora il lego, gno, gno,

District Congress

gno e per la fenditura, anche per la relazione del P. Serafino Cappuccino della Terra di S. Gioanni in Persiceto, quale è stato diversi anni Missio. nario prima nell' Isola di S. Tommé in Affrica, e poscia passò nel Brasile, che portò diversidi que' Balsami, ed altre rarità di quei Paesi, racconta, che per avere il Balfamo del Copaiba si fende con un'Accetta la scorza, o corteccia intaccando il legno del tronco di un'Arbore molto alto, e frondoso, da lì a poco spazio di tempo fu la cima del detto Arbore si sente uno scoppio. come uno sbarro di cannonata, ed in quel punto dalla fenditura incomincia a stillare il Balsamo, il quale con un mezzo cannoncino fatto a coppo, lo fanno ftillare in un vafo. Di questo Balfamo dal detto Padre, che con le di lui mani lo colfe chiaro, e puro, come la più pura acqua, che fi veda, a chi scrive ne regalò un gruppetto, il quale Balfamo ha molta efficacia di più di quello si vende, ed è di un odore soavissimo. Racconta detto Padre, che nel tempo, che si raccoglie detto Balfamo, il quale stilla per la fenditura, che attorno al taglio il suddetto liquore si condensa molto, e presto a causa del gran caldo, e per lo più quel condenfato si lascia stare, e vienc poi tofto, et indurito, che sia, fpacciato poi per Gomma Copale, abbenchè alle volte l'arbore stesso per qualche traspirazione ne tramanda fuori in forma di Gomma, ma confimile, al detto di fopra. Alle volte, dice lo stesso Padre, che raccolgono subito quello, che ritrovano coagolato attorno alla fenditura, e lo stemprano con olio di Palma, e lo dispacciano fuori . La fuddetta Gomma Copale , tiene lo stesso odore del Balfamo del Padre furd-

suddetto. Che sia una Resina, e non Gomma basta farne la esperienza con prenderne un poco, che sia fatto in polvere, e lasciarlo cadere fopra la fiamma d'una candela, che abbrucia, come fan le altre refine. Questa tale Refina quando si raccoglie è bianca, e trasparente, quando non si unisca con polvere, che sia su la corteccia del tronco, o che vi si unisca della scorza dell'arbore, o pure alle volte col porla in terra non vi si unisca della terra per essere viscosa, e dopo lungo tempo diviene gialla. Il Gomara dice, che detta Gomma, o Resina è di due specie, una è simile all' Incenso, che per essere grassa,. e refinosa è di poca buona qualità, ma questa, che descrive detto Autore non è la Resina dell' Arbore del Balfamo del Copaibe, ma è dell' Arbore del Balsamo di S. Tommè nell' Affrica, nell' Isola detta S. Tommè. Segue detto Autore, e dice, l'altra quale è trasparente, e chiara quella effere ottima per vernici, ma per effere di qualità umida in primo grado, e che per causa delle parti acquose, che in se tiene, ne nasce la gran difficoltà nello sciorglierla con lo spirito di Vino, come da molti viene proposto.

Modo di sciogliere la medesima.

Si piglia la Refina, o Gomma Copale, e si pefra minutissimamente, e si passa per tamiso sino; e con olio di Spico, che sia perfetto, si metta unitamente in un saggiolo di vetro facendo, che l'olio sopravanzi due deta; dopo si pone a scaldare a fuoco temperato se è d' Inverno, e s' è d'Estate al calore del Sole, maneggiandolo di quando in quando , che a poco a poco fi fiosglierà, e refferà in iondo come una cola: per fare la detta Gomma maneggiabile, ed atta ad incorporarfi con le altre Gomen, fi decanta tutto l'olio di Spico, e dopo fe gli aggiunge acqua di Rafa ottima di Francia, in quella quantità, che fi vuole; ciò fatto turatela con turracchio , o fia floppaglio, e fopra vescica, o carta pecora ben legata, e poscia incolate carta nella legatuta della carta pecora, con scaldarlo, e maneggiarlo, che fi sicosglierà.

Vi è un altro modo per ficiogliere dettà Gomma Copale, il quale viene dato per ficuro, ed è questo. Si prende una pietra di quelle ove si macinano sopra li colori, e si riscalda col suoco, ma che il calore sia moderato, mantenendogli sotto il fiuoco, acciò conservi lo stesso quale do di calore, scaldata, che sia, si prende la Gomma Copale, e con olio di Spico si mette sopra detta pietra riscaldata, e col macinino di pietra, che sia caldo si va macinando detta Gomma con l'olio suddetto per sin ch' è sciolta, e dopo s'incorpora con lo sivitto di Vino &c.

s incorpora con lo ipirito di vino &c.

Altro modo parimenti dato per ficuro. Ridotta in polvere finiffima la Gomma Copale, fi ponga entro ad un faggiolo nel quale vi fia spirito di rosmarino, di quello che fabbricano a Venezia, a col ficca si ficialina.

Venezia, e col fuoco si faccia sciogliere.

Per me ritrovai un modo affai facilissimo per ficiogliere detta resina Copale, cd è questo: in tempo d'Estate, non al Sole, presi una porzione di detta Copale sottilmente polverizzata, e la gettai entro del balsamo del Copaiba, datomi dal suddetto Padre Cappuccino, la quale immediatissimamente toccato, che ebbe la polvere det-

to Balfamo si squagliò tale e quale è detto Balfamo, e dopo l'incorporai collo Spirito di Vino con tutta la facilità credibile.

Per le Vernici oliofe essa Gomma Copaiba viene disciolta o collo Spirito, o con Olio di Trementina, o pure coll' Olio d'Abezzo perfetta-

mente.

La Sandracca, il Mastice, l'Incenso, la Rasa di Pino, il Sangue di Drago in lacrima, che ftilla da un Arbore detto Dragone, fendendogli la fcorza con un' accetta, come si è detto di sopra, fecondo quello che scrive il Vormio nel suo Museo Cap. 34., Menardo Clusio nella Storia delle Piante più rare lib. 1. Cap. 1., ed il Pomet, qual Arbore nasce in Cartagena del Perù. La Canfora è parimenti una Resina, che stilla da un Albero, aperta, che gli sia la corteccia, come si è detto delle piante suddette. Noi altri in Italia, e specialmente nella Lombardia, abbiamo una Resina assai bella, che oltre la virtù balsamica che gode, ha una bellissima chiarezza; nel principio ha del vilcolo, poscia diventa dura come le altre Refine perfette. Questa nasce da certe vescichette, che producono gli Olmi giovani nel principio del mese di Giugno; è come acquosa, e piena di piccoli animaletti : dopo viene affai viscosa, e andando avanti, nel mese di Luglio diventa tosta, e oscura in modo, che rende difficile lo scioglierla. Questa Resina, o Gomma incorporata con altra, oltre il luttro, che ha, comunica la fua durezza.

Quette fono le Gomme, e le Refine, che per lo più concorrono a fare una Vernice buona, ed anche ad immitazione della Vernice vera, e reale della China. R

Dell

Dell' Ambra , o Carabe :

VI è poi l'Ambra, o fia Carabe, che in latino fi chiama Succinum, la quale non fi può definire se sia Gomma, Resina, o pure Grasso della terra, come vogliono diversi: Plinio però, Olao Magno, S. Bafilio, Agricola nel lib. 4. de Fossilibus, dicono ch' ella fia un Suco, o Refina, oppure Gomma prodotta da un Albero, il quale si ritrova nelle spiagge del Mare di Prussia: ma li Geografi, Viaggiatori, ed Autori moderni fon di parere, che il Mare della Pruffia, nella Pruffia Ducale getti dell'Ambra gialla. Questa Gomma, che così la chiameremo, è la più difficile, che trovar si possa da sciogliere. Tutti quelli, che scrivono di Vernici , la pongono in comune con le altre Gomme, quantunque non riesca così facilmente, mentre dà per lo più folo tintura, ed è un gettare i denari al vento. La maggior facilità di scioglierla per ora ritrovata, dicono esser quella dello Spirito di Vino perfettamente sflemato, che cofta un Zecchino il boccale alla Fabbrica del Santi , comunemente detta di Sabbatino, con fuoco mite l'Inverno, e l'Estate coll'efficacia del Sol cocente cui deesi almeno tre ore dopo la levata, espor la materia, e ritirarla in casa avanti le ore 22; ma ciò alle volte franca molto, e non termina lo scioglimento, e però riesce meglio col fuoco di fornello, come più avanti si dirà, e mostrerà di fare. Non voglio dispensarmi di riferire quì ciò, che ho ritrovato in un Autore, che da il vero modo di sciogliere il Carabe per fare una Vernice duriffima; dice, che si prendano due oncie di Carabe, ed una libra di Spirito di Vino sflemmato, e che il Cara-

1.0

be fia ben pefto sottilmente, e fracciato; nel detto Spirito di Vino, unito a detto Carabe, devesi aggiungere un' oncia di Sal di Tartaro, o in mancanza di questo un' oncia di Salnitro fisso, e poi lutarlo bene, e metterlo al fole, agittandolo speffe volte; ciò fatto, fe vedi che il Carabe non fi fcioglia, mettilo al fuoco di lucerna per 12 ore, e poi leva con diligenza, guardando che non venga flemma, lo Spirito di Vino tinto, e mettilo da parte in una beccia di vetro, che dovrai chiuder bene; dopo ritorna a mettere fopra il Carabe, che è restato nel saggiolo, coll'aggiungervi un'altra mezz' oncia di Sal di tartaro, o Salnitro fisso, e fare come facesti la prima volta, indi decanta l'altro Spirito tinto, ed unito all' altro cavato di prima, mettilo in un orinale di vetro, che abbia del corpo, acciò non crepi; ciò fatto addattavi il fuo recipiente, e a fuoco lento distilla, per sino che cali un buon terzo, e più; così avrai nel fondo dell' orinale la Vernice con corpo, dura, e perfetta. Ho ritrovato ancora, che il Carabe fi scioglie con uno spirito volatile orinoso fatto di due parti di Sal di tartaro, ed una di Sale ammoniaco, collo Spirito di Vino. Altro modo più facile, il quale lascia la Vernice con un settore grandissimo, quello è di porre un' oncia di Carabe in oncie sei d'Olio di fasso, che sia ben sottile, e poscia lungamente agitato l' Olio col Carabe, dopo esposto per qualche giorno al fole, si scioglie, ma bifogna che sia ben turrato il saggiolo, e spesso scosso et agitato.

Vi è il Bitume giudaico, o fia Spalatro, e la Pece greca, ch' entrano pure nelle Vernici.

Ba

Della

Dello Spirito di Vino:

PRima di paffare più avanti nel discorso delle Vernici, è necessario pensare a quello, che più coopera allo fcioglimento delle Gomme, cioè allo Spirito di Vino, il quale come s' è detto altrove deve effere fenza flemma, e perfettissimo. Ma siccome per raffinato che sia, e sia di quello del Santi, può cader in dubbio non esser egli della perfezion che si vorrebbe, così penso che il raffinarlo di nuovo col fale di Tartaro, fia cofa da non trascurarsi. Per sar la quale operazione, mi prevalerò del modo infegnato dal fopraccitato Padre Bonanni Gesuita nel fine del suo Trattato delle Vernici ec. al Cap. 5. che è il feguente: "Ciò si fa, dic' egli, con porre in esso cioè nello Spirito di Vino) dentro una pezza. , del Sale di Tartaro, in modo, che non tocchi il fondo del vafo, il qual Sale attrae a " se tutta la flemma acquosa, e la separa dallo "Spirito, il quale resta a galla. Fatta questa separazione si deve per imbottatore di vetro pas-,, fare in modo, che quando si vede uscire il Sa-, le coll' umido, si chiuda l'imbottatore con uno "ftecco, il quale abbia in punta della bamba-"gia., Si decanta poi tutta l'umidità, e si fa asciuttare il Sale, quale serve per altre volte.

Dell' Olio cotto.

IL modo praticato da' Droghieri, e Colorari in fare l'Olio cotto, è di far bollire Olio di Semente di Lino solo, e non di Noce, o altro, metmettendovi dentro Ritargirio, e Minio, ma di questo ultimo in minore quantità, e lo fanno affai bollire, per sino che viene a quella consistenza, che da loro è chiamata cottura. Ma siccome la bontà di tutte le Vernici oliose dipende dalla cottura, e preparazione dell' Olio; così per avere l'effetto desiderato, porterò qui due ricette stampate nel fuddetto Lib, del P. Bonanni al c. 11. il quale afferisce praticarsi in Inghilterra, ed altrove ancora, e fono le seguenti: "Si pone in un », vaso vetriato, a cagione di esempio, una libra 3, d'Olio di Lino, e si noti l'altezza di esso in , un baftoncello. Poi nell'Olio fi deve infonde-» re altrettanto di acqua pura, fopra cui l'olio », starà a galla. In dett' olio si deve infondere 33 uno Sacchetto pieno di alcune polveri diftribuite in parti eguali in modo, che tutte assieme pefino circa oncie cinque, e faranno Biacca, ", Terra d'ombra , Ritargirio d'oro , Minio , e > Verderame , le quali tutte hanno virtù feccan-, te, se bene tal dosa non è necessaria, onde al-25 cuni si servono del solo Ritargirio, o assieme 22 col Minio in minore quantità. Poi si faccia bo-", lire fin tanto, che tutta l'acqua fia sfumata, » il che si conoscerà, misurando l'olio col detto 3) bastoncino. Si deve però avvertire, che prima 3, di tutto il confumo dell' acqua, farà bene leva-, re il facchetto delle polveri, acciocchè non re-3) fti abbruggiato dall' olio, e reftino con esso me-, scolate le polveri ... Sin qui il suddetto Autore. S'ha però da fapere, che alcuni, con ottimo fuccesso, vi pongono una porzione di Fumo di rafa eguale a una delle fuddette, ed un'altra pure di Cuperofa, che è una specie di Vitriolo, che nasce in Germania, il quale, oltre l'asciuttar B 2

molto, comunica gran luftro all' olio; egli è ben però vero, che piglia alquanto l'oscuro, e nelle vernici chiare non serve sì facilmente; per altro quanto più l'olio avrà del seccante, tanto più si avrà vernice dura, e inalterabile. Devesi notare ancora, che la regola del baftoncino per la mifura, è fallace, mentre il facchetto s'imbere di una parte d'olio, e un'altra si ssuma, onde è meglio servirsi della penna, che posta nell'olio, e restando abbruggiata, sarà satto. Deesi ancora confiderare, che il facchetto non tocchi il vafo, ma stia alla metà dell'olio, e ciò si fa coll' obbligare il facchetto con un' azza a un legno posto su la sommità del vaso, or' è l'olio.

Seguita poi l'altra ricetta d'olio cotto dell'Autor suddetto veramente perfetta, e dice: ,, Si pren-, de l'Olio di Lino, e postolo in un vaso, vi », s' infonde uno ftopino di bambagia poco più grof-» fo di quello, che fi fuole adoperare nelle lucer-» ne, e disposto talmente, che una estremità di esfo cada in un altro vaso alquanto più basso, ne si esponga al sole caldo, e si vedrà l'effetto , del fifone piegato, con cui fi cava l'acqua, men-, tre l'olio rifcaldato colerà a goccia a goccia nel » vaso vuoto, e sarà chiarissimo, e poco odore "d'olio riterrà. Si prenda poi detto olio, e si » faccia cuocere con l'acqua nel modo detto di , fopra infieme con un bottone di tela, il quale contenga folamente Ritargirio d'oro, Cristallo , macinato, e un poco di Biacca. Così fi avrà nun olio chiaro, e seccante a meraviglia. Tut-, tociò si deve fare a fuoco lento, e si avverta , che si devono levare le polveri prima, che del , tutto sia consumata l' acqua, la quale quando », è verso il fine cagiona un bollore piacevole, e quan" quando ci è tutta l'acqua, e belle con l'olio, "il bollore è più veemente. Quest'olio così chia, "inficato, e seccante, deve stimarsi ottimo per " incorporare colori; che del resto, quando la " Vernice deve essere nera insieme col bittume " giudaico, la chiarezza non è necessaria, ", Per lo più, chi vuol conoscere la cottura dell'olio, se gli pope dentro una penna d'animale, come si è detto di sopra.

Il fuddetto olio, cotto che sia, resta opaco, grasso, e con molta viscossità, e con color cupo, ed assa corpo: Per purgare questo, e renderlo limpido, chiaro, e senza quella viscossità, si meta l'olio cotto in un vaso di terra vetriato, e si prenda calce viva, bianca, vergine, e sfarinata sottilmente, si ponga in uno staccio ordinatio, e si stacci quella calce sopra l'olio cotto, che è nel vaso, e si lasci stare con per sino che detta calce è andata a sondo, e che si vedi ben chiaro l'olio, poi si decanta, e pone in boccia, e nel sondo ritroverete la calce con la feccie, ed avrete un olio bellissimo, e perfetto.

Si deve avvertire, che per formare le Vernici oliofe tutte le Gomme fopranominate non fono egualmente buone per questa operazione, mentre quelle che tengono dell'umore acquoso, non si uniscono giammai con l'olio, e così è necessario adoperar quelle, che hanno poco, o niente di acquoso, e che siano resinose, oliofe, e viscose. L'olio migliore per disciorre dette Gomme, a parere di molti Dilettanti, e Scrittori, e sir agli altri del sopraccitato P. Bonanni Gessita al cap. poin sine, è quello di Seme di Lino cotto sopra descritto.

Bisogna aver riguardo di non cadere in un er-B 4 rore, rore, in cui cadono molti poco pratici in comporre. Vernici, ed è quello di mettere le Gomme, e Refine nell' olio prima, che sia persettamente cotto, e specialmente la Sandracca, l'Incenso, il Massice, e simili; ma si deve avventire dopo che l'olio sarà cetto, di lasciarlo raffredare, e poscia porvi entro la Sandraca, e a lento succo farlo incorporare, come meglio spieghieremo più abbasso, allorchè tratteremo diffusamente delle operazioni delle Vernici.

Del modo di fare l'Olio di Trementina.

PRendi quella quantità che vuoi di Trementina di Venezia di qualità migliore, e ponila in un orinale di vetro, con una terza parte di arena, e dittilla a lento fueco, che prima ufcirà lo fipirito, che parerà argento, e poi fortirà l'o lio, come infegna Fra Domenico Auda ne' fuoi Segreti. Vi feno altri, che danno altra dofe, che è quella di porre in egni libra di Trementina oncie due di arena, e così anche fi fa l'Acqua di Rafa, con cui efee anco l'olio, che poi fi fepara dall' acqua, come infegna il Fioravanti. Si cava ancora lo Spirito di Trementina, il quale fi a mediante nuova diffillazione dell'olio di cffa, e con quelto Spirito fi ficioglie l'Ambra, o fia Carabe.

Modo di preparare la Pece Greca, levando ad essa la pinguedine, che contiene in sè.

Pigliafi della Pece Greca, che fia ben gialla, e trasparente a fimilitudine dell'Ambra, avvertendo bene, che non abbia parte alcuna di terra, e rote rotta questa in pezzi minuti, e messa sopra una pezza di tela bianca, esporta al sele in tempo di Estate a squagliare, e seguitare ad esporla, e spezzarla finchè sia divenuta arrida, e che il fole non trovi più in essa alcuna viscessità da distruggere. Ma siccome accade di adoperarla ancora l'Inverno, in cui manca il beneficio del fole; perciò allora si può purgare nella Teguente affai più prefta maniera. Si piglia la Pece greca della qualità fuddetta, e fi fa liquefare al fucco, e così calda, e fciolta fi getta in un vafo pieno di acqua fredda, in effa maneggiandola con le mani fin a tanto che fia divenuta dura per modo, che non si possa più maneggiare; poscia liquefarla di nuovo, e di nuovo gettarla in altra acqua fredda, e maneggiarla, e ciò replicare fino che fia divenuta dura, e fenza viscostà : di poi si sa in polvere assai sottile, e si sa liquesare a fueco lento in acqua di rafa, rimenandola con spattola di legno, ed è ottima per le vernici fine, adoperandola tiepida. Ogni volta, che si mette la Pece greca nelle Vernici, non è necessario, che sia sempre purgata. Lavata la Trementina a più, e più acque, perde ancor essa la viscosità.

Del modo di ornare con figure, fogliami d'oro ec., e bassi rilievi alla Chinese.

Le robbe provenienti dalla China in Europa, quasi tutte sono ornate di rabeschi, sigore, o fogliami d'oro, disposit però con qualche consistence, e con poca bella simetria, e gusto, e la maggior parte stoperti dalla vernice, e ciò derivada non avere vernice chiara, e trasparente, seveme, dosi

dosi unicamente della loro Vernice cavata dalla Gomma, o sia Resina, che stila dalla correccia, fenduta che sia, dell'Arbore simile al Terebinto, da loro chiamato Ci, come afferisce il P. Martino Martini nel suo Atlante Cinese, la quale è per lo più di color fosco, e tale Resina la incorporano con vari colori, ma i più pregiati fono il giallo, che s'accosta all' oro, ed il nero. Fanno poi certi bassi rilievi con polvere di mattoni cotti finissima impastata con detta loro vernice, che poi indorano, e ne coloriscono pochi. Volendo noi imitare questi bassi rilievi, e non avendo la loro vernice, fi potrà farli intagliare in legno, oppure in altra maniera a beneplacito di chi opera, ed incolarli con colla forte, che a tale oggetto fe ne dimostreranno alcune, con dargli poi il mordente, e poscia dorarli con foglia d'oro, avvertendo però, che sia bene asciutta la vernice, se al restante del lavoro ne fosse stata data, altrimenti fi attaccherebbe l'oro. Li lavori poi di Piante, Uccelli, Farfalle, e simili, devonsi fare con ottone in polvere. Avvertendo bene, che detta polvere diftemperata con acqua di Gomma non si può dare col pennello fopra le vernici; ma bifogna fervirsi del mordente, che è cosa difficilissima.

Modo d'attaccar l'oro sopra qualsivoglia cosa, cioè vetri, marmi, ed anche sopra vernici, e dipinti a olio.

SI piglia Ammoniaco in gomma, e si macina fopra il marmo con sugo d'aglio, aggiungendori l'acqua necessaria per maneggiarlo col pennello, indi si da ove si vuol dorare, ed avanti che

che si asciutti ci si pone l'oro, ed asciutto che sia si leva il superfluo colla bambagia ssilata.

Mordente, che serve per rilievi, e si attacca sopra il marmo, serro, ottone, ed altri metalli.

PIglia parti eguali di Biacca, Bollo Armeno, e Verderame, e incorpora il tutto con Vernice commune, e a cenere calda entro un pignato ridurrai il tutto da adoperar col pennello.

Altro Mordente eccellente.

Gomma Elmi oncie 1., Spalatro oncie 1., olio cotto oncie 6., s' incorpora il tutto a funco lento, e fe gli aggiunge Terra d' ombra, e minio fottilmente macinato, e questo a proporzione del corpo, che se gli vuol dare, e si adopera con acqua di Rasa. Alcuni vi pongono anche un poco di Cinabro.

Altri Mordenti.

Bolo macinato con olio di noce, e fe gli pone l'oro quando è vicino a seccarsi.

Biacca, e Minio incorporato con clio cotto.

Olio di lino oncie 1., Vernice liquida libre 1., Trementina oncie 1. Si unifce assieme a suoco lento.

Mordente all'uso d' Inghilterra per mettere l'oro sopra la Carta.

A D un'onzia di Gomma arabiça non molto liquida renduta, fi unifee tanto di miele, che non gunga a fuperarla, perchè non fi afciutterebbe, che difficilmente, come fi fecherebbe treppo fe il miele foffe poco, indi, fervata uguaglianza nella dofe, fi unifee alla miftura fumo di rafa, o terra gialla di Roma ben fina, o Biacca quando fe ne vuol fervire per l'argento Cla quale fa che fi fecchi anche più pretto). Se poi tale invernicatura fi feccaffe oltrei di dovere, onde non prendeffe l'oro; in talcafo alitandole fopra lo riceverà ottinamente.

De' Colori .

C'Arà necessario parlare de' Colori, co' quali si I fuole ornare i lavori, che vengono invernicati all'uso d'Europa, e specialmente di Francia, e d'Inghilterra, con questa differenza però, che in que' Paesi hanno le Droghe, e Gomme di ottima perfezione, che quì in Italia non fi hanno. Bisogna offervare di operare colle Vernici compofte con Gomme'come praticava il P. Jamart, ficcome riferifce il P. Atanafio Kircher nella fua China illustrata, primo inventore di tali Vernici, e già da altri sperimentato; cioè, se si adoperano vernici fatte collo spirito si tinga prima il lavoro di leguo, o d'altra materia di quel colore, che più aggrada, ftemprato con la stessa Vernice; e volendo il rosso, fi adopera il Cinabro, Lacca fina, o Carmino II nero, coll'Inchiostro, Nero fino, o Fumo di rafa. 11 giallo, col Gottigomma, Zaffaranno, Zanolino, o Giallo fanto ec. Il turchino, coll'Oltramare,

Azzurro di Berlino, Biadetto, o Smaltino fino. Il paenazzo, col Tornafole. Ed il verde, col Verderame, Verde eterno, Verde giglio, Acqua verde, o col Verde, che abbasso si descriverà. Il color di noce, col Fumo di rafa, Minio, o Cinabro, e fimili a piacimento, ed altri colori femplici, o composti, secondo il gusto di chi opera. Avvertendo, che li colori devono effere macinati finissimamente, e se qu'alche colore non riuscisse proprio incorporandolo con la vernice, ed in ispecie oliofa, del quale se ne sa prova con una piccola porzione di colore e vernice; in tal caso per renderla di quel colore, che più piacerà, è mestieri prima di dare detti colori, di usare sopra il lavoro colla di cotiche, o d'altri carnacci, oppure garavella, o di pesce, quando non tornasse meglio la gomma arabica, ch' effer dee ben chiara, affinche il lavoro non s'imbeva della vernice in troppa quantità adoperata, e che li colori fi rendano più belli, più vaghi, ed affai più vivaci.

Nelle Vernici oliose si suol fare quello, che fanno i Chinesi, si suole cioè mescolare il colore colla vernice, e per formare il color nero, e quello di noce, da loro più praticati, si dee adoperare lo Spalatro, come più abbasso si dirà, dove si trattera del modo di comporle. La vernice, che si sa col nero sino, o Fumo di rafa per formar il nero, la luftrano; ma quella fatta col Minio, e Cinabro mescolati assieme per fare un bel color di noce , la lascia-

no del luftro, che rende la vernice.

Pafferemo a mostrare diversi colori artefatti, che molto fervono a colorir lavori, ed incomincieremo dal Nero ufato dagli Ebanisti in Europa. Per far questo si prende il legno Campecce tagliato minutamente, e per lo spazio di una notte si mette in infusione in rano, o sia liscivo, o come comunemente si dice, liscia vergine, fatta a posta, che non sia stata adoperata, nè abbia toccato fapone; dopo fi fa bollire, finchè il decotto calato a fondo, fia di color paonazzo. Con questo si tinge il legno, dandogli due, o tre mani, e talvolta anche più; avvertendo che ogni mano sia ben fecca, prima di dare l'altra. Ciò fatto, fe gli darà fopra due, o più mani di aceto, in cui fia ftato infulo ferro ruginoso, ed un poco di vitriolo, e dopo, che sara asciutto, se gli replicherà più mani del fuddetto decotto di Campecce, e poi due, o più mani d'inchiostro, e di poi lustrarlo senza cera folo per levargli la pelliccia, che fuol fare; e in fine si cuopre con più mani di vernice; e si avra un bellissimo nero simile all' Ebano.

Inchiostro sopraffino .

NOn folo nella fuddetta operazione, ma in al-tre ancora è necessario avere un inchiostro perfetto, il quale non sì facilmente ritrovasi da chi lo vende; e perchè è necessario, che sia sempre d'una qualità, mostrerò quì il modo di far-

lo, che sia adattabile a questi usi .

Vino bianco generofo, ed il più attivo è il nero, oncie 48. Galletto d'Istria ammaccato, e non in polvere, oncie 3. Vitriolo Romano intiero oncie 2. Gomma Arabica oncie 1. Legno Campecce oncie 3. Scorza di Pomi Granati oncie 2. Scorza di Nocescioè la verde ben secca, oncie 2. Ferro rugginoso oncie 4. Si vuota il vino in una pentola nuova, e vi fi mette in infusione per due giorni il Campecce, le Scorze, ed il Ferro, dopo a fa bollire affieme con questi ingredienti, fino che resti il vino netto oncie 30., e si cola per pezza fissa, poi se gli aggiunge le oncie 3. di Galletto, e si lascia in infulione al fole ben caldo, oppure fopra la cenere calda otto giorni, maneggiandolo di sovente, poscia colato, se gli aggiunge le oncie 2. di Vetriolo, e si lascia pure in insusione quattro giorni, maneggiandolo come fopra. In fine fe gli mette la gomma sciolta in vino generoso, e si lascia altri due giorni al fole, o al caldo, movendolo spesso, e poi si cola in vaso vetriato, e meglio in vaso di vetro, che dopo alquanti giorni avrai un inchiostro bellissimo. Chi desidera un inchiestro lucido come vernice, gli aggiunga Allume di rocca, e l'avrà, ma fi asciutta difficilmente. Tutti quei capi morti, ricavati dalle colatture, fi rimetteranno nella suddetta pentela con oncie 15. di vino, e si porranno per altri otto giorni al sole, e così torneraffi ad avere un inchioftro, che potrà fervire per render scorrevole il primo, se divenisse troppo fisso.

Modo di fare il Carmino.

PRendi un Pentolino di ottone ben netto e politto, e in effo poni fetre fogliette d'acqua puriffina di pioggia odi fonte; poi fa. che a fioco lento l'acqua fi ricaldi e bolla; quando bolle infondi
in effa un quarto d'onzia di Cocciniglia canuta pefta, ed ivi lafciala flare bollendo per tutto quel
tempo, che impiegherai a contare dall'uno fino al
300 dopo cui, aggiugnerai tofto alla materia, che
bolle otto granelli di allume di rocca fottilmente
peffa, ritornando a contare dall'uno fino al 200,
Avverti però, che il bollore fia moderato, e continuo, fe vuoi che l'operazione venga ben fatta
Ciò fatto leva il pentolino dal fuoco, lafcia raffred-

32 dare l'acqua, la qual« quando farà divenuta fredda, darà la volta, e diverra roffa come fangue. Pofcia leva con cucchiaro la fiporchizia (uperfiziale, e poi decanta il refto in piatti di majolica fina bianca, e laficiali ftare 24 ore in luogo coperto, indi decanta l'acqua, e confervala, e metti al fole i piatti, perchè ii afciutti il fondo ri maftovi, e dopo afciutto, levafo con pennello mondo, e confervalo in vetro.

Modo di fare il Carmino infegnato dal Padre Bonanni, che volgarmente si chiama Carmino matto.

CI prende Verzino di Farnabucco, guardando di sciegliere quello che è di colore ranciato, e odorofo, e si riduce in minutissime schegge, o pure pefto nel mortaro, sì faccia bollire in aceto ftillato, e bollendo, vi fi aggiunga un poco di Alume di rocca; quando avrà bollito circa un quarto d' ora, fe gli dee aggiugnere un poco di polvere d'offo di Seppia, la quale ha facoltà di tirare a sè ogni immondezza, e rendere purgato il colore: quando l'aceto è confumato per un terzo, o per metà, si coli per pezza sottile, e si torni a bollire, con aggiugnervi altrettanto aceto ftillato, quanto la meta del primo, e poi fi lafcia bollire per fino a tanto, che faccia fpuma, la quale defframente si prende con cucchiaio, e fi pone in conchiglia, e questa secca che sarà, restera in polvere. Per me so che è un bei rosso, che imita il Carmino, ma non resitte ne al fole, nè all'umido, e fe ti facelle il Carmino con tanta facilità, dopo che il P. Bonanni stampò il suo Libro, cioe del 1720 fino al prefente, molti avria-

33.

no dato mano all' opera per farlo, nè fi manterebbe in credito come fi mantiene.

Modo di fare la Lacca fina servendosi degli avanzi restati nell'operazione del Carmino.

C I prenda un fiasco di lisciva fatta con una libbra di foda, che fia gagliarda; fi ponga a bollire, e quando bolle s'infonda in effa i rimasugli del Carmino colle scollature restate, e così fi lasci stare bollendo pel tempo di un miferere. Dopo s' abbia in pronto un altro fiasco d'acqua ben calda fatta con onzie quattro di allume di rocca ben purgata, e più volte colata, e si versi sopra l'altra di soda, mescolando, et agitando infieme cotest' acque, finchè alla superficie della mistura appaja schiuma. Quando è apparfa, diafi mano a competente porzion d'acqua naturale fredda, e si getti in essa, affinche si possa fare la precipitazion del colore. Fatta che fia, si decanti l'acqua chiara, ed il marco rosfo, che resta in sondo del vaso, si levi, e si diftenda sopra una carta straccia, cui vuolsi aver sottopotta una pezza di raro teffuto onde si venga poco a poco spogliando dell' umido che ha, ed all' ombra più agevolmente si secchi. Avvertasi, che l'operazione dee effer fatta in vafo, o cattino capace; e che è necessario, che l'acqua di soda sia ben chiara, e raffinata, pel cui fine si fa patfare più volte, e finche diverrà del color dell' oro per carta sugante sovrapposta ad una tela chiara, fu la quale fia prima frata fracciata all' altezza di qualche linea cenere ben fottile.

Per fare l' Azzurro di Berlino .

C'Angue di Bue, che non folo fia ftato fcoffo. det agitato nell' atto, che dalle vene dell' animale scannato sgorga suori per impedire, che dall' aria non fi coagoli, ma paffato ancora per tela chiara onde fottilizzare si possa; e si pone o in un vaso di terra ben vernicato, o in un altro di rame stagnato a seccare, adoperandosi, che il calore del fuoco a tal vopo preparato fia mediocre, perchè se sosse violento, potrebbe spogliare il fangue del fuo fale volatile, dal quale fi vuol, che dipenda il colore. Gli altri ingredienti poi, che van con esso, sono li seguenti. Sale cavato dalla cenere comune, feccato a qualunque grado di fuoco, e ben guardato dall' aria umida, onde non si sciolga; et Allume di rocca. Il modo di fabbricarlo è il feguente.

Si prende una libbra del fale di cenere, et un' altra del fangue preparato come fopra, e ridotti in fottil polvere, si mettono insieme a fondersi, e a calcinarfi in un crogiuolo di ferro, o in altro fomigliante vaso in mezzo a gran fuoco di fornello, avvertendo che qualunque sia il recipiente, esser dee capace di maggior quantità, onde restar vi possa un terzo di vano. Quando la fusione comincia a farsi, bisogna con una spatola di ferro andar mescolando la mistura, e proccurare, che non si attacchi alle pareti del vaso; nè crescendo il suoco, e con violenza bollendo, s' alzi alla fua bocca, e fuor d'effo fi spanda. Così si dovrà continuare ad operare, finchè il tutto non fi veda ridotto, come stagno fuso, e calcinato.

Compiuta in tal modo la calcinazion della ma-

35

teria, deefi cavar dal fuoco con una tanaglia il vafo, e verfar la fufione fopra un piatto di ferro, rompendo in pezzetti colla fteffa tanaglia i corpi calcinati intieme, i quali ripolti in un vafo di terra, s' hanno a guardare dall'aria.

Ciò fatto fi prenderanno libbre quattro di Allume di rocca, e fi porranno in un vaso di rame, e versatevi sopra libbre quattordici d' acqua comune, o di pioggia, fi metterà al fuoco, e soprifso il lascierà stare, finchè l'Allume sia ben dificiolto nell'acqua. Ottenuto un tal fine fi seltrera l'acqua alluminosa, e perchè venga chiarissima nel seltraria s'a fi porra tra due pezze un soglio di carta sugante, e si farà che la colatura grondi in un vaso di terra ben vernicato, e pulito.

Fatta quest' operazione si prenderanno libbre tre di fangue col fale calcinato come fopra, e fi porranno in un vaso di rame versandoli addosso libbre nove di acqua comune, o di pioggia, oppure di fonte, che meglio farebbe, e si faranno bollire, a finche n' efali il fale volatile. Appresso si feltrerà la decozione calda com' è con maggior diligenza ancora di quella, che si usò nel feltrare l'acqua alluminofa, la quale dee effere stata préparata prima di far la bollitura della materia calcinata, e riposta in un vaso di terra ben vernicato. Per profeguire l'operazione, fi darà mano ad un vaso di rame, che sia capace di cento libbre d'acqua almeno, e in esso si verferà prima l'acqua alluminofa, che sia calda, indi, fopra questa, l'altre in cui su bollita la materia calcinata, avvertendo di rimuovere la mistura con una spattola di legno; onde la schiuma, che venne dalla union delle materie alla superficie eccitata dalla effervescenza delle particole alluminose e saline, si scemi, e svanisca. Svanita che sia, si copre, e così coperta si lascia per ore dodici almeno quietare, e raffreddare la mistura dell' acque unite, affinche le agitate particelle in istato di quiete si precipitino, e faccian sedimento; per aver il quale meno imperfetto fembra, che fi potesse cessata l'effervescenza, e in conseguenza svanita la schiuma, feltrare la materia. Per far la feltrazione bene, si deve adoperare un panno lino, che non abbia peli, atfinchè la materia più groffa, che resta ad esso attaccata nel passaggio dell' acqua, facilmente si distacchi. La spezie di pasta bianchiccia, e un poco cerulea, che fi caverà dalla pezza, fi dovrà porre di nuovo nel vaso di rame, cui si verseranno sopra libbre 14 d'acqua comune, nella quale sieno state sciolte libbre quattro di Allume di rocca servendosi nello scioglierla dello stesso metodo, che nella prima s'è tenuto. Nel versare che si farà l'acqua alluminofa fopra l'accennata pasta, bisogna per unir bene le materie, mescolare con un legno, e rimuover l'acqua d'attorno, nè da tal'opera desistere, finche l'eccitata schiuma, che dalla forza delle particole tumultuanti viene alla superficie dell'acqua determinata, non trovisi distrutta. Ottenuto un tal fine, si dee lasciare in quiete la materia per dodici ore almeno, passate le quali, s' ha a levar l'acqua chiara decantandola, proccurando di usare ogni diligenza, che con esta

non esca niente di fondo. Ânzi configliano alcuni il feltrarla, acciocchè niente di colore si perda. Se l'acqua nel passare conduce seco del torchino, si dovrà di nuovo ripassare, per aver maggior quantità di colore. Il quale riuscirà molto bello, e persetto, se la descritta operazione si repli-

che-

3**7**

cherà per la terza volta. E se pure non bello, ma bellissimo si volesse, potrannosi adoperare altre sibbre 4 di Allume sciolta in 14 d'acqua comune, e così rifacendo l'operazione più volte descritta. Si avrà.

Terminata dunque l'ultima delle operazioni testè dette, si dovrà con destrezza colare l'acqua, e sopra il colore che resterà nel sondo del vaso tornare a versare libbre 18 d'acqua piovana, o di sonte chiarissima, affine di purgare il colore; per la qual cosa si darà mano ad una spattola di legno, e si rimenerà la materia fin tanto che sia ben bene mescolara. Si lascierà poi in quiete, e fatta la precipitazion del colore, si separerà dall'acqua destramente decantandola, e colandola!

Tali lozioni si possono replicare tre o quattro

volte, e secondo il bisogno.

Si vuol notare, che per conoscere se l'operazion sia venuta persetta; non sol l'acqua, ma il colore medesimo esser della solore dolce; imperocchè un tal sapore mostra chiaramente, che l' Allume di rocca è del tutto perduto; e così ha da esser, perchè, se ve ne sosse qualche porzion rimasta, il colore non potrebbe dirsi di tutta la persezion, che si cerca.

Se mai avvenitfe, come non di rado avviene, che il colore tendeffe qualche poco al bianco, l'accorto operatore dee celfare dall'operare, perchè non folo non potrebbe giovargli; ma perdexebbe il tempo tirando innanzi ad operare.

Levato poi il colore dal fondo del vaso, si stenderà sopra una carta pulitissima dittes sopra uno, o più piatti grandi al bisogno, e si riporrà all' ombra, e non al sole, o al suoco, perchè si fecchi.

La descritta operazione come ogn' un vede è molto sporca, faticosa e rincrescevole; il perchè non disperi, chi in essa non è perito, se alle prime o seconde prove non ci riesce. Il tempo, la destrezza, e la pazienza fanno l'uomo maeftro in ogni più ardua cofa.

Modo di fare un bellissimo verde.

IL seguente colore, è il più bello, che vedere si possa, il quale vela e non copre, e da que-

sta composizione si cavano più colori.

Per far dunque cotesto color verde, si piglia un' onzia di Verde rame fino, un onzia di verde eterno, una di Giallo fanto, una di Cremor di tartaro, e sei grani, e meno ancora di Allume di rocca. Improntati tutti questi celori, si macinano fottilissimamente, fino a renderli impalpabili, ed uniti al Cremor di tartaro si pongono in una boccia di vetro in cui fia ftato prima posto un bicchier di aceto bianco ben forte, cui si dovrà aggiugnere l'Allume di rocca ben macinato anch' egli, acciò cavi fuora il verde, e dia il lucido al colore. Avvertati che se si mettesse in uso maggior quantità d' Allume, il Verde non riuscirebbe bello e chiaro; ma più tosto si verrebbe ad avere un coloraccio contornato di un giallo disagradevole. Per provvedere però a questo, quando un tale accidente fosse accaduto bisogna accrescere la dose di tutti gl'ingredienti, e quella del Cremor di tartaro ancora, fempre in ugual porzione, onde con ciò vengafi a correggere quella dell' Allume alterata. Ciò fatto, e chiusa la boccia, si espone al sole, ed ivi si fa itare, finchè l'aceto ha preso colore, si è fatto

un poco confiftente, e fi vede effer il tutto 3 perfezion venuto. Avvertafi però, che ful principio, vale a dire ne' primi giorni, bisogna qualche volta agitar la materia nella boccia, onde meglio l'une cose si comunichino all'altre. Cavata così la tintura verde, fi decanta il liquor chiaro in un altro vaso, oppure in cappe, e fi fa seccare. Sul capo morto poi restato nella boccia, si versa nuovamente altro aceto ben chiaro, fi agita come abbiam detto la materia, fi fa stare al fole, come si fece l'altra, e ridotta la tintura a perfezione, destramente si decanta, onde col chiaro non venga niente di fondo, e fi unifce all' altra prima cavata. Questa operazione si potrà replicare finchè vedafi; che la materia fulla quale si rimette l'aceto dà colore perfetto. Da questo si estraggono ancora altri bellissimi colori . Perchè , senza il Giallo santo , viene un Verde scuro; con poco, si avrà meno oscuro; e con moltissimo, vale a dire con dose ardita, diverrà un Verde assai aperto ed è provato.

Modo che tengono a Monpellier di Francia per fare il Verde Rame fino.

SI prendono due piccole Olle di terra ben vernicate, o in sua vece due pentole acconcie al bisogno; in esse si distribusicono due boccali in circa di vino bianco buono, il quale arrivi colla sua altezza ad occupare la metà del cavo del vaso, poco più, poco meno. Distribusto il vino negli accennati vasi, si prenderanno alcune sottili tergitette di legno capaci a sostenare il peso, che vi s' ha a por sopra, e si accomoderanno tra loro intrecciate sopra la superficie del

vino, il quale non dee effere da loro in niun conto toccato. Così disposte, si deono coprire di graspi secchi cui stavano appiccati gli acini dell' uva, e farlo in maniera, che il vino non resti neppur esso tocco dalli medesimi. Ciò fatto, si prendano lastre piccole di Rame della grandezza. e figura d' una carta da giocare, più grosse però, e si accomodano, e distendono sopra li graspi, e così di mano in mano colle stesse cautele adoperando, puoffivenire riempiendo il continente, che si lasciò vuoto il quale riempiuto che s'abbia, devesti coprire con uno ftrato di paglia all' altezza quasi di un piede, per difendere, per quanto mai fi può, la racchiusa materia dall'aria. Chiuso così il vaso, fi lascia stare per 10, o 12 giorni almeno, onde la forza del vino, che è nel fondo possa far sublimare sulla superficie del rame una specie di polvere, o schiuma verde ed umida; per estraer la quale, conviene cavar fuori del vafo le laftre, metterle a seccare all' aria, assinche seccata l' apparía schiuma si possa raspare, e così raccogliere il Verde rame. Quest' operazione si può rifare, finchè durino le lastre, e soglion durare da tre anni in circa. Avvertati però, volendo ciò replicare, di pulir bene i vafi, di adoperar grafpi nuovi, e di non variar l'ordine prescritto nell' altre cose; perchè in altro modo adoperando, l' operazione non verrebbe probabilmente bene . Quando riesce felice, ogni vaso, che vuol essere più tosto grande, suol dare pressochè una libbra di Verde rame per volta, e più ancora in tempo di estate. E questo è il color verde Rame, del quale non folo ne fann'ufo i dipintori, o miniatori, ma i medicinalisti ancora &c.

Color di Bronzo simile al vero.

S I prende Terra verde di Verona, e fi macina in maniera coll'acqua, che diventi finissima. Appresso, si unisce con colla di cotiche, o di ritagli, ed unita, se ne danno due o più mani sopra quella tal cofa, che vuelfi dipinta a color di bronzo, la quale dee prima effer ftata velata di gesso. Ciò fatto, fi da mano a frammenti di Croginolo nuovo, e si macinano pure con acqua, unendo ad essi un po di Biacca quando si volesse il celore più chiaro. Preparata così la materia del Crogiuolo, si stempera così coll'accennata colla, e si dà fopra la Terra verde fatta prima fecca, continuando a darcela, finchè l'opera non riesca di piacimento. Fatto ancor questo, si vuol usare sopra la fuperfizie del lavoro, Porporina, ed Ottone di Germania macinato fino, e particolarmente ne fiti i più esposti, mentre sembrerà, che venga scoperto il metallo a cagion di maneggiarlo, in effo-loro. Quest operazione merita più buon gufto, che infegnamenti.

Per dare alla Lacca un color bell simo.

S I macina la Lacca finifimamente con acqua pura, aggiugnendo ad effa nel macinarla due o tre goccie d'olio di Tartaro fresco, o più ancora, secondo la quantità della lacca, che si prefe a macinare. Con tale aggiunta acquistra più bel colore, il quale addiverrà ancor più carico, se più olio si adoprerà. Ciò fatto, si sa seccare all'ombra.

I L fanque di Drago in lacrima, macinato coa fapone, ed acqua un poco gommata, dà un bel color roffo; crefcendovi il fapone, fi ha un color cremifi; tornando ad augmentare la quantità del fapone, esce suori un bel Persichino; ed usandone poco assai il color si fa di Carmino.

A fare un bel campo rosso, come fanno in Francia, ed in Inghilterra.

P Rima d'ogni cosa, si dà sopra il lavoro una, o più mani di gesso stemperato con colla come fanno gli Indoratori; e poscia si uguaglia col raffetto, e si pulisce. Ciò fatto, se gli dà una mano di minio, o più, fciolto con colla di pesce, cercando, che la dittribuzion del colore venga uguale; indi un'altra, o più mani di lacca fina (fecco il minio che fia) quando ofcuro fi voglia. Se poi chiaro, e brillante fi defidera, fi copre d'una o di più mani di Cinabro macinato, ed incorporato colla Lacca, e quando quefto colore è fecco, si vela di Carmino, finchè torni a piacimento, ed il color fia uguale. Indi a fuo tempo gli fi da fopra una vernice chiara, e fina fatta collo spirito di vino. E' d'avvertire, che il Carmino deesi sciogliere, e diftemprare con acqua di tonte, o di fiume, o di pioggia, e non con quella di pozzo, mentre questa fa diventar il colore quati morello, e la gomma Arabica, e molto più quella de' Pruni lo fa prendere colore più chiaro e bello.

Modo di fare una bellissima macchia di Tartaruca.

P Reparato ciò, che si vuol macchiare, se gli da prima un colore tendente al giallo shiadato, ed a luogo a luogo qualche piccolo tocco d'ombra di Minio, che appena appaja. Poscia se gli da sopra un colore oscuro esprimente le macchie della Tartaruca al naturale, proccurando di lasciar intatte le macchie gialiccie, e quelle che tendono al rosseccio; e se ne possono tare ancora dell'altre col framischiare il Minio col nero.

Della Porporina.

A porporina si macina con un dito in una scoudella, entro cui sia orina chiara, o liscua vergine. Macinata che sia, si lascia precipitare a sondo, decantando poi con dell'rezza o l'orina, o la liciva adoperata. Ciò statto, si replica l'operazion medesima, finche il suido usato sia chiaro addiventuto; in appresso si cola per pezza, e colato, si unisce alla materia che resta sulla pezza Zastenano, sciogisendo in appresso la mistura con acqua di gomma. Serve questa Porporina così preparata per dare naturalezza a qualche lavoro, quando vogliasi, che imiti il Brouzo.

Per imitare il Lapis Lazuli.

S I prende Azzurro di Berlino, ovvero Smaltino fino, e fi stempra con Vernice di Gomma Lacca, e prima, che sia secco si spruzza con polvere d'oro; quando sarà asciutto si ricopre con Vernice bianca più volte, e poi si pulisce. Per

Per imitare il Porfido.

S I fa il fondo con Bruno d'Inghilterra, ed un poco di nero; fi spruzza poi con Biacca, e si copre con più mani di Vernice chiara.

De' Sbruffi .

Ari fono gli Shruffi, che vengono dalla Germania, fra i quali ve n' ha una forte, che fembra Rame ridotto in polvere, e questo si fa con più tinte unite insieme. Per distribuirlo sopra li colori, si prende un tubo piccolo di latta, cioè un canoncino, il quale in una delle di lui estremità si chiude con un poco di tela da staccio, onde possa per essa passare la polvere, che si vuol sbruffare. Così accomodato, si metta una presa della materia polverata nel tubuletto, e foffiando in effo, vienti a distribuire dove si vuole. Si è lo sbruffo del color dell' oro, che velato con vernice di spaltro, diventa di colore simile a quello del Rame. Quello di colore uguale all' Argento, velato colla Vernice di color d' Oro, pare Oro. Colli sbruffi s'imita la Pietra venturina.

Modo di pulire, e lustrare le Vernici.

Tutte le Vernici per fine che fieno, e ben manipulare, non ritengono però in fe quel bel luftro, che aver dovrebbono; perchè in Europa pochi fi dilettano di pulirle, di luftrarle, non che di renderle piane, uguali, e lucide come un criftallo, come praticano li Cinefi. A quetto fine dunque, ed a perfezionamento de lavori di Ver-

Vernici, porteremo qui il modo facile di appianarle, dar loro il lucido, e render vaghi, ed a

tutta perfezione i medefimi lavori.

Primieramente deeli sapere, che quei lavori fopra i quali si vogliono lustrare le Vernici, ricercano nel ciò fare diversità di maniere. Perchè, se la Vernice che si vuole adoperare è di Gomme si ciolte collo Spirito di vino, bisogna in tal caso dar sopra il lavoro molte, e molte mani di Vernice, arrivando alcune siate sino alle 20; se poi la Vernice da usarti è oliosa, siccome ha in se più corpo, ed è più denda dell'altra; così sopra il lavoro non ci sarà bisogno di dat tante mani.

Ora passando al modo di pulire le dette vernici : deveti in primo luogo offervare, che la data Vernice di qualunque forte ella fiasi, ha da effere perfettamente fecca, perchè non essendo, si verrebbe a sconciare, non a pulire la superficie di lei . che ad uguagliare, ed a lustrare si prende. Dopo, si piglia Pomice macinata finissimamente, la quale si trova nelle officine de' colorari, la qual polvere di Pomice si deve inumidire del tutto con acqua chiara, e poi con pelle di Cerviotto, oppure col Sovero, che sia senza gruppi, e schietto, bagnato in detta Pomice fi frega leggermente la Vernice in modo, che resti uguale, e senza segni; diffi leggiermente, perchè se si calcasse la mano, si correrebbe rischio di portar via la Vernice, e di scoprire il legno, od altro sopra cui si fosse data.

Renduta così uguale la vernice, franirà il lucido e franendo refterà pallida; nella cui circoftanza volendole ridonare il luftro; prenderete (feppure non vi piaceffe, ricoprire la fiperficie uguagliata con un'altra mano di vernice liquida) prenderete duffi, una pezza di lino fottile, che non fia feabra, non abbia cuciture, od altro, che sfregiar posta la Vernice, e bagnata prima nell'Olio d'olitro, p. fcia nella polvere di Tripolo macinato finifimamente, strofinerete leggermente la superficie della Vernice, e così a poco a poco, diverrà lucidiffima come era innanzi, che si ugualiasse colla polvere di Pomice. Per levar poi dalla medefima l'unto lasciatori dall'Olio adoperato, si deve prendere il fior di farina, e con ello fregando con destrezza il lavoro, manisestera tutto il lustro. Anche per guest' ultima operazione si vuole adoperare una pezza bianca, e ben licia.

S'avverte in fine, chi vuol porre oro, figurine, fiori, od altro per ornamento, fopra il lavoro, convien farlo, prima che gli fi dia l'ultima mano.

Del modo che s' ha a tenere per cuocere le Vernici.

A maggior fatica, che possa fare uno che sia o dilettante, o principiante in quest' arte, è quella a mio credere di cuocere perfettamente le Vernici. Puossi bene insegnare, ma non si arriverà giammai, se non se, colla lunga sperienza ad apprendere ciò che è necessario per ben riuscirvi, tanto più, che peche fono le Vernici, che fi adoperano, fenza prima aver dato loro la neceffaria cottura. Non pertanto m' ingegnerò di ufare ogni per me maggior chiarezza nel proporre le regole, che in una sì fatta operazione fi fogliono tenere, le quali poi anche più chiaramente fi tratteranno, quando fi parlerà a parte a parte delle varieta delle Vernici, non che in particolare di quelle, che ricercano particolari cotture, fenza scottarmi punto dal metodo integnato dagli AuAutori, che hanno scritto sopra tale dilettevol materia. E perchè ve n' hanno alcune, che ricercano una lunga, e diligente cottura, per cui fare havvi mettieri di un fucco lungo anzi che no, uniferme, e di moderata intensione, per dar campo alle Gomme di pertettamente sciorsi, e ben bene incorporarti colla materia nella quale fi fon poste a distarsi; quindi è che seguendo gl'insegnamenti del dotto Padre Bonanni pofti al cap. 21 del fuo libro, non felo verrò adoperandomi per confeguire il fine, che proposto mi sono per riguardo alla cottura delle Vernici; ma proporrò in oltre il metodo, che s'ha a tenere, perchè i vetri sposti al fuoco non scoppino crepando, e per meglio esprimermi, userò le medesime parole, che ufa l'anzi detto chiariffimo Padre, il quale così si esprime,, sogliono (dice lo , stesso) molti servirsi del Bagno Maria, che è » quando fi pone il vafo della vernice, dentro », ad un altro pieno d'acqua, la quale mentre », bolle per il fuoco, fopra cui è collocata, co-, munica il suo calore alle Gomme incluse nel » vaso immerso nell' acqua, e questo modo è s, buonissimo; ma perchè il bollore dell'acqua , non è così facile ad effere regolato in modo, , che sia sempre uniforme, e richiede l'assisten-, za di chi opera, meglio farà praticare altro , modo, il quale farà più facile, più unitorme, , e di minor briga, potendosi uno anche assicu-, rare, mentre dorme, che il fuoco open con puniformità di calore, e si faccia un' ottima di-, gestione delle Gomme racchiule nel vetro .

"3, Il vaso dunque in cui si porranno a cuocere gl'
33 ingredienti per ciascuna delle predette vernici,
35, deve elegersi tale, che sia capace due volte più
35, del-

Ass acr.

" della materia, che vi si pone, poichè dovendo " la bocca di esso essere angusta, e ben chiusa, come si sa nel lambicco, potranno li spiriti » della vernice raggirarsi in esso, e senza svaporare, sciogliere con la loro attività le Gomme minfuse. Deve in secondo luogo essere di figura , tondeggiante senza ripresa nel fondo, perchè " facilmente potrebbe crepare detto vaso, così si ,, può porre, o nel Bagno Maria, o nel Bagno det-,, to di Arena, il quale non è altro, che una " scudella di Rame piena di Arena, o di Cenere, ,, nella quale s'immerge il vetro, fino al fegno , della materia deftinata alla cottura: Sotto tali , vasi si deve accendere il fuoco, e acciocchè que-, sto sia di tale attività sufficiente alla cottura , desiderata, e duri per molte ore nell opera-, zione fempre uniforme, non vi è il miglior modo, che fervirsi di un Fornello detto a ven-, to, e fra tutti li Fornelli di tal genere l'otti-, mo è quello, che qui descrivo per quelli, alli » quali non è noto, e spiegherò il medo di servir-, fene. Si veda in fine la Figura prima . A B mon strano nella parte superiore orizzontale un buco , tondo, fopra cui si deve porre la scudella di Rame , piena di Arena, o acqua con entrovi il vafo della ,, vernice CD. Il Tubo EF, fi deve empire di car-, bone, e poi chiudere la fua bocca con coperchio di , Terra fimile a quelia, di cui si è fabbricato il , Fornello, ed a fine, che s' impedifca l' ingref-, fo libero all' aria, fi chiuderà la fessura, che , paifa tra il coperchio, e l'orificio del l'ubo, , con fovrapporvi della cenere. Per il buco ante-, riore G incavato a cono nel Fornello, e di com-, petente grandezza, si dà suoco al carbone calan to nel vano interno del Fornello del Tubo EF,

» é questo buco ancora chiuderassi con turraccio pa-» rimenti di figura conica , proporzionato al di lui , incavo, come vedeti in I. Servendosi sempre per » tali turacci della medelima Creta, con cui for-, mafi il Fornello. Nel lato poi, e luogo H, 22 quafi fu la base del Fornello dovrà esservi un 3) altra apertura in forma di una piccola porti-, cella tonda, e col fuo turaccio, che almeno nella fua parte superiore convessa entri dentro », al vano del buco, degradando a cono, come può vedersi in S. Quetto buco H chiamasi Cinerario servendo a fine di potere comodamenn te estraere con una Palettina la Cenere caduta nel vano inferiore del Fornello, dalla graticcia , fopra cui ardono i Carboni fotto il Tubo E F., », e buco AB, dovendo detta graticcia di ferro , effere posta quasi orizzontale al buco G cono forme mostra la linea accennata a punti sotto , il detto buco G, ed acciò meglio possa consi-», derarsi il tutto, veggasi al numero 2. Lo Spac-,, cato del proposto Fornello, ove appariscono le , fue parti interiori, e fono AB il vano, che 2, riceve la Scudella del più volte nominato Ba-23 gno. EF il Tubo pieno di Carbone, chiuso nella bocca E, il qual Tubo corrisponde nel 2 vano di fotto LM non molto diftante dal bu-2, co AB, fotto cui principalmente devono effe-, re accesi i Carboni LM, che rappresenta tut-, to il vano interiore del Fornello, e diviso in 3) K con una graticeia di ferro per fostenere i 2) carboni accesi nel vano superiore L, e per deporre la loro cenere nel vano inferiore M ... 33 G posto in mezzo al circolo de punti, rappresentante il luogo, che deve avere il buco , per accendere il fueco, qual buco, come si è detto

», è quasi orizzontale alla graticcia K . Finalmene n te H rappresenta la porticella del Cenerario , cavata nella parte superiore a cono nella grof-, fezza del Fornello, e a detta forma conica de-» ve essere ancora la bucca G come si è detto, , e ciò a fine di poter meglio regolare co' loro , confimili turacci l'aria, che giocando per que-, iti due buchi G, ed H mantengono acceso , il fuoco, e confervano quel grado di calore, , con cui si vuole, che operi intorno al Bagno, , mentre se i buchi si lascieranno molto aperti, , molto farà l'accentione, e calore del fuoco, , molto esfendo l'aria, che s'introduce; minore », è poi l'una, e l'altra se più si chiuderanno ,, li detti buchi, per la minor' aria, che riceveranno. Onde è che il fuoco resterà sempre , in uno stesso grado, se i detti turacci si man-, teranno sempre in quella positura, che si adat-» tarono al principio ne' loro buchi; che se que-, sti si aprissero del tutto, e molto più se si scoper-, chiasse la bocca del Tubo E F. presto si accen-" derebbero tutti i carboni, e il calore crescereb-, be all'ultimo grado; all' opposto poi se del tut-, to fi chiudesfero, mentre cessando la comuni-, cazione dell'aria, fi estinguerebbe il fuoco, ed " il calore cessarebbe affatto nel detto Fornello " a vento. Quetto modo è ottimo per avere sem-"pre il medetimo grado di calore, con cui si , faccia un' ottima digeftione nel vafo riscaldato, , e fenza esfere obbligato alla continua assisten-,, za, acciocchè si mantenga il suoco, e si dige-"risca la materia, che si ta bollire.

", Nello stesso tempo si possono cuocere gli Olj, ", e li spiriti di Trementina, Pece Greca, Ragia ", di Pino, e l'Olio di Lino, e comporre tutte le

" Ver-

"Vernici Oliginofe., Sin qui il detto Padre Bonanni. Ora pafferemo ad altre cofe necessarie, per operare nelle suddette Vernici, e sono li Luti, e Cole, ed alli Gradi del Fuoco.

Gradi del Fuoco.

F Uoco die primo grado s'ottiene con due, o tre piccoli carboni accesi.

Di fecondo con tre, o quattro.

Di terzo con tanti, quanti si vedono abbiso-

gnare per far bollire una pignatta.

Per avere il quarto poi, vuol la bisogna, che si usino carboni di legna valevole ad eccitare una estrema violenza.

Modo di fare il Loto detto della Sapienza.

P Rendafi creta ben tenace, e fatta ben bene feccare si polverizzi sottilmente. Ciò fatto si ficiolga con acqua, e gli si unisca sterco di cavallo, chiara d'ovi shattuta, ed incorporato il tutto assemble si maneggi, finchè vedali il bisogno. Preparato così coretto Loto, s' intonaci L'ambicco, o Saggiuolo per di fuori, e si lascia bene seccare prima di porre o l'uno, o l'altro al fiuco.

Per fare un altro Loto perfettissimo molto necessario nelle operazioni delle Vernici.

S I prenderà onc. 5. di Trementina cruda, una di ferco d'Afino, una di quella polvere di ferro, che fta fulla ceppe dell' Incudine de Fabbri Ferrari, due di Cimatura di lana; indi interperate della constanta di la consta

corporato il tutto affieme, fe ne fa uso, avvertendo però di non adoperare il vaso lotato se prima la lotatura non sia ben seccata, o al sole, o all'ombra.

Loto, o Colla per li Lambicchi.

Chiuder bene le giunture de Lambicchi fi A adopera comunemente la Colla di Pafta, colla carta, la quale, senza più, molte volte suole di per se sola bastare; quando però nella materia, che deesi lambiccare entra lo spirito di Vino, sembra che non sia sufficiente, e perciò è mestieri far uso della seguente come più valevole, e ficura. Si prende dunque Colla di fior di Farina di Frumento, e Calce viva fottilmente polverizzata alla quantità di un' onzia per sorte; bollo Armeno in polvere non più di una mezza; chiara d'ovo ben battuta quanto bafta per formarne un impasto di corpo competente. Di questa Colla, o Loto, oltre l'uso che se ne vuol fare per chiudere le giunture de Lambicchi più ficuramente coll' ajuto della Vescica bagnata, o della Carta a tre, o quattro doppi per guarentirsi dall'azione dello spirito di Vino, che suole il più delle volte corrodere il Loto adoperato, fe ne serve ancora per coprire le crepature in qualunque vaso di vetro, o di terra, soprapponendo a quelle de' primi strati di carta a più ordini per far che l'unione si renda più forte, e più resiftente .

A fare un' altra Colla, che attacca li Vetri, le Porcellane, le Majoliche, le Ossa, e simili.

Rendafi un pignatto nuovo, e fe gli ponga dentro Colla Garavella ben chiara, e limpida con tanta quantità d'acqua, che basti per intenerirla; intenerita che sia, vuotisi tutto l' umido superfluo, e ad essa Colla s'unisca sugo d' aglio colato per pezza, e mettasi al suoco a bollire, fin che si conosca esser cotta. Ciò satto deesi aggiugnere alla medesima un poco di biacca di Venezia ben macinata, e proccurare, che il tutto venga perfettamente incorporato; così adoperando, s' avrà una Colla efficace. E' d'avvertire però, che qualunque fia la materia, che vogliafi incollare, fi hanno prima a fregare i fuoi pezzi con aglio, o per far meglio, toccarli col di lui fugo dato fu loro col pennello, ad effetto che l'incollatura venga ben fatta. Incollati, che fieno, ed uniti al lor tutto, conviene per ore 48 lasciarli stare in riposo in luogo ove la materia possa bene seccarsi, e diventar dura, e resistente, avendo riguardo di non toccarli, perchè non fi fcompongano. Tale incollatura refifre all'acqua, ed al fuoco.

Altra Colla, o Stucco.

S I prenda la polvere di Massice, la Trementina, e la Biacca polverizzata, e s' incorpori tutto assieme, che avrassi una materia molto tenace.

AI-

P Iglis Colla di Pesce tagliata in minuccioli, s'infondi nell'acqua vita, e in essa si alcoco a bollire, ed ivi si tenga, finche sia giunta ad acquirtare la constitenza di Colla Garavella. Questa attacca li Vetri, ed altro.

Altra .

SI prende un Nervo di Bue fecco, e riducefi, percuotendolo fopra un' Incudine da Fabbro Ferrajo con un martello, in picciola particelle, dello quali fe ne piglieranno quante fe ne vogliono, ed infué nello Spirito di Vino, ivi fi lafcieranno, finchè fieno diventate molli, e tenere. Ciò ottenuto, fi porrà il vafo al duoco contenente la materia nello Spirito di Vino infufa, e fi fraè bollire fin a tanto, che fiafi ridotta a Colla. La quale quando è fatta bene, e fia perfetta, potra fervire ad incollar Vetri, Porcellane, Offa, Scattole &c. potendosi afficurare, che il pezeo incollato, non si facilmente tornerà a rome perfi nel luogo, che è fato unito.

Colla di Ferro tenacissima.

Pendi Trementina di Venezia quanto vuoi, ponila in una Scudella fopra fuoco lento, ed ivi lafciala stare, finche abbia finito di sumare, e siasi delle sue parti grassos fore propilia Limatura di Ferro monda da ogni sozura, e ponila nella trementina, e con essoluta ben bene incorporata, tornerai a farla cuocere tane

tanto quanto bafía per farle prendere confifernas uguale a quella della Colla di pafía. Con quetta potrai unire groffi pezzi di terra cotta, vale a dire, Olle, Vafi &c., non che Affe, Tavole, e fimili. Servirà ancora per turar buchi ne'vafi, per unire macigni &c. Anche queffa Colla refifte all' acqua, ed al fuoco.

Altra Colla per uso della Carta quando è stracciata.

SI pigli Zucchero fioretto, e petto in un vaso di rame acconcio si faccia chiariscare. Chiariscato che sia, s'infondano in esso budella del Pesce Sturione, e ribollir si faccia a cottura totale delle dette budella, vale a dire, finchè in esso restinato del tutto disfatte. Colisi poscia la materia, e si riponga al bilogno. Quando si volesse acconciar Carta stracciata, si toccano i margini della stracciatura con detta Colla, diligentemente si uniscono, ed unita si conservano sin tanto che è secca. Meglio riesce però a distendere detta Colla sopra un marmo, e formar Caramelle, colle quali inumidite che sieno di Sciliva, si toccano i margini della Carta rotta, che vuosi acconciare.

Colla detta da bocca per incollare la Carta per taglio.

Olla di Germania, o fia Garavella della più perfetta, bianca, e trasparente, che trovate fi possi, e Zucchero candito bianco a propozione della Cella; si pone ogni cosa in un Pignattino a propozione della materia suddetta, che sia D4 nuo-

nuovo, e ben vetriato, che contenga tanto di acqua, che sia a proporzione della Colla, e Zucchero; ma in abbondanza per la coccitura, e callo, che deve fare; nell'acqua fuddetta si ponne ad ammollire la Colla spezzata in minuti pezzetti per sin, che sarà bene inumidita, e dopo se gli ponne il Zucchero, dopo ciò si faccia ogni cosa bollire, finchè la materia fia callata due terzi, e vedafi ridotta a buona confistenza, levandogli continuatamente tutta la schiuma, che sarà con un cucchiaro. Ciò fatto formarete pezzetti di detta Colla, come Caramelle, e se ne serve per tenerla in bocca, tanto, che venga ben umida come sciolta per darla alla carta, ad effetto di unirla. In cambio della Garavella, si puole servire delle budelle dello Sturione cotte disfatte nel Zuccaro suddetto.

Modo di adoperarla.

OUalfivoglia Carta stracciata si unisce persettamente, e volendosi unire due pezzi di Carta a vostro piacere, che non fosse stracciata, si opera nella feguente forma. Si dà come un mezzo taglio leggero alli due pezzi di Carta, che volete unire col Temperino, che fegni la Carta per fino alla metà della sua grossezza, e dopo si straccia la Carta in quel fito ove gli avete dato quel piccolo taglio, e ad ambe le Carti dove le volete congiungere afficme darete la Colla suddetta, che quella barbetta, che ha fatto la Carta nello firacciarla coopera molto alla perfezion dell'unione, calcando la congiuntura fatta con l'offo da lettere. Devefi avvertire di fare l'operazione fopra di una tavela piana, lifcia, e pulita, e di operare con fomma diligenza, e pazienza.

Delle

Delle Vernici in particolare, e del modo di manipolarle.

Di quella della China.

A tanto decantata Vernice della China, in altro non consiste, che in semplice Bittume, che dalli Chinesi si chiama Cì. Stilla questo da alcune fenditure fatte a posta nella scorza di alcuni alberi di fmisurata grandezza, i quali nascono unicamente ne' Monti altissimi della Provincia di Scuhvan. Viene un cotal Bitume fecondo quello, che scrive il Padre Vanhame Gefuita in una sua lettera in data delli 10 Febbrajo 1697 confervato per lo spazio di vent' anni da Cinesi medesimi in certi vasi di terra ben vitriata, quando abbiano la cautela di guardarlo da tutto ciò, che alterar lo potesse, per cui fare lo difendon dall' aria, coprendo con vessica la becca degli fteffi vafi, e'da tutt'altro di fimile. Vendeli quetta bituminofa materia paoli tre Romani la libbra colà dove gronda: Ma in questi Paeli per la sua rarità, vendesi dagli incettatori di quella ciò che par loro.

Il modo di preparare questo Bitume per adoperarlo è il feguente. Pigliano libbre cinque del detto, e lo pongono in un vaso di legno, che abbia la bocca larga, ed unita al medesimo altrettant acqua di fiume, o di fonte, lo fanno stare un giorno intero al sole d'Estate, e se soffe d'Inverno due giorni, indi a quando a quando lo vanno maneggiando ben bene con una spattola, finchè sia il tutto a dovere più incorporato. Così preparato lo ripongono poi in uno, o più vasi simili alli mentovati di sopra, tenendolo ben guardato, e coperto sino a che lo vogliano adoperate. E questa è la vernice de' Chinesi, la quale puossi dire più naturale, che artestata.

Ciò fatto, prendono l'Olio di Girgili (non avendo eglino quello d'Oliva, o di Lino per far l' Olio cotto come si pratica in Europa) il quale estraggono da certi semi simili a que' del Lino, e di cui ne fann' uso per la sua buona qualità anche ne' mangiari, de' quali semi trovasene ancora nella nostra Italia, e particolarmente in Sicilia col nome di femi di Giurguilena, o Curgiulena, che da' Chinesi oltre l'Olio, che da essi cavano, si candiscono ancora col miele per renderli più grati al fapore, mangiandoli come hanno in coftume; ed indi lo fanno cuocere a fegno, che diventi giallo-scuro, e denso. Sicchè quando vogliono far uso della sopraddetta Vernice, prendono libbre cinque di Cì cotto, cioè del Bitume preparato nel modo sopraesposto, ed onzie nove di Olio cotto di Girgili mescolando coteste due materie assieme messe prima in un vafo di legno al fole. Cui, volendo far Vernice nera, fogliono aggiugnere alcune dramme di vitriolo disfatto nell'acqua.

Li Chiness sogliciono, prima di porre in opera la loro Vernice, far precedere una impremitura composta di fangue di porco, e di calce viva in polvere da darsi sopra quelle cose, che vogliono vernicarè nella stella maniera, che fanno i doratori col Gesso, e la Colla innanzi, che faccian' nso dell'oro; la quale puliscon poi, fecca che sia, col loro pulimento, che in altro non consi-

fte, che in polvere di mattoni cotti, e polvere

di ruota d'arrotare i ferri.

Ne' legni fovra i quali non vuolfi dare imprimitura, usano in sua vece l'Olio di Gergilì, alquale, quando è fecco, danno fopra la Vernice. Nelle cofe poi gentili, e piane, come fon per esempio le Schiffe, i Tavolini, le Scattole, e simili, danno prima una mano di Vernice; poi ne' luoghi, che adornar vogliono. Distribuiscono, e dispongono le carte miniate, le quali per lo mezzo di un dente ben levigato allo impaffir della Vernice vanno con deftrezza spianando, ed adattando al piano su cui le pofero; diligenza, la quale molte volte è superflua, perchè quando la carta è itata a dover messa in opera, da se si spiana. Ciò satto, vanno replicando le mani di Vernice, che abbifognano, pulendo, e ripulendo con un panno lino la fuperficie della medefima fecca bene che fia; e finche vedefi terminato a dovere il lavoro. Tale Bitus me lascia un lustro assai grande, come si rileva da una lettera del Padre Lodovico le Combe fcritta alla Ducheffa di Buglione stampata l'ans no 1600.

Si deve notare ancora, che lavorando intorno alla fopraddetta Vernice della China detta Cl; la quale vien di prefente portata in Europa; refta danneggiato, chi non è affuefatto a maneggiarla, o non è munito di un qualche falutare antidoto, come lo fono coloro, che ne fanno ufo: Perciò per difenderfi dal gonfiore, e dall'affanno del petto, che fuol comprendere gli incauti fabbricandola, è neceffario prima; e dopo di porfi all'opera far bollire per qualche tempo nell'acqua pura penne di Gallina, e con quella

60
lavarsi e volto, e mani, tome fanno i Chinessi fenza asciuttarsi. Con una tale cautela non si refterà osfeso, no nel senso del tatto, nè in quello dell'odorato.

Della Vernice del Giappone.

L A Vernice del Giappone non è molto diffimi-le da quella della China; ne altra differenza patfa tra l'una è l'altra, se non, che il Bitume usato dai Giapponesi nel far la loro nasce da un feme, che produce una pianticella, che vien da loro trapiantata, e che cresciuta in Albero sta sette anni prima, che cominci ad effer capace di dare il ricercato frutto. A tale stato giunta, fendono dalla cima al piede del tronco la corteccia della Pianta con tagli non molto profondi, dai quali, quando comincia a stillare la materia bituminofa, che in loro linguaggio chiamano Uruxi, adattano alle piaghe stillanti certe doccie, che non folo raccolgono, ma conducono il liquido bitume a grondare in un vafo come di porcellana, che poi coprono con carta inzuppata d'olio, e così lo conservano dentr' esso per lungo tempo. Il colore della raccolta materia tende più al bianchiccio che no, e quando è il tempo, che lo raccolgono, da niuno si tocca, perciocchè toccandolo produce certo prudore nella carne di color, che lo toccano, e fa follevare alcune bolle assai dolorofe.

Quando nel Giappone vogliono adoperare la fuddetta Vernice, la preparano nel modo feguento. Colano lo ftillato Bitume per panno lino due volte, con questa avvertenza di non toccarlo colle mani giammai; locchè per fare lo spremono tra due tavolette a guifa di un torchio, e così fatto passare per tela, lo danno sopra i loro lavori, lasciandolo dopo ben bene seccare. Quando è seccato, coprono la prima con un'altra mano, avendo riguardo di tornarlo prima a ripaffare per altro panno di lino pulito, ponendo in esso panno un poco di seta, o bambagia in fiocco, onde fi fottilizzi meglio. La terza volta poi adoperano nel maniera, che segue. Prendono cioè quella quantità di Bitume, che vogliono usare, e la ritornano a colare per due volte, indi in tre parti di detta Vernice, infondono una parte di acqua, la quale posta in un vaso vicino al fuoco la vanno maneggiando con una Spatola di legno, finattantochè l'acqua resti bene incorporata col Bitume, il quale poi maneggiato al caldo con la detta acqua diventa di color nero. Fatta che abbia questa mutazion di colore, l'uniscono con un olio da loro chiamato di Giugiulia, e così fe ne fervono. Il modo poi, che tengono nel dare la Vernice sopra i lavori preparati è il seguente. Prendono il legno od altro, che vogliono vernicare, e cercano, che la superficie sopra cui deve andar diftesa la Vernice, sia ben pulita, liscia, ed uguale; la qual superficie se fosse piana, sogliono coprirla di tele fottili bagnate di Vernice dalla parte, che dee toccare il legno; la qual Vernice serve di Colla, nè volendo usar tela, adoperano in fua vece carta. Attaccata ed asciutta la tela, o la carta adoperata, mettono li lavori in un armaro ad effetto, che vengano guardati dalla polvere, e che maggiormente si secchino. Secchi e ben asciutti, che sieno, li cavan fuori, e dopo aver dato loro un'altra mano di Vernice, li ripengono come prima; e così van facendo di mano in mano, finchè lor piace, e finchè il lavoro fia bene indurito, e perfezionato. Terminato che abbian di dar la Vernice, vi lavoran fopra rabeschi, e fogliami d'oro, o dipingonli con colori stemprati con detta Vernice bianca senza usare alcuna ulterior diligenza in pulirli.

Ne lavori poi più gentili, e più da loro pregiati, e che mandano in Europa, ufano maggior diligenza, dando alla Vernice un pulimento, con cui rendono uguale il lavoro, nel modo, che fegue operando, Asciutta che sia perfettamente l' ultima mano della Vernice, che per effere di materia groffa fuole effere la terza; pigliano un pezzo di pietra da arrotare, e polvere finissima di mattoni cotti, e con essi lisciano la Vernice di modo, che resta il lavoro in ogni sua parte uguagliato. Ciò fatto ricuoprono la superficie pulita con un'altra mano di Vernice, la quale fatta fecca, di nuovo la spianano; e finalmente tornando a ricoprire con Vernice più liquida la fpianata superficie danno termine alla loro operazione. Sappiati però, che nel dar quest'ultima mano usano somma diligenza, adoperando un pennello largo come qua mano a modo di fcoppettino composto di capelli di un Fanciullo dell' età d'otto in dieci anni .

Vernice fatta in Europa simile molto a quella della China, e del Giappone perfettissima.

Omma Copale ridotta in polvere sottilissima J parti due; Vernice d'Ambra parte una . Si fa Icaldare la Vernice d'Ambra (perchè dicono, che ha facoltà di sciogliere la Gomma Copale). in

62

in un pignatto nuovo vitriato, e a poco a poco s'infonde in essa la Gomma polverizzata incesfantemente mescolandola sopra suoco lento, finchè fi veda effere il tutto perfettamente incorporato. Nello stesso tempo in un altro pignatto, che sia sopra il fuoco con entro dello Spaltro disfatto in Olio cotto, si versa la mistura del primo, usando diligenza, che a forza di andare il tutto mescolando sopra leggier suoco, vengano le materie unite, perfettamente incorporate infieme. Ciò fatto fi leva il vaso dal fuoco continuando a mescolare la mistura, finattantoche sia vicina a raffreddarfi; nel qual tempo prenderai acqua di Ragia, e l'anderai poco a poco verfando dentro la materia cavata dal fuoco, nè ti riftaraj per un pezzo dal mescolarla, aggiugnendo, fe il bisogno lo vuole, sempre nuov'acqua, e così seguiterai a fare, finchè la composizion della Vernice fiafi raffreddata, ed abbia prefa la confiftenza del miele.

E siccome l'acqua di Ragia facilmente s'apora; così nel tempo, che si va versando, e mescolando coll'altra materia convien tenere coperto il vaso. Fatta s'fredda che sia la Vernice, si deve colare per panno lino, torcendolo, e premendolo fra due tavolette, o torchietto, acciochè venga fuori spremuta la sostanza della Gomma, e dello Spaltro, separare si possa dalle inutisi seccie, che lasciano l'una, e l'altro, e la Vernice resti pura. Colata che sia, si conserva in un vaso di vetto, o di terra ben vernicato, e chiuso; e se diventasse mai densa più che non dovrebbe, si rende sinda a misura del bisogno coll'acqua di Regia calda, o fredda che sia. Vuolsi avvertire, che l'Olio cotto, cui si unisce lo Spal-

tro, sia persetto, e si conoscerà esser tale, se mettendovi dentro o Legno, o Spattola non co-lerà a goccia, ma scenderà filato senza staccarsi giammai. Del qual' Olio quanto meno se ne userà, e quel poco, che si usa, si più sacile a seccarsi, come quello nel quale entra la Cuperosa, la Vernice acquisterà più durezza, e maggiar lustro, come ha la vera della China.

A fare la Vernice d' Ambra teste

Utefla Vernice viene comunemente chiamata d'Ambra, ancorchè nella fua compofizione non entri ne Ambra, o Carabe, che è lo steffo; ma così viene da' Turchi deneminata pel luttro, che tiene a fimilitudine dell'Ambra, ed è chiamata ancora Vernice Turchesca pel grand' ufo, che loro ne fanno. Questa è composta di una gran parte di Olio cotto, e tre di Pece greca, e ii fa bollire a fuoco lento, finchè abbia perduta tutta. l'ontucsità; e che si veda ritener folamente il suo viscolo, Quando a questo stato e giunta; ella, è fatta.

Altra Vernice .

Olio di Lina cotto parte una, Pece Greca, parti due, Ragia di Pino parte mezza. Si fa bollire ogni cofa insieme in una pignatta come sopra.

S Andracca in polvere onzie tre, Olio cotto onzie fei. Si fa bollir l'Olio cotto a fuoco lento; mentre bolle, fi va in effo a poco a poco infondendo la Sandracca polverizzata, maneggiandola fempre, finchè fi confumi la fchiuma. Ciò fatto fi prende un' onzia di Maffice in polvere, il quale farete bollire in una mezz' onzia di detto olio cotto fino a tanto, che più non ifchiuma; indi fi unifice poi il tutto infieme a forza di lento fuoco, fi cola, e fi conferva come fopra.

Vernice riferita dal P. Giovanni Zahan nel Tomo 3. dell'occhio artificiale.

Omma Elemi dramme due, Gomma Anime dramme due, Incenso dramme due, Ambra bianca, o Carabe dramme due; tutte queste Gomme si riducano in sottilissima polvere. Indi farete cuocere ogni cofa in un vaso di vetro con Aceto distillato, aggiugnendovi due dramme di Gomma Dragante fatta in polvere, e quattro di Zucchero candito ben feccato, e polverizzato operando nel modo feguente. Si prende una libbra d'Olio di Spiga, o in sua vece una di quello di Trementina aggiugnendoli oncie fei di Trementina Cipria, e si sa cuocere il tutto a bagno di mare; e quando la Trementina farà totalmente sciolta, porrete tutte le suddette polveri a poco a poco entro la detta Trementina, ed Olio, mescolando ben bene la materia con una Spattola, acciò s' incorpori, lasciandola poi bollire per quattro ore almeno. Ciò fatto, si cola come iopra, ed avrete una vernice nobilissima.

66

OLio di Spiga onzie due, Massice in polvere onzie una, Sandracca in polvere onzie una Trementina mezz' onzia; si pone a bollire l'Olio in bagno di mare, e quando è caldo, vi s'aggiugne la Trementina, la quale disfatta che sia, s'infondono poco a poco in essa le polveri incorporando il tutto a sorza di fuoco lento in detto bagno di mare con ispattola, guardandola con fomma diligenza, perchè è facile a prender suoco. Perfezionata che sia, si cola, e si conserva come sopra.

Vernice per velare le Pitture.

Olio di Lino stillato per Alambicco onzie una, Vernice d'Ambra suddetta onzie tre; s' incorpora il tutto inseme a succo lento; si passa per pezza, e si conserva in vetro chiuso.

Altra Vernice consimile.

Evefi avvertire, che dall'Autor di questa Vernice non vengono spiegate le dosi delle droghe, che la compongono; e perciò in questa circostanza deve supplire la pratica di chi opera.

Per farla dunqué, si piglia Massice, ed Olio d' Abezzo, ed a succo lento s'incorporano insteme. Fatto lo scioglimento s'aggiugne alla materia acqua di Ragia in tanta quantità, che si possa adoperare.

Altra Vernice di gran lucido da dare sopra li Quadri.

SI prende chiara d'ovi, e si sbatte lungamente, te; sbattuta, si speglia della schiuma, che nello sbatterla si è prodotta alla di lei superficie; indi se le unisce sugo d'Aglio, e con esta mescolandelo, eben bene agitandelo, s'incorpora. Questa Vernice oltre il tirar suori il colore mezzo perduto, disende le Pitture dalle mosche, e dà loro un gran lucido.

Altra Vernice bellissima.

R Asia di Pino pingue, e bianca onzie 12, Gomma di Sutine onzie due, Trementina di Venezia onzie una, Olio cotto onzie due. Si fa ficiogliere la Gomma in Olio comune d'Oliva, e poi si cola; Ciò fatto si unisce l'Olio cotto colla Trementina, e Gomma ficiolta, ed a fuoco leato ogni cosa si va mescolando inseme, sinattantochè il tutto resti bene incorporato. Preparata così una tal Vernice, si conserva, e volendola adoperare si deve scaldare, e per renderla ancor più chiara se occorre, si fa coll'Olio di Spiga.

Altra Vernice .

Neenfo maſchio, e Sandracca in polvere partieguali. Si pongono queste polveri poco a poco in Trementina liquefatta, a fuoco lento; indi si cola, e volendone fare uso, si adopera calda.

E 2

Vernice bellissima oltremontana per coprire fondi oscuri.

Lio cotto onzie 16 Spaltro onzie quattro Mastice onzie una. Queste Resine s'hanno a ridurre in fottil polvere, per poscia farle bollire nell'Olio cotto a fuoco lento in un vaso di terra nuovo ben vernicato, finchè restino sciolti, e disfatti in esso tre capi d'aglio ben mondati. Ciò accaduto, fi cola il tutto in un altro vaso nuovo, e alla colatura s'aggiugne onzie due di Gomma lacca, ed onzie tre di Ambra gialla ridotta in polvere finissima, ed a lento fuoco si sa bollire sino che tutto sia ben disciolto. Fatto questo, tornasi ad unire alla materia spirito di Trementina, o acqua di Ragia, in quella quantità, che si vede abbifognare, onde la Vernice non riesca densa, e possa facilmente obbedire al pennello. Avvertasi, che nell' unire o l' uno, o l'altra di quest' ultime materie al corpo della Vernice, conviene andar mescolando la massa, perchè il tutto si possa incorporare persettamente.

Altra simile:

O Lio cotto onzie 4, Spaltro onzie 1, Ambra gialla, o sia carabe onzie due. Quest'ultime materie si polverizzano sottimente, e si sano cuocere a lento succo nell'Olio, e poi si colano per liberarle dalla seccie, e se bisogna, si tornano a colare, sinchè la Vernice sia ridotta a consistenza.

Altra Vernice .

Lio di Trementina onzie 2, Trementina onzie 1, Sandracca mezza dramma, s'incorpora ogni cosa a lento suoco, e si conserva.

Vernice di Ambra, o Carabe.

S I deve pestare sottilmente l'Ambra, e porla dentro un Tegame di terra, o di Rame, non cessando dal maneggiarla, e mescolarla collo spirito di trementina, col quale esser deve accompanata. Subito, che l'Ambra vedesi esser sicolata, avendo facoltà lo spirito di sciorglierla, la Vennice è satta, la quale si può, se voglias, incorporare con altre Gomme a piacimeato.

Altra Vernice consimile di Cristofaro Love Marley.

S I prende l'Ambra rozzamente peffa, e si bagna coll'Olio di Lino, e si riscalda in maniera, che l'Ambra diventi nera, indi si getta sopra un marmo bagnato d'acqua. Rassedata, che sia, deesi ridurre in polvere fottile, la quale gettata poco a poco in Olio di Lino cotto si fa bollite, finche sia del tutto liquestata.

Altra Vernice suddetta.

SI fa disfare l'Ambra a fuoco lento in un vafo capace o di Rame, o di Terra ben cotta, e vernicata, e ficilta che fia, fe le getta fopra Olio cotto caldo, il quale, quando fara incorporato bene coll'Ambra, locche facilmente fi co-E 3 noice meicolandola con una Spattola, fi leva dal fioco, e cafo che fosse troppo densa, dovrassi ad essa aggiugnere, prima che diventi frodda, acqua di Ragia calda in debita misura.

Vernice detta da Coramaro per tingere la Pella inargentata di color dell'oro.

Lio cotto a perfezione libbre due, Ragia di Pino onzie otto, Sandracca onzie otto, Aloè Epatico onzie quattro; si petta il tutto sottilmente, e si pone nell'olio, e si mescola assai, ad effetto, che le polveri non si grumassero intieme, e ciò si sa a forza di suoco lento. Ottenuto un tal fine, si deve accrescere il fuoco, e continuare a mescolare ogni cosa, onde il tutto scioglier si possa persettamente, e si scioglierà se si lascierà bollire lentamente per buona pezza di tempo, onde prenda corpo. Se fatta l'operazione il colore fembraffe troppo pallido, aggiugnesi alla Vernice altre due onzie di Aloè Soccotrino. Prima poi, che la Vernice si riponga, si porrà a colare in un colatojo, onde per etfo si possa espurgare dalle molte seccie, che probabilmente in lei fono. Fatto questo, si guardi la Vernice colata dalla polvere.

Vernice oscura.

Rendefi Spaltro del più lucido, e del più bello, che fi possa avere, si riduce in sotti polvere, e si pone in una pignatta nuova vitriata a sciorsi a sorza di suoco lento in acqua di Ragia, la quale deve avanzare sopra lo Spaltro un dito in circa, sempre mescolando l'una, e l'al-

Altra Vernice consimile più perfetta, ma più lunga ad asciuttarsi.

I N ogni onzia d'Olio cotto, s'infonde a poco a poco un' onzia in circa di Spaltro fortilmente polverizzato, e ad effo fi unifice a forza di lento fuoco continuamente melcolando la materia, facendola bollire ugualmente, fin che la Vernice abbia prefe corpo, e fi conoficerà averio prefo, quando alzando il legno con cui fi è mefolata non gocciola, ma fila; avvertendo, che fe aveffe troppo corpo, fe le aggiugne acqua di Ragia calda appena, e fi cola.

Altra Vernice.

S'Andracca, Mastice, Benzoino, Gomma Lacca, Gomma Arabica, Ritargirio d'oro, Trementina, Spaltro, Pece greca, di cadauna tre quarti d'onzia. Si polverizzi fottilmente tutte quelle droghe, che fono da polverizzarsi, poi si prepari spirito di Vino sssemmato onzie due, acqua di Ragia onzie otto, Vernice d'Ambra onzie due, Spaltro onzie mezza, ed olio cotto onzie tre. Tutte queste cose preparate, si piglia una pignatta nuova, che tenga per lo meno un boccale, e in essa ponesia a scaldare l'Olio cotto tot.

Altra Vernice di minor fatica.

Paendasi Vernice d'Ambra onzie una, e mezza, e si sicopie; disciolta che sia, si pone in essa ambra di Sandracca, e mezz' onzia di Massice sottilmente polverizzato, faccndo, che il tutto venga inseme incorporato a sotza di lento sioco; indi a goccia a goccia, si versano nulla materia incorporata onzie due e mezza di Spirito di Vino sempre mescolando; e così tiepida si cola, e si conserva.

Altra Vernice .

Uesta fi sa col porre nell'Olio cotto la Vernice d'Ambra; e coll'incorporar dopo l' uno, e l'altra con Gomma Lacca, e Gomma Arabica disciolte prima nella Trementina.

Altra Vernice .

SI pone al fole caldo Olio cotto, e Sego chiaro, e dopo s' incorporano a lento fuoco colla Sandracca. In fine fi aggiugne alla materia incorporata Olio di Spiga, o di Saffo, perchè più facilmente fi fecca, e fi avrà un' ottima Vernice.

Vernice chiara .

S I piglia Olio di Sasso, o di Spiga, e si sa fealdare: caldo che sia, s' infonde in esso a grima d'Abezzo bianca in polvere ridotta, e si sa sciogliere, ed unire all' Olio suddetto; indi si conferva ben tunta. Chi non sapeste, che cosa sia la lagrima d'Abezzo da polverizzarsi; altro non è che la goccia della Trementina, la quale resta nell'albero cotta al sole.

Altra Vernice chiara, e seccante.

O Lio d'Abezzo onzie tre; Olio di Spiga onzie tre; Olio di Saffo onzie tre. Quefit tre Ogli uniti infieme, fi fanno fiare espoti al fole eftivo, finchè restino ben bene incorporati, non omettendo di andarli a quando a quando, e spefo ancora agitando. In vece dell'Olio di Sasso, può usassi lo spirito di Trementina.

Vernici descritte dal Pomet senza la quantità delle dosi, e senza il modo di operare:

Vernice bianca .

O Lio di Trementina, Terebinto, e Massice,

Altra del fuddetto oleofa.

OLio di Spiga, Trementina, e Sandracca.

Altra pure del suddetto dorata.

OLio di Lino, Sandracca, Aloè Succotrino, Gottigomma, e Ritargirio d'oro.

Altra d'altro Autore.

O Lio di Trementina onzie due, Trementina chara onzie una, Sandracca in polvere mezza dramma. Scaldafi l'Olio, indi s'infonde in efo la Trementina, a difcioglierfi; difciolta che fia, fi unifce alla massa liquestatta la polvere di Sandracca; poi si cuoce, e si cola.

Vernice da Oro.

OLio di Trementina onzie otto, Aloè Succotrino dramme due, Zucchero fino, cioè candito un'onzia. Sì l'Aloè, che il Zucchero, fi devono di per fe pettare fottilmente. Pofcia fi prende l'Aloè, e s'infonde il primo nell'Olio ben caldo; indi vi s'aggiugne il Zucchero.

Vernice chiara come Vetro.

Lio di Trementina un' onzia; un' altra onzia di quello di Spiga; Olio d'Abezzo mezz' onzia; Maffice eletto onzie una; Sandracca un quarto S' unifcono insieme a sorza di lento suoco li tre Ogli descritti; uniti che sieno, s' insonda in esso-loro il Mastice, e si faccia bollire; poi;

poi, quando il mastice è disciolto, s'unisca per ultimo alla massa la Sandracca. Ciò fatto, si coli, e si conservi, ben chiusa.

Altra Vernice .

Lio cotto un' onzia, Massice Persiano una e mezza. Liquesfacciasi il Massice nell'Olio cotto a sicoco lento, facendo incorporare il tutto insieme a forza di andar maneggiando la materia con un appropriato legno; ne s'arresti dal maneggiarla, finchè non compaja schiuma bianca alla di lei superficie. Apparla che sia, si coli, e si conservi, effendo quelta vernice di gran durata.

Vernice lustra.

A Cqua di Ragia onzie sei, Pece greca chiara onzie quattro; Pongati il tutto in un Pignattino nuovo ben vetriato e capace, e in esso si facci sciogliere la Pece a lento siuco Disciolta che sia, si sa bollire la mistura, onde si possa incorporar bene insieme; e perchè s' incorpori, si deve andar mescolando con un legno all'uopo preparato.

Vernice chiamata Chinese.

Lio cotto di un anno onzie fei, Ritargirio d'Oro onzie tre. Unite infieme coteffe due materie, fi fanno cuocere, finattanto che refti nelle medefime bruciata una penna, avvertendo di andarle fempre m. fcolando con una Spattola di legno, affinche il Ritargirio refti bene incorporato coll' Olio. Fatto quelto, il deve prendere Iremen-

mentina di Venezia onzie dodici; Gomma Lacca in tavolette fottilmente polverizzata onzie tre, ed a forza di fuoco lento, s'ha a far sciogliere la Gomma teftè detta nella Trementina. Disciolta che sia, e bene colla medesima incorporata, si dee versare nel vaso dell' Olio cotto. Dopo questa seconda operazione, si prenda un' onzia d' Olio di Lino, ed una mezza d' Ambra, o Carabe ridotta in polvere fina, ed uniti in un vafo di vetro, fi pongano fopra carboni accefi coperti di cenere calda, e per gradi di fuoco, si faccian bollire. Quando l' Ambra è sciolta, s' uniscono insieme cotette due composizioni calde mescolandole bene con ispattola di legno. Compiuto a questo, si leva il vaso dal suoco, ed aggiugnesi alla materia tre onzie di Terebinto adoperandofi, che a forza di rimescolare la massa, s' incorpori bene colla medefima. Quando l'unione è fatta, si cola per pezza, e si conserva in un vaso di vetro. Per rendere ancor più perfetta la descritta Vernice, le si può aggiugnere tre onzie di Gomma Copale, la quale (per le Vernici oliose) si sa disciogliere nello Spirito, e nell'Olio di Spiga, o di Abezzo. Ci è chi afferisce, che la Gomma Lacca si sciolga colla Ragia di Pino i ma ci fono molti claffici Autori, che fon di parere, che non si possa sciogliere, se non se, con Mestrui acquosi, o collo Spirito di Vino persetto,

e da ogni ficmma spogliato.

Vernice simatissima, la quale dicono resisteré al martello, non che al suoco scaldandola.

Uesta Vernice, che vien decantata di Ambra, quantunque nella sua composizione on ce n'entri come si mostrò, quando s' insegnò di sarla, si fa nel modo seguette. Si prende una porzione di Gomma Copale ridotta in polvere, ed un poco d'Olio cotto per sar dell' una, e dell' altro quell' uso, che or ora si dirà, si scalda poi una sufficiente quantità di Vernice d'Ambra, e in esta s' insonde la Gomma Copale polverizzata, ed a lento succo si sa disciogliere. Disciosta, che sia, se le aggiugne l'Olio cotto, non molto denso nella circostanza di dover render la Vernice obbediente al pennello, e si fa cuocere sopra il fuoco. In vece della Gomma Copale, si può ustre quella d'Olivo.

Avertafi; che quel metallo, che si vuol cola Pomice asciutta, o bagnata che sia, e se lo
vuol lucido, brunito, o lustrato; indi scaldassi sopra
i sucoco, e fatto tiepido, se gli di sopra una mano di Vernice, la quale vuol effere più oliosa
della seconda mano, che se gli deve dare; questa si mette sopra carboni accesi in un trepiedi,
daltro simile arnese a cuocere, osfervando, che
questa prima mano non venga troppo cotta; poco dopo si leva dal sucoco, e se gli da la seconda mano; cui fatto, si deve pigliare collo
strumento indicato dal chiarissimo Padre Bonani segnato a calce del libro Fig. 3, e così inverniciato colla seconda mano, se gli dà il neto
col

col fumo di qualche cofa di refinofo, come farebbe per modo di esempio Torcia da vento, oppure con Pece greca avvolta in carta, o candela di fevo, o altro fimile, che faccia affai fumo, perchè non folo ajuta col calore a spianare, e ad uguagliare la Vernice, ma le dà un bellissimo nero, e molto luftro. Ciò fatto, si pone di nuovo fopra il fuoco, e colà fi lascia, finchè la Vernice fia vicina ad effere cotta, locchè si conoscerà toccandola con un piccolo frusto di legno in un luogo, che non possa restar offeso, il quale fe non verrà della Vernice spogliato, segno è, che la cottura è perfezionata; ed allora fi leva dal fucco, e di per se raffreddare si lascia. Un' altra nota, che indica, la Vernice effere cotta, e raffodata, è la diminuzione, e ceffazion del fumo, che da principio s'alzava dalla fuperficie del metallo inverniciato.

Lo frumento indicato dal Padre Bonanni è composto di quattro verghe di ferro unite in A, le quali nelle loro estremità B.C.D.E. sono dentate nella parte interiore I.O. dentate sin maniera tale, che l'inferito anello I.O. resti colà fermo, e fringa le quattro verghe in modo, che li denti delle verghe B.C.D.E. abbraccino la lastra F, onde non possa cadre, ne simuoversi; anzi venga sostenuata, e rassociata, per poterla maneggiare comunque si voglia. Tale industrio fo strumento serve ancora per que Rami, a quali vogliasti dar la Vernice da intagliare, come appresso si dirà.

Vernice da usarsi per que' Rami, che voglionsi intagliare ad acqua forte.

Ue fono le forte di Vernici, che si danno fopra li Rami, che ad acqua forte intagliare si vogliono. Una si chiama Vernice dura, perchè s'indurisce cuocendola sopra li carboni accesi; l'altra si dice tenera, perchè non si cuoce. Queste Vernici vengono descritte da Monsieur Bossè nel libro, col quale infegna la maniera d' intagliare &c., ed amendue fono stimatissime, e si usano tanto in Francia, che in Inghilterra, in Germania, e in Italia. La Vernice dura si fa nel modo feguente. Si prende Pece Greca onzie cinque, Ragia di Pino onz. 5, Olio di Lino crudo onz. 4. Pece nera onc. 1., Sevo alla quantità di una piccola noce. Preparate tutte queste cose, si stemperano insieme a lento suoco, finchè colla forza di lui, abbia la massa acquistata consistenza di miele. Si cola poi per tela, e si conferva ben difefa dalla polvere.

Il modo poi di dare una tal Vernice sopra li Ram?
è questo.

DEcfi pulir bene il Rame, prima colla Pietra del Rodino fino, che adoperano gli Arotatori da rafoj, e dopo colla Pomice in pane, avendo diligenza, che non reftino fegni, nè sfeglie nel Rame, il quale fi brunifce in appreffo, ed in maniera, che non appaja alcun fegno della Pomice per piccolo che fia. Pulito che fiafi così 'l Rame, fi a fcaldare fopra fuoco di carbone, in maniera però, che maneggiare fi possa; indi colla punta

di una Spattola di legno, fi pone a luogo a luogo fopra d'esfo la Vernice stendendola alla meglio, che si può, e battendola poscia colla palma della mano, acciocchè venga il Rame ugualmente inverniciato e bene. Distesa, che sia la Vernice; convien darle il nero, e le fi fuol dare o col fumo di candela, o con quello della Pece Greca avvolta in carta come teste si diffe, adoperando lo frrumento di ferro descritto del Padre Bonanni, o di quattro annella appicate a funicelle, o quello, che tornasse più a comodo. Ciò fatto si mette il Rame sopra un Trepiedi, od una Graticola di ferro, forto cui fieno carboni accesi, onde si possa cuocere la Vernice, la quale allora lo farà, che appariranno i fegni indicati nell'antecedente capitolo.

Vernice tenera, comoda per l'uso de' Rami da incidersi.

Era Vergine bianca onc. z. e mezz., Mastice in lacrima onc. 1., e Spaltro onc. mezz., Polverizzaté, che tieno il Maffice, e lo Spaltro, fi ffacciano con istaccio di feta, ed unite queste polveri insieme, fi gettano nella Cera liquefatta, e si lasciano sopra il fucco, finchè fieno bene unite con la Cera, gettandole poscia in un cattino pieno d'acqua, nella quale dalla medefima materia fi formano pallotole, le quali, quando ti vogliono adoperare, ti chiudono dentro a qualche ritaglio di Taffettà formando un piumacciuolo. Si scalda poi il Rame, e caldo, che sia si unge col detto Pastello; indi con una penna fi ugualia la Vernice. Quando è ben difresa ed uguagliata le ti dà il nero, o col fumo di candela, od altro fimile, fenza bifogno di minna contura.

Altra Vernice dura per uso de' Rami da intagliare.

Clio cotto onzie 6, Pece greca chiara in polvere onzie 3, Olio d'Abezzo onzie 2. Si fă disciogliere a sucoc lento la Pece, cui, sciolta che sia, aggiungasele Acqua di Ragia onzie 3, lasciando la materia al fucco per 10 spazio di una semplice Ave Maria, poi si leva, ed è fatta.

Serve ancora ottimamente per lo stesso effetto la Vernice, che usano li Coramari per dorare il Corame.

Lorame

Vernice da usarsi per intagliare il Ferro.

Pace greca onzie 3, Ragia di Pino onzie 3, Trementina onzie 3. Si fa incorporare ogni cofa infieme a fuoco lento, e poi calda, fi dà sopra il Ferro, che parimenti vuolti aver caldo.

La descrizione dell' Acqua forte da usarsi sopra i Rami si troverà più innanzi.

Vernice del color dell' oro da dare sopra Metalli.

Benzoino onzie 3, Massice onzie 3, Sandracca onzie 1 e mezza Ridotte queste cose in
sottil polvere ogn' una di per se; pigliasi Spirito di Vino retificato, e in esso ponsi il Massicquando questo è disciolto, s' insonde nel liquor spiritoso la Sandracca col Benzoino, e liquefatte che sieno coteste gomme resinose, devesi aggiugnere alla materia onzie 1 e mezza d'Olio d'Abez-

bezzo, e Aloè succottino ridotto in polvere alla quantità pressorbi di mezza dramma; posì si tiene sopra un leggier suoco, finchè vedasi restar tinta la Vernice di giall' oro. Comparsa una cotal tintura, si leva dal suoco, e se ne serve per doratura sopra i metalli.

Altra simile Vernice.

S Pirito di Vino onzie 6, Gomma Lacca onzie 2, Olio d'Abezzo onzie 1, Terebinto onzie 1, Zafferanno dennari uno, che è quanto a dire una dramma. Preparato il tutto, fi fa ficiogliere in primo luogo la Gomma Lacca nello Spirito di Vino; indi fe gli unifcono le altre droghe; poi fi fa il tutto bollire a bagno Maria, finchè fia incorporato.

Altra simile.

S Pirito di Vino onzie 3, Gottigomma onzie 1, Aloè Epatico un quarto; si uniscono queste cose insieme nel modo teste descritto.

Altra simile.

BEnzoino, Aloè in polvere, ed un poco di Zafferanno dificiolto nello Spirito di Vino. S' incorporano tutte queste cose insieme a forza di suoco lento; poi si cola, e la colatura si conserva in vetro.

Altra consimile.

PRendesi onzie 2 di Ambra gialla, e si sa toftar bene in una Padella di rame. Tostata che che fia, s' infonde nello Spirito di Trementina per due o tre giorni in una caraffa o faggiuolo fopra l' arena calda, avvertendo che l'Ambra toffata, fia ffata prima ridotta in polvere. Nel tempo che fi lafcia in infufione, fi deve a quando a quando andar fcuotendo et agitando la materia contenuta nella caraffa, o faggiolo, perchè così fi avrà uno spirito di color d'oro bellissimo.

Vernice che si dà sopra l'Oro di Germania, e che si conserva benissimo.

SPirito di Vino una libbra; Gomma Lacca onzie 4, Gottigomma mezz' onzia, Aloè epatico dramme 2. Si polverizzino tutte coteste Gomme, e in polvere sinissima ridotte, s'infondino
in una boccia di vetro nello Spirito di Vino, la
quale ben chiusa, si ponga al Sole estivo, finche
le Gomme restino sicolte: e se sossi e vino sino
si metta la Carassa in una stuffa calda, agitando
la materia destramente quattro o cinque volte il
giorno. Compiuto lo scioglimento, si coli, e si
conservi la materia colata in altra boccia ben
chiusa, onde non sivapori. Questa Vernice si da
fredda, e dopo si pone al sole, o in una stuffa
ben calda.

Altra detta.

Omma Lacca onzie x, Aloè fuccotrino in polvere dramme due, Olio di Trementina onzie 8, Zucchero fino in polvere onzie x; s'incorpora ogni cosa insieme, e si cola per tela.

Altra consimile, ma di maggior perfezione.

A questa Ricetta mancano le dost delle drogbe, che entrano a compor la Vernice; contuttociò si fa nella seguente maniera:

SI prende Gomma Lacca, e si sa sciogliete in un vaso collo Spirito di Vino rettificato; indi servando la necessaria proporzione, s'insonde nella materia disciolta Cutcuma in polvere, un po di Zafferanno, ed un altro poco di sangue di Drago polverizzato: ciò satto, s'incorpera il tutto a fuoco temperato, e posto il vaso in quiete, si lassican precipitare le secce, per sar poi uso della Vernice, che galleggerà sopra loro; oppure, per separarla da quelle, destramente si cola, e si conferva.

Vernice bellissima, che si pratica in Francia, Ginevra, ed Inghilterra per darla sopra Orologi, e Metalli.

Gomma lacca onzie 2, Carabe giallo, cioè Ambra onzie 2, Gottigomma onzie 2, farigue di Drago in lacrima grani 50, Zafferanno in polvere mezza dramma, Spirito di Vino onz. 14. Quello che è da polverizzar fi fi polverizzi fortimente, e fi ponga in infissone nello Spirito di Vino in un vetro stretto di bocca, quale si chiuderà con vescica, e così chiuso si porrà al Sole estivo, e se sossi chiuso si porrà al Sole estivo, e se fossi d'Inverno al sioco, a defietto che si faccia la digestion delle materie, non mancando di agitare a quando a quando le droghe nel vaso. Compiuta questa prima operazione, si porrà il Saggiolo nel sornello in arena, dandogli posi

poi fuoco gradato, lasciandolo ivi stare, finchè siasi fatto lo scioglimento delle unite materie, e si trovino bene incorporate insieme. Ottenuto questo si cola la Vernice, e si conserva. Quando si vuole adoperare, si dovrà prima scaldare un poco il metallo; il quale, fe la Vernice farà frata fatta bene, diverrà di un colore più bello dell' oro, ed è sperimentato.

Vernice del P. Jamart Gesuita.

SI prende Gomma Lacca ben purgata, e pesta sottilmente, s'infonde in tanta quantità di Spirito di Vino retificato, che fopravanzi la mcdesima quattro dita almeno. Unite le materie o al caldo del fuoco, o al fole d'Effate, si pongono a liquefare, avvertendo di andarle quaffando, perchè s' incorporino perfettamente insieme. Ciò fatto, si cola per pezza di lino nuova, e si ritorna o al fuoco, o al fole per un pajo di giorni, e la Vernice sarà fatta.

Vernice Turchesca del Padre Adelberto Tilkouski Gesuita .

DRendesi Trementina lavata cinque volte in acqua tiepida onzie 1, Sandracca in polvere onzie 2, la quale porrai sopra fuoco lento a sciogliersi; quando comincia a fumare, unirai alla medefima la Trementina, ed un'onzia d'Olio di fpiga, mescolando il tutto perfettamente insieme; fatto questo, leverai il vaso dal fuoco, ed aggiugnerai alla mescolata materia onzie 1 di Spirito di Vino, e tre di Acqua di Ragia, e così avrai una Vernice che fi fecca in fei giorni. F 3

26

Gomma Lacca, Colofonia, Mastice, e Spirito di Vino.

Vernice lustra.

S Pirito di Vino retificato onzie 6, Pece greca chiara dramme 3, Olio d'Abezzo dramme 2. Facciasi bollire il tutto a bagno Maria in un sagiolo opportuno, finchè si trovi bene unito.

Altra simile di poca spesa.

A Cqua di Ragia onzie 6, Pece greca chiara e trasparente onzie 3. Ponesi in un Fignatto novo l'acqua, e in esta s'infonde la Pece polverizzata, ed ivi si lascia stare sin che l'una si trovi incorporata nell'altra. Si sa poi lentamente bollire; indi si cola, e conserva in vetro. Se riuscissi troppo densa, se gli aggiunge un altro poco d'acqua di Ragia. Questa Vernice s'incorpora con qualunque colore.

Vernice denominata della China.

Spirito di Vino retificato onzie 20, Maftice onzie 5, Sandracca onzie 1, Gomma lacca onzie r e mez. Si unifice il tutto infieme colle necessarie preparazioni, e si adoperi in appresso se condo l'arte.

Altra Vernice bellissima.

C Pirito di Vino retificato onzie 36, Gomma Lac-3 ca onzie 4, Sandracca onzie 2, Gomma Copale onzie 4, Ambra onzie 2, Canfora uno fcrupolo. Tutto quello che è da pestare si pesti sottilmente, e separatamente. Ciò fatto, si prenda prima la Gomma Copale, e di per sè si facci sciogliere col metodo più volte accennato, avvertendo, che se per iscioglierla si usarà alcuna cofa oleofa, è mestiere far tutto il possibile, perchè svapori tutta quanta l'untuosità; indi in altro vaso a parte, ch' esser deve anch' esso di vetro, si pone la Gomma Lacca nello Spirito di Vino a sciogliere, e dopo che s'è sciolta, se gli aggiugne l'Ambra a disciogliere anch' essa, e così di mano in mano la Sandracca, e la Canfora, perchè confeguiscano lo stesso fine. A tutte queste cofe insieme disciolte, aggiugnesi poi la Gomma Ccpale fatta liquida nello spirito di Vino, nel cui sare si dee andar mescolando le materie, ad effetto che s'incorporino bene. Fatta così l'unione, si mette a bollire la Vernice a fuoco lento, acciò prenda maggior corpo; indi fi coli, e fi unifca in vetro chiuso, per servirsene all' uopo.

Vernice da dare sopra lavori, ornati di Carte intagliate, e colorate.

S Andracca lavata, asciutta, e pesta onzie 3, Gomma Copale chiara onzie 2, Ambra bianca onzie 1. Si polverizzino ogn'una di queste cose a parte; sciolgasi la Gomma Copale separatamente; indi insule in un boccale di Spirito di Vino retificato a perfezione l'Ambra, e la Sandracca, si pongono al fuoco, onde bollendo si fciolgano; fciolte che sieno, aggiungasele la Gomma Copale disfatta, ed a bagno Maria, il tutto così unito, si faccia a lento sioco incorporar bene insieme; lo che fatto, si coli, e si conservi all'uso.

Vernice di Gomma Copale sicura.

DRendete Gomma Copale onzie 5 fottilmente fatta in polvere, Spirito di Vino onzie 12, Spirito di Trementina onzie 6, Olio di fpiga onzie z. Fatto questo, si ponga la Gomma copale in un faggiuolo, verfando fopra di essa le onzie o di Spirito di Trementina coll' Olio di fpiga, quaffando et agitando ogni cofa insieme, perchè s'uniscano. Dopo si metta la boccia ben chiusa al fole fe è d'Estate, oppure al fuoco d'arena in un fornello fe è d' Inverno, usando ogni possibile diligenza, perchè la Gomma Copale venga perfettamente disciolta; locchè fatto, unirassi alla materia onzie 12 di Spirito di Vino, e di nuovo racchiuso il faggiolo, si agiterà come prima, e scuoterassi la materia ben bene per facilitarne l'incorporamento, si riporrà al fole, o al suoco il vetro, ed ivi si lascierà finchè siasi fatto, che dovrebbe in breve fuccedere. Avvertafi che la Gomma Copale deve sciogliersi a piccolo ed ugual calore, perchè se bollisse, verrebbe a formar bollendo una colla, che non si scioglierebbe più mai, cotta che fosse. Compiuto al fin qui detto, si cola per pezza di lino fina, e ti unifce con altre Gomme, mentre da sè non ha gran durezza.

Altra Vernice di Gomma Copale.

SPirito di Vino perfettissimo, e rettificato onzie 4, Gomma Copale onzie un quarto, Sandracca onzie un ottavo, Massica onzie un ottavo, Ametimonio onzie un ottavo. Ogni cosa si fa in polvere finissima, e dopo si mettono di per sè a sciogliere coteste cose; come di sopra si è detto, si uniscono intieme, sciolte che sieno, agitando, e fuotendo le materie nel faggiuolo che sia chiuso, ed in fine si ritornano al sole, o al suoco, acciò prendano copo; indi si cola la materia, e si conferva.

Vernice di bellissimo lucido.

C Pirito di Vino scelto, e ben retificato onzie 12, O Sandracca chiariffima onzie I e mez., Maftice chiaro, e lucido onzie mezza, Gomma Copale scelta onzie 1, Olio di spiga onzie 2. Lavisi in primo luogo la Sandracca, ed afciutta che fia, si riduca in sottil polvere, e di per sè pure si polverizzino la Gomma copale, ed il Mastice, stacciandole feparatamente. Ciò fatto, fi sciolga la Comma copale in un faggiuolo a parte, e si confervi. Si ponga poi la Sandracca nello Spirito di Vino, e in effo fi scuota, finchè vedasi del tutto sciolta; appresso a questa s'infonda il Mattice, e s'agiti; indi aggiungafi l'Olio di spiga, e la Gomma copale disciolta. Unite così le cose, si chiudi bene il faggiuolo, e poi in esso si quassino, atfinchè il tutto si possa incorporare insieme. Per aver poi il totale scioglimento delle Gomme polverizzate, fi ponga il faggiuolo al fole, le e d Ettate, 96 e fe è d'Inverno, al fuoco, e particolarmente a quello d'arena, ed ivi si lassi fino all'intento. Sciolte poi ch' elle sieno, si accresca il calore. e si fiscia prendere alla materia un leggier bollore, ond' essa prendere corpo. Si cola poi, o si conferva. Avvertasi, che quanto più saranno le mani che si daranno, tanto più verrà la Vernice lucida.

Vernice lustra e dura della China.

Omma lacca in lagrima onzie 5, Ambra bianca onzie 3, Gomma copale onzie 1, Spirito di Vino finissimo onzie 12. Lavinsi le Gomme, ed asciutte che sieno all'ombra, si petino sottilmente, e si fitaccino con istaccio fino. Si prenda poi una bomba di vetro, avendo prima sciolta la Gomma copale, e in essa si prenda poi una bomba di vetro, avendo prima ficiolta la Gomma copale, e in essa si prenda poi una bomba di vetro. Fatta la digestione, uniscasi la Gomma copale, e dunita, si faccia prender corpo alla materia con un leggier bollore. Ciò satto si coli, e conservi in vetro ben chiuso.

Vernice fina di Sandracca.

S^pirito di Vino onzie σ, Sandracca onzie 1 e mezza, Olio d'Abezzo onzie 1. Si pone la compofizione in un faggiolo, e per mezz' ora fi fa lentamente bollire, ed è fatta Quetta Vernice può fervire ancora per darla fopra i Quadri, o al fole, o in vicinanza del fuoco.

Vernice da usare sopra le Carte stampate che sembra Talco.

A Cqua di Ragia onzie 5, Trementina onzie 3, A Maftice una dramma, Spirito di Vino da foldi 3 l'onzia onzie x. Si mette ogni cofa in un faggiolo, fi sbatte benè circa un'ora, indi fi fa bollite a lento fioco per un mezzo quarto d'ora, e coù verrà fatta perfettamente. Tre, o quattro mani fe ne daranno fopra le carte, ma conviene che la mano antecedente all'altre fia bene afciurta. Avvertafi, che prima, che fi dia la vernice alla carta, bifogna aver dato alla medefima tre, o quattro mani di colla di pesce, oppure di falda confistente, col procurare che non ci resti colla, o amido grumato, o che faccia grani.

Altra Vernice simile

Olio di Trementina, e di Spiga onzie I per eletto onzie I, Sandracca onzie un quarto. Si perfano il Maffice, e la Sandracca, e fi lavano con acqua tiepida: afciutte che fieno quefte gomme all' ombra, fi pongono in un faggiuolo di retro, e fi unifcono agli Olii deferiti, agitando una cotal miftura, fino a tanto, che le materie fi trovino incorporate infieme. Fatto quefto, o a bagno maria, o a fuoco d'arena fi fa lentamente bollire, onde meglio l' une cofe fi unifchino alle altre; poi fi cola, e fi conferva.

S Pirito di Vino putissimo onzie 4, Sandracca lavata, e poi satta in polvere onzie 6, Massice eletto onzie 2, Olio d'Abezzo onzie 2. Si adopera nel sarla, come nell'antecedente.

Vernice della China.

S Pirito di Vino lib. x, Gomma lacca onzie 4, Sandracca onzie 2. Si polverizza separatamente l'una e l'altra, e polverizzate, si pongano a sciogliere nello Spirito di Vino a bagno maria; e colata la materia per pezza sottile, si conserva al bisogno.

Vernice del Rmo Padre Bertocchi Minor Conventuale.

C Andracca onzie 7 e mezza, Canfora onzie tre J quarti, Gomma copale onzie 4, Gomma Anime onzie 1, Spirito di Vino sflemmato onzie 60, Olio bianco di Trementina onzie 2, Terebinto onzie 1 . Preparate tutte quette cofe , fi pone lo Spirito di Vino in una fiasca di vetro spogliata di paglia, e in esso infondesi la Sandracca, che dovrà effere stata prima lavata, seccata all' ombra, e in finissima polvere ridotta. Fatta l'infusione, si deve turare il vetro con sovero e carta pecora bagnata, affinchè agitando spesso la materia, non esali, e non esca. Appresso la Sandracca si dee infondere il Terebinto, sciolto prima in un pignattino fopra ceneri calde, indi l'Olio bianco di Trementina, chiudendo di nuovo il vetro, ed agitando le materie, affinchè nello Spirito

rito di Vino fi fciolgano. Ciò fatto, s'introducono per ultimo l' una dopo l'altra le Gomme, e
le Refine, tornando a chiudere il vetro, e continuando ad agitar la materia, finche le polveri
non fi vedano più in grumi raccolte. Per ultimo, fi pone o al fole, o al fioco d'arena il cotro, perchè meglio fi digerifcano, e tra di loro
s'incorporino le materie; locché fatto, fi cola la
Vernice per pezza di lino, e fi conferva.

Vernice da dare sopra li Fiori di carta.

Omma Arabica sciolta in acqua naturale una altrama Arabica sandracca in acqua vita calda un' altra dramma; zucchero candito ben chiarificato mezza dramma, chiara d'Ovi incorporata con Gomma mezza dramma in circa. Con arte s'unisca, e s'incorpori il tutto insieme, ed avrassi una Vernice assai lustra per la Carta. Avvertassi però, che a tutte le Vernici per la Carta fi vuol far precedere o colla di Pesce chiara, o d'Amido.

Vernice lustra, che sembra Cristallo.

Addracca bianca onzie 1, Mastice bianco dramme 2, Cansiora mezza dramma; chiara d'Oviben battuta, e schiumata, e poscia secata al sole, o alla tramontana una dramma; spirito di Vino purificatissimo onzie o. Riduccii ogni cosa in polvere sinissima, e si pone in un saggiolo cola Spirito di Vino, quassando il tutto inficme, perchè s'incorpori; appresso, si mette la materia a sciogliersi del tutto al sole, o al succo, e sciolta che sia, si cola, e si conserva.

Rendasi chiara d'Ovi ben sbattuta, e purgata dalla schiuma che sa nello sbatterla, e a essa de sa nello sbatterla, e re ridotto, e meglio riesce chiarificato, ed a salda cottura ridotto, ed una sufficiente quantità d'acqua vita sstemmata. Fatta l'unione di questre cose, si pongano in una carassa, e in essa si quassino bene insieme, assinchè s'incorporino, ed incorporate che sieno, si avrà la Vernice satta.

Vernice di Gio: Daniele Gessero per guardare gl'Insetti dalla putredine.

PRendi una libra di Spirito di Vino, ed un poco d'Ambra chiara, la quale per 48 ore almeno la farai a bagno maria ficigliere nello Spirito suddetto; siolta che sia, aggiugnerai loro un
poco di Massice, ed altrettanta porzione di Sandracca, ed altro poco di Trementina, e tornerai
collo stesso mezzo del bagno di prima a far liquestare ogni così insieme; stato lo scioglimento,
fi prende l'insetto, si disentera, e per alcuni giorni si bagna collo Spirito di Vino, nel quale sia
stato disciolto Zucchero candido; indi, ciò fatto,
si copre con questa Vernice più volte, e sino che
lucido addivenga come il vetto. Così l'Insetto
durerà per molto tempo senza tarlari,

Vernice da darsi sopra un velo, che diverrà lucido come un cristallo.

S Tendesi un bianco velo sopra un tellajo, e proccurati che resti ben teso sovra esso; poi si copre pre da entrambe le parti colla feguente Vernice : Pigliafi Olio d' Abezzo, e s'incorpora con acqua di Ragia a freddo, sbattendo l'una e l'altra insieme, finchè diventi la materia sbattuta come chiara d'Ovi; indi fi lascia riposare quanto basta, perchè si faccia la precipitazione necessaria delle parti pefanti, poi in altro vafo si decanta. Fatta la decantazione, si prende la materia più chiara, e con pennello groffo fi diftende fopra il velo da entrambe le parti, e con un coltello di legno, o d'osso senza taglio si uguaglia. Uguagliata che fia, fi lascia seccare all' ombra in luogo difeso dalla polvere. Quando questa maño di vernice farà seccata, si potrà ricoprire con altre mani nel modo di prima, e verrà come crifallo.

Altra Vernice simile, ma frangibile.

Gomma Copale chiara ridotta in polvere fotzie due: o in un vaso di terra ben vernicato, o, meglio, in un vetro, s'incorpora a lento succo l'una e l'altra insieme. Quando la Gomma è scocia onzie 3 di Spirito di Trementina mescolandolo bene con essa. Allor che si vuole adoperare. si adopera calda, o al sole, o al succo sopra il velo ben teso in telajo, che verrà come un cristallo. Avvertasi però, che piegandosi, si romperà.

Vernice di Gomma Lacca.

Gomma Lacca in tavolette ben nitida, e trafparente quanto vuoi. Pestasi grossamente, e così così pesta s'infonde in lisciva dolce per tre ore; dopo le quali si sa nuova insusione per altre nove ore in altra lisciva della medesima qualità. Fatte coteste infusioni, si lava nell'acqua chiara, e lavata, si mette all' ombra ad asciugarsi. Si riduce poi in polvere fottilissima, e si staccia. Ciò fatto, fi fceglie un faggiuolo di vetro, che fia lungo di collo, e per due terzi almeno di più capace della materia, e in esso si mette la polvere della Lacca, fopravuotandovi Spirito di Vino tartarizzato in quantità congruente, che sopravanzi però quattro dita trasversali la Gomma polverizzata. Così disposte le materie nel saggiolo, si faran bollire infieme a lento fuoco, non mancando di agitarle a quando a quando. Disciolta che sarà la Gomma, si caverà suori del saggiuolo una libbra della materia, e ad essa si aggiugnerà una dramma di Sandracca; cui fatto, si quasserà ben bene la mistura, finchè il tutto vedisi persettamente incorporato insieme.

Modo di sciogliere l'Ambra, o sia Carabe.

S¹ prendono onzie 2 di Carabe, o Ambra biandel più perfetto che fi trovi; fi polverizza il Carabe fortilmente, e polverizzato, fi passa per seta. Di più onzie 1 di Sale di Tartaro, oppure di Sal fiso di nitro. S' infonde e l'uno, e l'altro nello Spirito di Vino in un saggiuolo, che sia grande, il quale ben chiuso, e luttato, si pone al sole, e in inverno al suoco d'arena in un fornello, suotendo et agitando spessifimo le materie, ad effetto che l'Ambra si sciolea. Se peravventura si vedesse che il Carabe non si sciolisse.

fondesi nella materia una porzione di Spirito satto con due parti di Sal di Tartaro, e di una parte di Sale Armoniaco, che così renduto lo Spirito di Vino più esscace, si scioglierà. Sciogliesi ancora l'Ambra coll'Olio di Sasso, ma comunica alla medesima un setore troppo rincrescevole.

Vernice per Carta da impanare.

M Affice oncie z, Cera vergine bianca oncie z. Si fa liquefare l'una e l'altra in Acqua vita sflemmata a lento fuoco; e dopo, o in luogo caldo, o in vicinanza di fiamma capace a rifcaldare la Carta che deve invernicassi, con tenero pennello si dà la Vernice calda alla Carta prepazata ad un tal fine.

Vernice da stampare.

VErnice comune oncie 4, Fumo di Ragia oncie 1, Olio di Lino oncie 1. Si melcola ogni cofa infieme a fuoco lento, fino a tanto che il colore fia incorporato colla Vernice, avvertendo di andar aggiugnendo l'Olio a poco a poco nel tempo che fi mefcola, e cotì è fatta. Per chi la defidera rossa, in vece di Fumo, si usa Cinabro ec.

Fine del primo Libro.

LIBRO SECONDO.

Del modo di Dorare, ed Inargentare in diverse maniere.

CIccome le Vernici altro non fono che una materia, la quale, fatta con arte, ed applicata a ciò, che si vuol'applicare, rende una superficie diversa da quella, che mostravasi, e di rozza e poco gradevole che era, la fa diventare vaga, bella, e di maggior pregio; così disdicevol cofa non parmi l'aggiugnere in secondo luogo, e porre in questo libro il modo, che praticasi nello indorare, ed inargentare diversi metalli in varie e diverse fogge; imperocchè anche in tal modo fi viene un fondo a coprire, il quale, coperto che sia, non potrà non a meno di esser più vago di quello che era, ed all'occhio altrui più gradevole comparire. Vero è, che in questo genere di cofe v'hanno artefici d'ingegno, che adoperando quotidianamente, e bene, non abbifognano delle mie inftruzioni : Tuttavolta , ficcome a questi tali non intendo io di parlare, e di scrivere; così quello, che appresso sarò per dire per riguardo al mio impegno, intenderò che debba fervire a puro divertimento di certe curiofe persone, le quali d'ogni cosa cercan sapere; il perchè, a contentamento di queste, m'ingegnerò, quanto per me fi potrà, di pubblicare diverfe notizie, tali, quali mi fono state per altri date, onde soddisfare si possano. Avrei desiderato io stesso che pure e semplici, qual sono, dal mio fonte origin traessero; ma perchè niuna cognizio

Per fare l'Amalgama d'oro per indorare a fuoco.

SI piglia un' onzia e mezza di Mercurio mine-nerale vergine, ed un Ungaro d'oro effettivo, o, in fua mancanza, un Zecchino Veneto, essendo l'oro di coteste monete il migliore che si adopera per questa operazione, e poi tirato sottilmente a martello, fi taglia in piccoli minuccioli, e si unisce col Mercurio, cui lascianlo alcuni per qualche spazio di tempo unito, comecchè necessario non sia; così preparata la materia, si dà mano ad un Crogiuolo, che roventar fassi al suoco di carbone, entro cui, fatto rosso che sia, gettar dovrassi la mistura, proccurando di agitarla ben bene colà dentro, il perchè fare, si prende il Crogiuolo con una tanaglia di ferro, e si va agitando fino a tanto che l'oro sia liquefatto, lo che succede prestissimo. Avuta la sussone dell' oro, fi getta nell'acqua chiara, preparata per ciò in un catino, ed ivi fi lava, il detto vaso agitando, per indi levarlo, e riporlo ad isgravarfi dall' acqua fopra una carta fugante, cui fottopofto fia un pano lino di raro teffuto, ed ifgravato, collocarlo in un vafo poco fondo, pulito, ed illefo da ogni fordidezza untuofa, e nello fteffo confervarlo, e tenerlo ben guardato dagli odori. Queft' Oro così preparato, fi chiama Amalgama.

Preparazione di quello che vuolsi dorare.

CUpponendo, che quello, che voi vorrete dorare sia un pezzo d'Argento; lo dovrete prima far roventare a fuoco di carbone, avendo riguardo che la violenza del fuoco nol faccia colare; indi, fatto rosso che sia, s'imbianca coll'imbianchimento degli Argentieri, che si fa nel modo seguente : Si piglia quella quantità di Tartaro di Botte, che al vottro bisogno vedrete convenire, e pestato minutamente, si mette in un acconcio vaso di rame non istagnato, o di terra nuova ben vernicato, con tanto Sale bianco, che vaglia per la metà del Tartaro, e con sufficiente quantità d'acqua si sa bollire, non lasciando di mescolare ogni cosa insieme con un pulito legnetto; indi fatta la bollitura, tufferete in essa il pezzo d'argento, lasciato prima raffreddare, il quale, quando avrà pur esso per qualche spazio di tempo bollito, lo levarete fuora con qualche cofa o di legno, o di ottone, o di rame, non mai di ferro, piombo, o fimile, ed offervatolo fe è bene imbiancato, lo pulirete con una addattata scoppettina, ed arena di mare, la quale pulifce fenza detrimento del pezzo, e se non lo sosse, vi rifarete da capo a roventarlo, e a farlo bollire come prima nello imbianchimento ec., e ciò tante volte farete, finchè sia venuto perfettamente bianco. Ciò fatto, lo pulirete, come fi diffe, affinchè divenga lucido, e perda la patina del bianco, che acquittò nell' imbiancarlo, indi con tela ufata bianca lo afciugàrete, e perchè perda qualunque umidità che fosse in esso restata, lo porrete a rifealdar di nuovo sopra carboni accesi.

Gli altri metalli poi, suori del Rame, e dell' Ottone, che fannosi bollire nello accennato imbianchimento per pulirli, non per imbiancarli giammai, si licicano coll'arena, a differenza de' due mentovati di sopra, che vogsionsi nettare con

la bruschetta di ottone.

Del modo di avvivare il lavoro col Mercurio.

DUlito il pezzo d'Argento nella forma infegna-I ta, verrai stendendogli sopra Mercurio vergine con un pezzo di Rame avente la fimilianza/ di un brunitore, cui, perchè rendafi agevole a prendere il Mercurio, vuolfi bagnar nell' acqua forte da partire, e bagnar pure talvolta conviene, come vien praticato, il lavoro che indorar fi dee, ad effetto di meglio disporlo anch' esso a ricevere l'argento vivo, e bene lo riceverà, se o collo strumento teste accennato, o con un pennello, o con bambagia gli fi diftenderà fopra, proccurando, che nel diftenderlo venga difteso eguale, onde la superficie del lavoro divenga lucida come uno specchio. Ne' lavori grossolani, vale a dire nel Rame, o nell'Ottone ec., si vuole usar prima l'acqua forte, et indi il mercurio.

G 3 Dell'

Dell' applicazione dell' Amalgama.

Isteso che avrete il Mercurio, come sopra diftenderete ancora su di esso l'Amalgama, cioè l'oro, che avete preparato col menzionato Mercurio, e lo distenderete col brunitore di rame, proccurando con ogni possibile diligenza che venga in ogni sua parte ditteso, onde nel lavoro non trovisi punto, che non resti coperto, nè sia più grosso in un luogo, che in un altro. Ciò fatto, si porrà subito il lavoro amalgamato sopra fuoco di carboni accesi ad issumare, che sia però di grado lento; affinchè venga l'opera perfetta; e poi con un piumacciuolo di bambagia deesi andar comprimendo l'Amalgama, ove cada in acconcio di farlo, e perchè la compressione venga ben fatta, e meglio con essa venga unita la materia diftefa, levarete il lavoro dal fuoco quando incomincia a bollire il Mercurio, e fuor d'esso più comodamente ad una tal'opera compirete. Ciò terminato, lo ritornerete ful fuoco, e quando il Mercurio a bollire ritorna, da quello il cararete, e di nuovo coll'accennato piumaccinolo anderete la superficie amalgalata comprimendo e fregando, affinchè l'Amalgama venga bene uguale in tutta l'eltenfione della medefima , e tante volte vi rifarete a questo, quante bisogneranno, e fino a tanto che il Mercurio farà tutto sfumato, e che il lavoro resterà giallo. Il quale per voi deeti diligentemente offervare fe fosse mancante in qualche fiasi parte dell' oro, e se tale lo trovaste, in que' luoghi ove manca, tornerete ad avvivarlo col Mercurio; cui fatto, li coprirete con nuovo Amalgama, facendolo appresso ssumare, e regolanlandovi nel restante, vale a dire sì nel comprimere, che nel fregare col piumacetto di bambagia, come vi regolasse da prima, perchè così operando, verrà il lavoro perfettamente dorato. È d'avvertire parò, che nel fare cotesta operazione, è messieri farla in luogo aperto, perchè il mercurio, che ssiuma, entrando coll'aria dentro di noi, potrebbe indurre paralisia ne' nervi-

Del modo di pulire il lavoro dorato.

Il lavoro, che si è dorato, prende una patina di giallo oscuro, fonza lucido, e per farglielo ricevere, e cavar suori il bello dell'oro, si deve operare nella seguente maniera: Si piglia aceto, e con quello si bagna la superficie dorata, e poi con buschia d'ottone sottile si frega bene, sinchè fa levata la patina e scoperto l'oro; s' ha a far questo però in modo, che non si porti via siente d'essi orgando, e che rilucente e bello addivenga. Ciò fatto, si dà mano ad una pezza di tela bianca e pulita, e si asciuga; lo che fatto, devesi riscaldare di nuovo sopra il succo il lavoro, ma in maniera, che la mano che il tocca, tolleri il calore dallo stesso contratto, appresso cui, s' insonde nel seguente bollimento per fargli prendere un bel color d'oro.

Bollimento per dare il colore alle dorature.

PRendafi Zolfo, e Tartaro di Botte in ugual porzione, ed altrettanto di Sal bianco. Si facciano in fottil polvere, e s'infondano in una miflura d'acqua, e d'orina preparata in un vafo di T . .

di rame, o di terra vitriata capace, e per la quantità della materia, e della di lui grandezza a contenere il lavoro, che deesi bagnare; poi si ponga il vafo al fuoco, e si faccian bollire le polveri, l'acqua, e l'orina infieme, e quando una cotal mistura bollirà, si tuffa in essa il lavoro, sospeso o ad un filo di rame, o di ottone, oppure ad una cordicella di refiftente refe , o altra fimile s e poco dopo fi leva fuori, e fi bagna tofto con acqua fresca pura. Se in quetta prima infusione il lavoro non è venuto a vostro modo, e voi tornatelo a tuffare nel bollimento, fin che vedrete esser venuto il lavoro di color d'oro perfetto. E' d'avvertire, che ho detto di fopra, che il filo, che si adopera per sospendere il lavoro nel bagno vuol effere o di rame, o di ottone, o di canape, non già di ferro, di legno, o di piombo, perchè da cotai materie il bollimento verrebbe deturpato, ed il lavoro nero. E' bene ancora il fapere, che fe fi tenesse il lavoro di troppo nella materia che bolle, addiverebbe di color fosco ed oscuro, nel qual caso, a chi lo volesse rischiarare, converrebbe di nuovo risarsi da capo a ripulirlo, e ad amalgamarlo. Ridotto a color perfetto, fi lava per fino con orina, indi con acqua fresca, poi si asciuga con panno lino bianco, e per ultimo, gli fi cava tutta l'umidità fopra il fuoco.

Modo di lavorare coll' Oro su l'Argento.

Rendesi Creta ben netta, e s'impassa con acqua pura in maniera, che con un pennello si possa distendere in que' luoghi, ne' quali non volete por l'oro. Ciò satto, si asciutta bene sopra car-

205

carboni, e poi con una lamina di coltello, o altro simile strumento, si netta e pulisce bene il vano dove fi dee dar l'oro, di modo the in effo non resti una comecchè minima particella di argilla. Appresso questo, si fa uso del Mercurio dove s'ha da indorare, e poi dell'Amalgama, nella maniera descritta. Così coperto il lavoro, si pone a scaldar bene sul fuoco, non a roventare però, e da quello tolto, raffreddare fi lascia. Raffreddato che sia, tuffar si deve nel seguente bollimento, che fassi con un'onzia per forte di Alume di Rocca, e di Tartaro bolliti in due libbre d'acqua di pioggia, o di cisterna il lavoro dorato, il quale, dopo d'aver per competente tratto di tempo bollito, fi leva fuori, e troverete l'argento bianchiffimo addivenuto, e l'oro netto dalla pattina del Mercurio. Se non oftante ogni ufata cautela fosse l'Amalgama passato nel bianco, colla pietra, chiamata dagli Argentieri Codina, fi leva, ed appresso si colorisce nella seguente forma. Pigliafi fior puro di farina di frumento, e fatta con esso, secondo le leggi dell'arte, colla, si distende sopra l'argento bianco, come si fece colla Creta, e con un calore moderato si fa seccare, avendo riguardo, che, nel ciò fare, non resti la colla vescicata; ché se restasse, si rompono le vescichette, e si riempie il cavo delle medesime di nuova colla, nettando diligentemente l'oro, se paffato fosse in qualche luogo a coprirlo. Finalmente si perfeziona l'opera, tuffando il lavoro nella mistura seguente, fatta con porzioni uguali di Zolfo, Tartaro, e Sale bolliti insieme, non iscostandosi giammai, operando, dalle regole, che si fono esposte di sopra.

Altro modo di colorire l' Oro, e l'Argento, vale a dire a oro e bianco.

SI piglia Verderame fino, Sale armoniaco, ed un poco di Sal nitro; diftemperafi il tutto con Aceto forte, e fopra porfido fortilmente fi macina. Così macinato, fi diftende fopra il lavoro, che vuol effere ben brufchiato, e meglio ancor farebbe fe fosse fitato prima bianchito, poi prunito, e coperto, come fopra, ne' luoghi, ne' quali fi vuol che refli bianco con colla di farina, et indi messo ad acciuttare al fuoco, onde fi confumi l'umido; da quello fi leva, e s' infonde in orina, e cavato da quella, fi lava con acqua frefea, e per ultimo si fecca al fuoco.

Altro color d'Oro con salsa.

A Lume di Rocca, Sal bianco, d'ogn'uno parti uguali, Sal nitro al peso delle due prime droghe unite insieme. Fatte che sieno tutte coteste cose in sottil polvere, si pongono in un vaso di terra con un poco d'acqua chiara, onde s' impastino, e restino liquide. Appresso, si mettono al fuoco, finchè la materia prendi buon colore, e faccia li boccaletti grossi, è poi si leva dal suoco, e si lascia quietare dal bollore. Quietato che fia, si piglia il lavoro, che dee esser stato prima imbianchito, e poi bene arenato, et indi in acqua pulita lavato, si tuffa nella falfa, dimenandolo tanto in essa, che resti ugualmente coperto. Ciò fatto, si trae suori dal bagno, e si pone ad asciuttarsi moderatamente sul suoco, affinchè perda tutta l'umidità della falfa. Si leva poi dal fuo-

107

co fenza che tocchi più acqua, e si tiene cost: Intanto si tà scaldare acqua pura, e in essa s'infonde il lavoro, che soppelliste nella salsa, onde si stacchi; staccata che sia, si setta nell'acqua stredda. Per compimento poi dell'opera, porrete sul succe a bollire la mistura aurea detta di sopra, statta con Sale, Tartaro, Zolso, ed Orina, e quando ha bollito un poco, prenderete il lavoro, e in essa l'immergerete, facendo in appresso ti essa si la si mosto integnato di sopra.

Polvere per dorare a fecco Argento; o altro Metallo.

Cqua forte da partire oncie 2 e un quarto, A Oro fino d'Ungaro, o di Zecchino Veneto carati 9, Sal nitro carati 22 e mezzo, Sale Armoniaco altrettanto, Sale comune bianco carari 5. Tutte queste cose unite insieme, toltone l'Oto, si pongono in un saggiuolo di vetro dal collo lungo nell'acqua forte, e fi fa stare sopra il suoco (quando si volesse far presto, ch' io non consiglierei , perchè è meglio che l'acqua forte gli sciolga di per sè) fino al totale scioglimento de' fali. Sciolti che sieno, s'infonde nella materia l' Oro ben battuto e tagliato in finissimi minuccioli , chiudendo bene la bocca del faggiuolo , ad effetto che, agitando la materia in esso chiufa, non trapeli fuori, svaporando. Tale agitazione si anderà praticando, finchè l'Oro si vegga del tutto sciolto, e che l'acqua abbia preso il color dell' Oro. Locche fucceduto, fi verferà tutta la materia in una tazza capace per l'uso seguente. Si prendono pezze di tela bianche di bucato fottili non aventi falda, e si pongono ad inzuppare nell'acqua forte dorata; inzuppate che fieno, fi mettono al fole a feccarsi, o in sua mancanza, a un fuoco lento diftese fopra una verghetta pulita, o altra fimile cofa gentile; quando faranno fecche, fi prenderanno, e fi porranno fopra un piato, o altra tal cofa vitriata, e s'incenderanno. Bruciate che sieno, si macineranno fopra un gentil macinello, confervando diligentemente la polvere, che da loro se n'ebbe, la quale è quella, di cui se ne vuol far uso sull' Argento ben luftrato, e col Tripolo pulito, o coll' offo bruciato, in caso che dorar si volesse. Tal polvere adoprar fi dee con Acqua vita gagliarda fatta fenza zucchero, diftendendola o con punta di flecchi di canevazzi, o zolfanelli, oppure col fovero, fregando tutte le superficie del lavoro, finche ha preso bene il color d'oro. Cui fatto, fi brunisce, se è in luogo da poterlo fare, o si luftra coll' offo calcinato afciuto.

Colore per l' Oro di Francia.

TArtaro di Botte pesto oncie 2, Sal bianco pefto oncie 1, Zolso pesto oncie mezza, Curcuma in polvere dramme 3, Acqua, ed Orina parti uguali, ma che la quantità sia bastante per l'uopo. Unite queste cose insieme, si adopera come sopra.

Pulimento da Oro.

Tripolo fino, e di bel colore oncie 1, Zolfo in canna mezz' oncia, Antimonio un quarto. Si macina egni cofa infieme ben bene con aceto forte; ed incorporate che sieno tutte cote-

Re cose, si fanno in pallotole, o in altra sorma, e si conservano. Si adopera sopra l'Oro con aceto sorte, e stecchetti.

Saldatura di Oro.

Carati 20 d'Oro fino, carati 5 Rame, Arfenico un grano, ed Argento carati 5. Si pongono in un crogiuolo l'Argento, ed il Rame; fuli che fieno infleme, fi unifice alla fifone l'Oro, e l'Arfenico, e quando anch' effi coll' altre cofe fon fufi, e bene incorporati, la faldatura è fatta.

Altra faldatura di Oro.

L A terza parte dell'Oro, farà la metà Rame, e l'altra metà Argento fino. Adoprafi con Borace fino ufto.

Inargentatura a fuoco.

A Rgento di Francia bruciato senza polvere, e ben netto, un ottavo; Acqua sorte da partire un quarto; Sale Armoniaco bianchissimo un ottavo; Sublimato carati quattro; prendesi l'otavo d'Asqua sorte da partire, ed unito l'uno all'alta, si pone in un gropetto di vetro capace, e fassi scaldare al succo, sinche l'argento sia sciolto. Appresso quattro, si pone in un gropetto di vetro capace, e sassi calca e se successo de la consecue de la successo de la colora del colora de la colora del colora de la colora de

nè da quello fi rimuove, finchè l'argento non fiasi unito in uno, o più globetti. Quando que fo fia accaduto, si leva dal suoco, si decanta l'acqua con destrezza, acciò restino nel pignatto gli accennati argentei globetti, i quali si fanno cadere in un piatto, ed ivi si lasciano posare, onde n'esca da sessi tutta l'acqua che contengono, la quale dessi put essa destatara, per aver agio di tornar a versare nuov'acqua calda un posalata sopra loro per dolcificare l'argento, il qual si dolcischerà ancor meglio, e perderà tutto l'odore dell'acqua sorte, se si tornerà a fare per la feconda volta bollire.

Ridotto a tale stato l'argento, devi poi pigliare un vaso di rame, o in sua vece, una pignatta nuova, e in essa porre un boccale d'acqua di pioggia, o di fonte, con entro Tartaro di Botte di Bologna libbre una, Sale bianco mezza libbra, e metterla al fuoco a bollire, e quando bolle, infondervi dentro un po di Rame, oppure cinque, o sei mezzi bajocchi (s'intende sempre, quando il vafo non fia di rame) lasciandoli ivi stare a bollire per un poco. Appresso, s' ha a preparare la imbianchitura d'argento rimasta nel piatto, e unire ad effa carati 20 di Sale Armoniaco, altri 20 di Sal Gemma, se di questo vuoi far uso, non essendo egli necessario, mentre tant' e tanto senza esso vien bene il lavoro; altri 20 di Sale comune bianco, o di Salina, che farà migliore; e finalmente carati 4 di Sublimato, le quali cofe tutte ridurrai in fottilissima polvere, mancinandola ancora, se l'uopo il richiegga; nel che fare, andrai fpruzzando la materia con acqua pura e limpida, onde con ciò la composizione possa rendersi al pennello obbediente, e addivenire liquida come falfa.

Fatto questo, devi poi prendere quel Metallo, fia Ottone, o fia Rame, che vuoi inargentare, e porlo ful fuoco a diventar rosso, e quando lo farà, lo devi levare, e tofto infonderlo nella pignatta, o vaso di rame che sia, che avrai lafciata ful fuoco, e nella materia che contiene, far che bolla per un pezzetto, per poscia bollito che abbia, levarlo fuora con tutt' altro, che con ferro. Levato, riafondilo in acqua fredda pulita, fenza rimuovere giammai il bianchimento dal fuoco, affine di averlo fempre pronto all' uopo. Dovrai poi levare il pezzo, o li pezzi, che inargentare fi vogliono dell'acqua, e quando lo avrai, o li avrai diligentemente puliti colla brufchia di ottone, con un pennello se gli distenderà sopra l' imbianchitura d'argento da per tutto ugualmente, e così invernicati, fi porranno ful fuoco di carbone ad isfumare, per indi tuffarli nel bianchimento che farà ful fuoco preparato, guardando che niuna porzion di ferro tocchi lo ftesso, dal quale quafi fubito levati, fi getteranno in acqua chiara, per indi, tratti da quella, pulirli colla bruschia accennata, come si fece di prima. Fatto questo, si asciugherà il lavoro con pezza bianca e ben pulita, e tornerassi ad inargentare, reiterando le descritte operazioni 4, 5, 6, ed anche 7 volte, mentre, caricandolo affai d'argento, fembra, che non sia così facile, che l'inargentatura fi scrosti, o scrostandosi, che il metallo si manifesti; e poi anche, perchè il lavoro riesce più bianco, e di maggior durata. L'ultima volta che fi farà l'operazione, tofto che levarai il pezzo, o li pezzi dal fuoco, fi dovrà, o dovranno tuffare nel bianchimento fimile al primo, coll' aggiunta però dell' Alume di Rocca; e trat-

to, o tratti da quello, fi porranno nell' acqua fredda, fi puliranno colla menzionata bruschia, ed asciuttati, se li darà una nuova mano d'inargentatura, facendo il pezzo, e li pezzi sfumare come sopra. Poi s'impronterà Tartaro di Botte sottilmente pesto e stacciato, nel quale s'intingerà la mano, che dovrà essere stata prima bagnata in acqua netta, e si fregherà bene il lavoro inargentato, finche l'uopo il ricerchi. Quando avrete questa diligenza fatta per l'ultima volta, fi porrà, o porranno i lavori nel bianchimento, che farà flato levato dal fuoco, e più volte in questa forma operando, scaldarete l'uno, o i più lavori , e così li tufferete nel bianchimento aluminofo, tergendoli col tartaro, e lavandoli con acqua pulita, non che asciuttandoli con pezza netta, e da qualunque untuofità purgandoli, per indi, scaldati sopra li carboni accesi, acciò si secchino bene, brunirli in que' luoghi, che faran da brunire. E' d'avvertire, che per questa operazione, sono migliori ad assai li vasi grandi di rame, che que' di terra, mentre ne' primi s'infonde meglio nel bianchimento il metallo caldo. che s'inargenta.

Avvertimento .

Per inargentare il Tombacco, Primcisbecco ec, s'ha a contenere nel modo che segue Ogni volta che avrete data a cotessi metalli la mano d'inargentatura, il dovrete sar ssimare, ed appresso tregaril col tartaro crivellato sino, e così puliril con esso; deve però ogni lavoro essere stato prima colla bruschia ripassato. Non è necessato di prima colla bruschia ripassato. Non è necessato di porre cotessi metalli nel bianchimento: in tutto il resto poi, si adopera come si fa sull'Ottone, Del

Del modo d'inargentare a secco, detto volgarmente a Bosima.

Artaro di Botte di Bologna oncie 2, Salina bianca comune oncie 2/, Acqua forte da partire bajocchi 2, oppure quanto basta per sciogliere carati 30 d'Argento fino bruciato. Si prende poi un faggiuolo, o fimile altro vaso di vetro, in esso si pone l'acqua forte, nella quale si dee infondere li 30 carati d'Argento a disciogliersi, ma a vaso aperto, ed a calor moderato. Dopo che l'acqua forte avrà sciolto l'argento, si dee far fyaporare, e fyaporata che fia, fi vuota l'argento in una scudella ben vetriata, e sovr' esso fi versa acqua di fiume, o di pioggia, o di fonte, che tornerà meglio, con cui fi laverà l'argento, il quale precipitato poi al fondo, vuolsi decantar l'acqua con deftrezza, per aver comodo di replicare una tale lozione, finchè l'argento resti dolcificato. A questo poi, fatto dolce che fia, unirete il tartaro, ed il fale, il quale dee effere stato prima bollito in acqua pura, e lasciato precipitare, e riposare per ore 24, facendone del tutto un composto a Bosima. Preparata che avrete cotesta composizione, prenderete il lavoro, che vorrete inargentare, e lo tergerete bene colla bruschia, o coll' arena di mare; cui tatto, gli darete fopra la Bosima o colle dita, o con altro a vostro piacimento, avvertendo che ogni volta, che volete su d'esso replicare la Bofima, conviene che fia bene asciutto. In tal modo il lavoro addiverrà bello, e bianco come l'Argento. Inargentato così, lo asciutterete con panno lino bianco, o ful fueco; indi lo brunirete.

Altro modo particolare per inargentar a freddo, considerato per migliore.

DRendete due dramme di Argento di Francia bruciato, e fatelo sciogliere nell'Acqua forte da partire sopra lento fuoco in un vaso di vetro di bocca larga. Dopo, pigliate Alume di Rocca, e scioglietela in acqua calda comune entro un pignatto nuovo vetriato, Disciolta che sia, porrete cotest' acqua aluminosa così calda in un altro vaso di vetro, di maggior capacità del primo, e di bocca ancor più larga, ed in essa infonderete l'Argento disciolto. Quando si sarà poi fatta la precipitazione dell' argento, e che l' acqua fiasi chiarificata, decantatela con destrezza, e ferbatela a parte ben chiufa. Sopra l'argento precipitato verserete altr'acqua aluminosa, col metodo prima tenuto, e così farete per tre, o quattro volte, onde l'Argento purgar bene si posfa. Purgato che fia, prenderete un' oncia di Salina bianca comune, un' altra di Alume di Rocca, e quattro di Tartaro di botte bianco, e bello. Con tutte queste cose si prende pure l'Argento purgato, e fatta di effe una perfetta miftura, fi pestano sottilmente, e si stacciano con istaccio da tela di feta fina, procurando che l'Argento venga bene diftribuito. Sopra questa composizione verserete in più volte quella quantità d'acqua aluminofa, che vedrete abbifognare per impaftar le polveri, e niente più, mentre la pasta che rifultar ne dee, non deve essere nè troppo molle, nè troppo dura. L'ultim' acqua aluminofa che adoprerete, vuol effere fredda, e non calda come le prime volte. Fatto questo, prenderete il lavolavoro, che inargentar volete, sia di Rame, o fia d'Ottone, e lo farete roventare al fuoco, e raffreddato che sia, lo porrete nel bianchimento da Argentiere, e lo farete per un poco bollire. Levato poi che l'avrete dal bianchimento , lo pulirete con arena di mare, e poi con forte pennello gli stenderete sopra l'inargentatura con mano calcante; cofa, che a vostro piacimento replicare potrete. Riusciuto che sia il lavoro bello, bianco, e di vostro gusto, lo fregarete con panno lino bianco, e così pulito lo immergerete nel bianchimento bollente, da cui quafi tofto tratto fuora, lo getterete in acqua fredda. Per ultimo, lo pulirete con arena, fe il bisogno lo vuole, lo asciugherete con panno, indi con suoco, e finalmente lo brunirete .

Imbianchimento per Argento di metà.

T Artaro di Botte una libbra, Sal comune una libbra e mezza, Alume di Rocca oncie due. Preparate, ed unite cotefte cofe insieme, si adopera come negli altri imbianchimenti.

Saldatura d'Argento.

A Rgento fino colato un' oncia; Ottone vergine di banda in lastra fottile mezz' oncia. Colato che sarà l'Argento, si pone l'Ottone a sondersi nel crogiuolo, cui si unice un carato di Arsenico. S' incorpora bene ogni cosa insieme, indi si leva dal succo.

H 2

Saldatura d'Argento fino:

A Rgento fino un' oncia, Ottone vergine oncie tre. Fufi che fieno questi metalli, fi unice ad esti Artenico, fi fanno paglioni, e volendo questa faldatura adoperarsi, fi adopera con Borace pesto fottilimente.

Saldatura per lavorare Argento a martello, acciò resista.

Ortone vergine in banda sottile un' oncia, Argento oncie tre. Questi metalli si sondono inseme senza aggiunta di veleno, e radocciti che sieno, si colano, e fannosi paglioni.

Saldatura per Filograna.

Râme dolce un' oncia, Argento oncie tre, Sublimato quanto bafta. Si fanno fondere turte quefte cofe infieme, e fufe che fieno, fi levanfuori dal crogiuolo, e fe ne fa ufo in limatura con Borace.

Modo d'indorare, o inargentare con foglia qualsivoglia Metallo.

D'Evefi in primo luogo o colla brutchia, o o colla fola pomice in pane nettare, ed accuratamente pulire il metallo, che vuolfi dorare, o inargentare. Così preparato, vuolfi fealdare fopra carboni accefi, e caldo che fia, nettarlo con bambagia non filsta, nè più toccarlo colle mani, o con altre cofe unte, o fuccide; il perchè fi piglia con tanaglie por riporto a fealdare.

117

darsi sopra accesi carboni. In tempo che scaldasi, s' hanno a prendere foglie d' oro, o d'argento, ch' effer non deono dell' ultima fottilezza, ma di corpo, anzi che no, e distendendone tre, o quattro l' una sopra dell' altra, o meno, se così a voi piace, fulla superficie calda del Metallo col brunitore fatto di Pietra fanguinaria, o fanguigna, come dicono alcuni, e fu d'effa fermarle, offervando di cogliere quel tempo, per farlo bene, che l'oro, o l'argento s'alzerà in bolle, e che tremolar si vede, mentre quello è il migliore, e più proprio dell' altro. Nel fermare o l'une, o l'altre foglie di quefti Metalli, si vanno a luogo a luogo deprimendo colla punta del brunitore le accennate bolle, per poter poi fissarle ugualmente per tutta l'estensione della supersicie, che indorare, o inargentare si vuole con bambagia, affinche con essa ben fissate che sieno, si possano in appresso coll' istesso brunitore leggermente fregarle, e poscia brunirle.

Se poi fopra tale inargentatura, che refla lucidiffima, fi voleffe dare un qualche fmorto per renderla più vaga, fi fa un' acqua aluminofa, e con cifa fi diffempera argento, od oro fino macinato, e dopo aver rifcaldato il lavoro, fi dà ne' luoghi, a voftro piacimento diffegnati, l' argento, o l'oro diffoluto, il quale fi attaccherà iortemente, senza pericolo che giammai fi snar-

rifea.

A fare un Similoro di colore bellissimo, che oltre la tenerezza uguaglia quello del Zecchino..

Digliasi Rame di Rosetta, oppure di Calcedro vecchio di buon colore, non iftagnato, e a forza di martello ridotto in fottili lastre, si purga col roventarlo sei volte almeno, successivamente imorzandolo in aceto, in cui fia stato messo un pugno di sale, col quale poi terger si dee, e fregarlo. Fatto questo, si prende un' oncia del Rame così preparato, e in un croginolo a fonder si pone. Quando è suso, e comincia a bollire, si prende Tartaro bianco sottilmente pesto. e gli si va unendo, avvertendo di mescolar le materie con un legnetto, onde l'una a l'altra materia unendosi, resti il Rame temperato, et addolcito. Preparato così il Rame, e colato, vuolsi aver pronta una dramma di Curcuma, un' altra di Zafferano; et una mezza di Sangue di Drago in polvere, per unirle coteste cose in più volte al Rame fuso, nel crogiuolo versandole. Ogn' un vede quanto sia necessaria la persetta incorporazione delle materie; perciò conviene nello infondere le polveri ful Rame sciolto, andar mescolandole insieme con un legnetto, onde s' ottenga il fine, che si cerca. Finalmente, fatta la perfetta mescolanza de' Colori, e del Rame nel crogiuolo, si unisce a poco a poco, per ultimo, alla medefima venti carati di Zengo amaccato per cadaun' oncia di Rame, proccurando di andar mescolando pur questa materia all'altre con un legnetto all' uopo preparato, affinchè

s'incotpori. Dopo che avrà per poco bollito, levasi il crogiuolo dal suoco, si getta in canale, e si smorza nell'aceto. Questo Metallo si può in una, o più lassime sottili tirare col martello, o in sinssimo silo, se così piace, ridurre.

Stagno bianchissimo come Argento.

PRendafi Stagno fino, cioè di quello, che chiao tegame di ferro con altrettanta Salina bianchissima; colate che sieno coteste due materie unite insieme, si mescolino in maniera, che s'incorporino bene, e dalla polvere oscura, che da tale unione ne rifulterà, fi conofcerà che fono incorporate. Fatto questo, pigliasi questa polvere, e fi lava a più acque in un cattino; profeguendo una tale lozione, finchè l'acqua refti chiara. Si decanta poscia l'acqua, e si conferva lo Stagno precipitato, il quale fi mette dopo a colare in un crogiuolo, oppure nella mefcola adoperata da prima, con Olio di oliva, nel quale quattro volte si smorza; locchè fatto, si avrà uno Stagno bellissimo, ma senza suono, e fenza negrezza. Se poi vi fosse chi volesse ad esso aggiugnere una festa parte del peso d'Argento vivo, addiverrà più bianco, ma più agro. Se finalmente piacesse ad altri di unirgli polvere di vetro bianco, diverrà di fuono argenteo; ma ancor più agro.

H 4

Smalto fino da porre fopra ogni Metallo.

SI prende Massice in lacrima, e si sa sciogliere al succe; sciolto che sia, s' insonde nella sussimi color che si vuole, il quale deve esse re in sottil polvere macinato. Quando le materie unite sono rassireddate, si macinano sottisissimamente, e s' impassano con Vernice d'acqua di ragia.

Bianco finto:

Prendesi sugo d'Aglio, Gomma chiata, Zucchero bianco candito; mescolasi, e macinasi ogni cosa insieme, e se ne sa uso.

Negro finto.

FUmo di Ragia calcinato, Mastice in lagrima, ed Olio di spiga sciolti insieme, ed uniti a forza di succo. Rastreddata questa mescolanza, si riduce colla macina in polvere sottilissima, e quando si vuole adoperare, si distempera con Olio di spiga.

Fine del Libro fecondo.

LIBRO TERZO.

Selva di vari Secreti sperimentati ottimi, e particolari.

Balfamo di varie virtà.

Medicinali.

Lio di Olivo del più vecchio che aver si possa, nel quale per tre volte successivamente si sa bollire sino al totale diseccamento la pianta dell' Ipericon fenza spogliarla de' fiori, foglie, e seme ec. Fatta questa decozione, si prende la Consolida maggiore co' di lei siori, e fassi nuova decolazion come sopra. Compiuto a questo ancora, si scelgono due Vipere delle più belle, ben purgate, e spogliate della pelle, ed esenterate, si tagliano in pezzi, e nell' Olio si pongono, il quale non più che oncie 15 esser dee. Quest' Olio poi messo al suoco, si sa bollire sino alla confumazione della carne viperina, cui fatta, si prende un' oncia di Vitriolo Romano rubificato, due di Bollo Armeno Orientale, due di Ritargirio d' oro, le quali cofe in fottile, ed impalpabil polvere ridotte, fi pongono in un facchetto di tela, e si fanno nuovamente bollire sino al confumamento della quarta parte a fuoco lento, con andar la materia, in cui bollono, qualche fiata mescolando, proccurando che non tramonti nel bollire. Terminata questa seconda bollitura, si lascia riposare nella pignatta, e raffreddata la materia che sia, si pone in un vetro, e fi conferva.

Modo

Modo di operare col detto Balfamo.

IL fuddetto Balfamo conviene sì nelle ferite, di taglio, o di fuoco, fi ungan queste attorno attorno, lontano però una costa di coltello dall' orlo loro; e se vi fosse enfiamento, o infiammazione, le si pongon sopra tre pezzette addattate al bisogno di tela vecchia, netta, e non aspra, perchè la prima fuol ricevere la marcia diffintamente dall' altre; la feconda il fangue, fe ne tramandasse: la terza l'altre umidità dalle prime due sottoposte lasciate uscire; e perchè questo non balta, mestieri è di applicare sopra quest'ultima un' altra pezza a quattro doppi, onde per essa venga afforbito tutto il superfluo umido, che non erafi fermato nelle tre prime. La ferita si medica così mattina, e fera, avvertendo di gettar fempre le pezze, che si levano dalla medesima al fuoco. E' d'avvertire, che la ferita non ha bifogno nè di stoppa, nè di chiaro d'ovo per fermare il sangue, perchè il balsamo ha facoltà non solo di farlo subito, ma eziandio di levare lo spasimo, ed il dolore in uno iffante; e se vi fossero nella ferita minuccioli di ferro, o palle da schioppo, possede ancora la virtù, ricercando il centro della medesima, dell' attrazione a sè, suor d'essa traendo ogni corpo firaniero, fenza pena del paziente. La ferita non vuol tasta, qualunque sia la di lei apertura.

Tale Baliamo serve ancora per le rotture di tefta, per qualsivoglia ammaccatura, o frangimento dell'osso del cranio. Ungendo poi la region

dello

dello ftomaco, o qualunque altra parte offesa dal flato, la ristora, e la rifana, applicandovi sopra un foglio di carta con un tovagliolo caldo. Se dopo che uno si sarà, o sarà stato scotato si ungerà tosto, non s'alzerà vescica. Fa seccar l'emoroidi, e fuor tragge la malignità d'esse, ungendole. E' buono ancora per le cancrene, pel male di cofta, ungendo la parte. Serve per le fluffioni, e contufioni, impedendo che non fi mortifichi, e corrompa. Si puole ancor ufare per le glandele, che vengono alle mammelle delle Donne. Infomma vale per le posteme, pei vermi, per la sciatica nuova, e vecchia, per le piaghe delle gambe, purchè non vengano da mal francese, per rotture, e fimili. Si fa uso di quefto Balfamo fenza fcaldarlo.

Alle morsicature de Cani fatti rabbiosi secreto persetto del Capitano Parenti.

Polvere di Cantarelle recenti, vale a dire feccate di frefco, dramme cinque; Pepe ordinario, fottilmente polverato, dramme due; Sahitro purgato, e in polvere fortile ridotto, dramme una; Polvere di Coralli bianchi una dramma. Si mefcola ogni cofa infieme, e fi dà al paziente nel modo feguente:

Alli Fanciulli d'anni 4 fino alli 10, fia la defe di 4 grani; dagli anni 10 fino alli 18, fi dieno 7 grani; dalli 18 fino alli 30, fe ne crefano tre, vale a dire, fe ne facciano prendere grani: 10. Reffringendofi a dare questo rimedio a fole

tre volte.

Se la morficatura farà nella tefta, si replica la dose dopo tre giorni. Avvertasi che questo rimedio dio va esibito prima delli 30 giorni, se si vuol pronto, e sicuro il suo essetto. Può darsi ancora nei 40; ma il buon esito si rende incerto, pel male troppo innoltrato.

La dose pei Bovi, e pei Cavalli è di 30 grani. Quella de' Sovrani, cioè Vitello grosso, è di 15. Quella per le Pecore, è di 10. Ai Cani, e ai

Porci non giova nulla.

Prima di prendere detta polvere, la quale fi ingliottice o nel vino bianco, o nel bredo, fi prenda una tazza di brodo di Ceci rossi. Chiunque usa questo rimedio, deessi guardare dalla carze porcina, e da tutte quelle cose, che hanno fervito, e possiono servire ad essa, perchè pregiudicherebbe infinitamente.

Polvere contro le Febbri terzane, semplici, o deppie, praticata da un Eccmo Medice, il quale ne prova, e ne ha sempre provati dalla medesima buoni effetti.

PRendansi in parti uguali le seguenti Erbe; cioè l'Agrimonio, lo Scordio, l' Iva artetica, il Cardo benedetto, ed il Camedrio, e se sossiliero di monte, sarebbero migliori. Pessinsi sottilmente, secche all'ombra che sieno, e pessate, fi passino per istaccio, e ben guardate, si conservino.

Di questa polvere se ne sa uso alla dose di una dramma, insusa in un bicchier di buon vin vecchio dodici ore prima di prenderla. Riguardo al tempo, l'Insermo d'ha da prendere quando si sente assaltito dal freddo sebbrile, indi presa, des

marn

ffarsi ben coperto nel letto, perchè ha facoità di muovere il sudore. Sudando, abbia cura di mutarsi, e di farlo in maniera, che l'aria non gli faccia suprimere la materia alla cute determinata. Nelle terzane doppie è non di rado necessario di replicare la dose. E se accadesse che l'Intermo venisse compresso dal vomito, deve ajutarlo per vuotarsi da' cattivi sughi lo stomaco, indi riprendere la polvere come prima.

Per lo Scorbuto, ed ogni forta di male in bocca, Fluffone alli denti, Ulceri in gola ec.

Oclearia, Fumaria, Beccabunga, Nasturzio acquatico, o fia Crescione, manipoli due uguali per forta. Si tagliano minutamente cotest' erbe, ed insieme si pongono in vaso di vetro pulito, versandole sopra libbre quattro di Spirito di Vino; ciò fatto, fi chiudi con fovero il vafo. e si ponghi al Sole estivo per cinque, o sei giorni, onde le materie mescolate si fermino Di questo Spirito di Vino alterato fe ne fa uso alle bisogne, senza depurarlo dall' erbe. Serve per levar il calcinaccio da' denti, toccandoli con bambagia inzuppata in esso; per ogni male delle gengive, sciaquandosi la bocca; e per combattere, e sanare le ulceri scorbutiche o della bocca, o della gola. Rispetto al calcinaccio de' denti, si toccani questi due, tre, o più volte il giorno, secondo si vedrà bisognare. Si usa perè cautamente,

Pel dolore de' denti, antorche sieno guasti.

Secreto centinaja di volte sperimentato, e sempre con ottimo successo.

Piglisi la Radice dell'Eleboro nero colta a suo tempo in luogo montres. tempo in luogo montuofo, taglifi in minuccioli, ed all'ombra si secchino, e se anche sien freschi, sogliano produrre maggior effetto. Quando il bisogno il ricerchi, prendesene un pezzetto in bocca, e si tiene dalla parte ove il dente duole, fenza masticarlo, proccurando di andar sputando a mifura che la bocca fi va empiendo di fciliva, onde con ciò venir dal dolore feravato: effetto che in breve ottener si suole. Se il dente fosse guasto, tanto e tanto il rimedio adopera; nè altro v' ha di bisogno, se non di tenerlo più, o meno in bocca, fecondo che l'uopo il ricerca. Quando il dolore fosse cagionato da ingorgamento di materie alle parti glandulofe mufcolari, allora conviene infiftere nell' ufo di questa Radice, mentre col tempo se n'avranno i ricercati effetti. Tale frusto di radice può, conservato che sia, fervire per altra occasione, imperocohè dallo stefso verranno ad aversi gli stessi buoni incontri . Nè vuolti aver riguardo all' effer ella di fapore amareto, mentre non è poi disagradevole. Ha facoltà ancora, secondo l'opinione d'alcuni, di ridonare la vista perduta, non che la fordità. quando però non fotse vecchia, e non avesse l'origine da organo guatto, ma da semplice flussione, forando le orecchie a quelli, cui non fossero state forate, ed introducendo nel foro un appropriato frustellino della medesima, adoperando es60, che non poca quantità di materia trapeli, ed efca dallo ffesso, per cui conviene tener pezze bianche d'attorno al collo, e sulle spalle, perchè su quelle cada. Avvertas che adopera irritando, e che perciò suol cagionare alterazion sebbrile ne polsi tuttavolta cessa in breve, e da lì a non guari il paziente comincia a sentir sollevamento, conducente alla salute che cerca.

. Per pulire i denti .

Poiche si è posto in vista il secreto pel male, de' denti, vuol ragione che s'insegni il modo, che tengono i Dentisti per pulirli.

Spirito per pulire i denti che vuolsi prima di ogni altra cosa usare, dopo che s'è levato il calcinaccio.

PRendesi orina di Putto, satta dopo che si èalzato dal letto, e si pone in boccia di vetro, la quale non hassi a empire; indi ad essa si aggiugne poco a poco acqua forte da partire, mescolando in tal tempo l'una e l'altra infieme, acciò di queste materie se ne faccia un corpo folo. Per conofcer poi fe nella miftura fiafi impiegata l'acqua forte in quantità opportuna; si versi sopra una pietra pulita poca quantità dell' accennata mescolanza, la quale, se sopra il piano della pietra alzerà fchiuma, e resterà la superfizie del matton cotto bianca, la composizione farà perfetta, nè farà mestieri di aggiugnere alcun' altra porzion d'acqua forte; le no, convien crescere l'acqua anzidetta, finchè vedasi che la.

128

la mifura produca l'effetto teftè deferitto. Il modo di adoperarla è il feguente: Si da mano ad un po di bambagia in piuma, ed accomodata ad un eftremo di una tafta, o di un fimil legnetto; s' inzuppa nella materia preparata, e fi tocano, fregando leggermente, due, o tre denti per volta, cui fatto, bifogna far prender fubito acqua frefeca al paziente, e far che fi lavino i denti, e che fi fciaqui più di una volta la medefima, e coi feguitar a fare cogli altri denti, fino che l' -verazione fia finita. Indi fi ttrofiniano dolcemente coll' Opiatto di Parigi, poi colla Polvere di Mompellier. Con un tal metodo non folo fi puliranno i denti, ma verranno di più bianchi-fimi.

Opiato di Parigi per uso de' denti.

SI prende una pentola nuova di terra ben vernicata della capacità di libbre tre di materia. Poi le fi pongon dentro libbre due di miel bianco a bollire a fioco lento per ridurlo alla cottura, e confiftenza del miele rofato, cui giunto, s' hanno ad unirgli oncie due di polvere di Corallo, oncie una di Canella fina in polvere, porzion di fior di pietra nuova, e Vin bianco generolo a fufficienza del bifogno. Nel far cotesta unione, si dee andar meicolando la materia, sinchè vedasi ridotta a consistente pariglia, non troppo dura però. Se monosiante, per la lunghezza del tempo, si indutatte oltre modo, si renderà mole, e pastosa con sufficiente quantità di miel rosato.

Polvere di Mompellieri per pulire i denti.

SI prenda porcellana rotta, ed in sua mancanza, majolica fina di Savona, ed altra simile, pestisi in mortajo di bronzo, e polverizzata, si stacci. Poi s'improntino oncie due di pomice in polvere, oncie una di corallo, oncie tre di polvere rossa di mattoni cotti, ed oncie una di specie odorosa per render la composizione gradevole. Ciò famo, si mescolano tutte coteste cosinsieme, e si ripongono per l'uso. Venendo il casso di doversene servire, si dà mano ad un ritaglio di tela avente un po di ruvido, si bagna nell'acqua fresca, si si froppicciano i denti; indi colla medesima si prende una piccol porzion di polvere, e con destrezza si detergono, e pulisceno.

Per le buganze, o gelloni.

SI piglia unghia di Mullo, e si sa bruciare, quando è bruciata, si pesta in polvere sontie, e si conserva per ispolverizzare le buganze, venendo il caso, la quale vuolis prima somentare con acquavita da bagno ben calda. Tal rimedio però va adoperato in principio di gelatura; perchè se ci soste sontanento alla pelle, l'unica cosa in tal caso che si deve sare, è di porre sopra la rottura Cerotto di Diapalma alla estension del bisogno.

Altri Secreti particolari.

A colorir l'Oropelle giallo, e bianco di diversi colori, che si pongono sotto le gioje, e che di presente si usano in altri lavori.

Uantunque questo secreto non sia palese appo noi, e folo in Francia, in Inghilterra, ed in altre Provincie a noi rimote fi adoperi, non offante mi piace ora pubblicarlo, onde far uso dello stesso quelli possano, che ne

aveffer bifogno.

Pigliafi dunque Colla di Pesce bianca, e ben battuta, fi riduce in piccoli minuccioli, i quali s' hanno ad infondere nello Spirito di Vino, chiudendo bene il vaso, assinchè non isvapori, ed abbino campo d'intenerirsi. Inteneriti che sieno. si riasonde nella materia spiritosa porzion di gomma arabica fatta in polvere relativa alla quantità della colla; fi mette il vaso ben chiuso sul suoco a bollire, fin che la materia vedasi ridotta alla confiftenza di vernice; cui fatto, fi cola per feta, e si conserva ben chiusa per l'uopo.

Volendone far uso, si prende quella quantità di vernice, che vedesi bisognare per far il colore, s' incorpora collo stesso colore, che si vuol fare, proccurando che sia diafano, come esfere devono tutti gli altri, che si volessero adoperare, come per esempio il Carmino pel rosso; il Crocco, o la Gottigomma pel giallo; il Verde eterno, o di Capetta pel verde; il Biadetto pel turchino ec.; e perchè si rendano trasparenti, è necaffario che tai colori fieno ridotti ful porfido impalpabili, ad effetto che mescolati, ed impastati

colla vernice, restino diafani, come si desiderano. Quando il color non fi vuol carico, fe ne adopera poco; quando fi vuol carico, fi accrefce la dose. In somma la destrezza, ed il giudizio di chi adopera faranno sì, che venga messa in pratica la graduazion de' colori, onde foddisfarfi in ciò che più gli aggrada. Ciò fatto, fi prende l'Oropelle, e fi fcalda un pochetto, guardandofi però di non scaldarlo di troppo, perchè potrebbe guaftarfi, mutar di colore, e perdere il lucido, non che danneggiare il colore intromesso nella vernice, e gli ti da il colore. Colorato che fia, si difende dalla polvere , perchè non si oscuri , e fi secca. Per quello poi che si adopera ne' ventagli, o in altre simili cose, siccome trovasi egli esposto al continuo contatto delle mani, così se gli potrebbe dar fotto il fugo d'aglio, quando non ti aveise riflessione che l'odore acuto di un tal vegetabile difficilmente fi perde.

Modo facile d' imbiancare, e far canda la Tela .

N Fiandra, Olanda, e fimili Provincie, dove abbonda il Latte, dello ftesso fan uso; ed in in mancanza di lui, ricorrono al seguente, il quale appretfo noi ancora riesce a maraviglia. come l'esperienza il dimostra, senza aver bisogno di ricorrere a lunghi, e replicati bagni, e alle rugiade, con pericolo di danno. Ecco dunque il modo da adoperarfi. Tolta che fia dal Telajo la Tela, fi pone nell'acqua calda ad espurgarla dalla bosima, ed asciutta, tornasi a lavare in altr' acqua tepida. Fatto questo, tushfi dentro in nuov' acqua, nella quale fia stato stemperato

fterco di Vacca lattante, ed in essa si lascia stare pel corso d'ore 24. Levisi possia, e si mondi in acqua calda pura; cui satto, didendasi alla rugiada per cinque o sei notti, e nel giorno al sole, a quando a quando d'acqua chiara spruzzandola. Dopo averla così preparata, si metta in buccata, suor di cui, si rimetta alla rugiada, e non passeramo otto o dieci giorni, che la Tela sarà bianchissima addivenuta. Avverati che più bella, e più persetta riuscirà nella rrimavera.

A ripulire li Quadri vecchi.

M'Olti sono i secreti, che per tal sine corrono per le mani di molti. Quello però, che soggiugnerò, è il più persetto, il quale, oltre il non danneggiare il Quadro, ravviva a maravigia i colori, quando non seno affatto perduti. Prendesi dunque Tartaro bolognese di botte, si ammacca all'ingrosso, e si fa calcinare. Calcinato che sia, si mette in un vaso vetriato in una cantina all'umido per 4, 0 5 giorni, passati quali, gettaglis sopra acqua chiara, e per qualche tempo ivi si lascia. Prima di colarla, si mescola; e colata; si conserva in vetro chiuso; e quando vuossi adoperare, si adopera col pennello, indi si lava con si spunta suruppata d'acqua netta, dopo che si è la materia tartarea distesa.

Color rosso per miniare i Tarrocchini da giuocare.

VErzino di Farnabucco bajocchi 5, Gomma arabica un bajocco, Alume di rocca un bajocco e mezzo in circa, ed una fcorza intera di Na-

an-

rancio giallo. Prendafi il Verzino, e fi faccia bollire in acqua di pioggia, o di fonte coll' Alume di rocca; e così pure separatamente s'uniscano la gomma, e la scorza, e in un pignatto si facciano bollire nell' una dell' acque testè accennate. Guardisi che queste cose, bollendo, non tramontino. Ciò fatto, mescolasi quella porzion di colore, che adoperar volete coll' acqua di gomma narencina, ed è fatto. Se si vede che il colore manchi di lucido, si accresce la dose della gomma. Avvertasi però, che in tempo d'inverno bisogna ricorrere alla stuffa per asciuttare le carte, la quale artificiosamente far volendo, si pone un po di fuoco in un fcaldino entro una cassa, ove sopra legnetti accomodati all'uopo, si distendon le carte ad asciuttare. Tenendole così lontane dal freddo, il colore non fi oscurerà.

Per fare il vero Metallo di Princisbech.

SI prende Rame fino di rosetta oncie 12, Ottone in banda sottile, e che sia dolce anzi che no, oncie 6; Argento fino abbruciato, che è migliore, oncie 1 e un quarto, sondesi il tutto insseme.

Per fare una pelle d'affillare i Rasoj, secreto raro di Francia.

Pigliafi un pezzo di pelle di Dante, o di Capriolo, e fi fa ftare per otto giorni ammollata nell'orina, la quale vuolfele mutare ogni di, poi, ai cara fuori, fi lava, e lafciafi feccare all'ombra, e fatta fecca s'incolla con garavella fopra un pezzetto d'affo pulito, e levigato della figu-

figura, e grandezza che voi volete: Ciò fatto, fi prende una lefina, e minutifimamente fi fora detta pelle; il che fatto, fi ftende fopra con un pennello la miltura che fegue, con una, o più mani, e finchè fi vede che la pelle addimandane.

Si piglia Spoltiglia, Tripolò, e Bollo armeno in parti uguali finamente pettati, e per ittaccio patfati, ed anche ful porfido raffinati, e con Olio s'incorporano tali materie in maniera, che la mefcolanza non riefca nè troppo liquida, nè troppo foda, ma di tal corpo, che fia capace ad adattarfi alla pelle, perchè di effa ne refti imbevuta.

Acqua forte per incidere i Rami, della quale usar solevane il rinomato Mattioli.

Ceto ben forte boccali due, Sale armoniaco A oncie 2, Sal Gemma oncie 2, Sal comune oncie 2, Verderame fino oncie 2. Preparati tutti questi Sali, si pettano insieme col Verderame, e fi pongono in una pignatta nuova vetriata, dentro cui vuolfi avere posta l'aceto, e con ispattola di legno fi mescola il tutto, acciò le materie fi sciolgano, indi si lasciano per 24 ore in ripofo. Poi si mette al suoco la pignatta, e si sa la contenuta materia bollire. In tempo della bollitura ti proccuri di tener ben chiufa la bocca della pignatta con carta relittente a più piegature, ed a quando a quando con l'usata spattola si mescoli destramente il contenuto. Si cerchi innoltre il bollore sia moderato, nè si levi dal suoco, fin che l'aceto non sia calato pel terzo. Giunta la bollitura a tal grado, si colerà per pezza di lino di tessitura fitta, e si serbera in un vaso di vetro ben chiufo.

In tre modi poi si dà l'acqua forte, segnati coll' ago che fieno i Rami, ai quali vuolfi prima aver data la vernice. Uno è di porre il Rame in una cassetta da tre sole sponde, colocata in maniera che abbia una proporzionata pendenza dalla parte che non ha sponda, ad effetto che l'acqua forte, che fi dee andar verfando fopra il Rame coli liberamente nel recipiente, che ad essa si vuole avere sottoposto. Tale versamento devesi continuare, finchè scorgiate gli segni nel Rame fatti essere a vostro piacimento scavati; la qual cofa rilevarete dalle prove che farete con cera da botte, nella quale resteranno le tracce della loro profondità, compressa che sia stata sul Rame. L'altro modo confifte nell' aver pronta altra Caffetta da ogni parte ipondata, bene impaniata di pece nelle commessure, ad effetto che per essa l'Acqua forte non trapeli, avente fotto due piedi femisterici, vale a dire, a mezza luna; ed in effa, collocato che fiafi il Rame, ch' effer dee fermato con chiodi perchè non fi muova, fi verfa ful Rame l'Acqua forte, la quale non ha ad oltrepassare in altezza la metà della sponda, indi le si dà moto, affinchè per esso l'Acqua forte fcorra ondeggiando ful Rame, il qual moto di ondolazione continuare pur esso si vuole, finchè i fegni in ful Rame restino come si vogliono profondati. La prova accennata poco fopra, fervirà a farne conoscere l'acquistata profondità. Questi due metodi sono di felice esito e sbrigativi, e sono quelli, de' quali comunemente ne fanno uso gl' Incifori da Rami, e forfe è più adoperato il primo. Con tutto ciò è bene ch' io avverta, che non sono senza un qualunque difetto; il qual e, che le marginature de' fegni pajono fatte da man

poco ferma, e tremante; e perciò se sono per l'una parte comodi, sono per l'altra incomodi. Il terzo modo di dare l'acqua forte, parmi il più bello, il più comodo, ed è quello, che unicamente in Francia fi coftuma. Si prende Cera preparata con Trementina, e Terra roffa incorporati insieme, e con tale ferma materia si argina d' attorno il Rame, cui volete dar l'Acqua forte, all' altezza di due buone dita almeno, proccurando che il fondo dell' arginatura non lasci uscire alcuna goccia del fluido in sul Rame verfato. Ciò fatto, fi prende v. g. una libbra dell' acqua suddetta, passata nuovamente per pezza, con un' altra libbra d' acqua comune pulita, fi uniscono insieme, e poi si versa sopra, ed ivi si lascia per 10, 0 11 ore, nè da quello si leva, se non nel caso di voler fare le prove indicate di fopra. Se i fegni del Rame faranno profondati a bastanza, lavarete tosto il Rame con acqua naturale, e lo spogliarete così d'ogni veftigio dell'acqua; fe non lo faranno, lo tornerete all' acqua forte anche per un poco, lavandolo in seguito come s'è insegnato. Vuolsi avvertire, che prima di dar l'acqua forte a qualunque sia Rame, bisogna difender le parti, che non fossero state intonacate di vernice col sevo disteso grosso fopra le medefime.

Inchiostro alla Chinese.

Rendefi Fumo di Ragia, e per calcinarle, fi mette in ful fiuoco a fumare, ivi tenendolo fin' attanto che fuma, perche ceffando dal tramandar fumo, è fegno che la calcinazione è fatta. Fatto questo, si piglia dell' Endico, e fatto brubruciare, si riduce in sottlissma polvere, la quale dovrà per istaccio di feta passarsi. Unifconsi poi l'una e l'altra di coteste polveri sine insieme in ugual parti, ed incorporate con acqua di Gomma, si forma una pasta, colla quale si fanno corpetti cilindrici, o stampi, i quali, perchè insiem non si applichino, vuolsi usar polvere di ossi di persico bruciati, ed in sotti polvere ridorti, o da porre ne'stampi, o da intonacare esseriormente gli anzidetti corpetti cilindrici.

Per far polvere da Schioppo perfettissima.

E prima, modo di raffinare il Salnitro a guazzo.

SI prende una Caldaja di Rame ben pulita con entro acqua di calce all'altezza di fei dita transversali sopra il Nitro, che si vuol raffinare, il quale deve effer flato, o prima o dopo l'acqua, nella Caldaja messo. Fatto questo, si mescolerà ben bene il nitro coll' acqua, e si farà bollire in fretta, levando la schiuma che sarà con una mescola forata, la quale si dovrà in altro vaso porre, lasciando bollire la materia nella caldaja fino che basti. Terminata la bollitura, si vuota in un mastello di legno, e si asperge leggermente d'acqua fresca, asfinchè si venga rischiarando. Se facesse una tela alla superficie, convien romperla con un frusto di legno, onde il sale ch' essa forma precipiti al fondo del mastello. Se l'acqua stentasse a chiarificarsi, bisogna ritornarla al fuoco, e farla nuovamente bollire, aggiugnendo ad essa cenere stacciata e netta, la quale eccitando schiuma, si deve levare,

proccurando di levar la caldaja dal fuoco, quando fi veda che la tolta schiuma siasi chiara renduta. Ciò fatto, fi tornerà a vuotare nel vafo di legno, e quando si offervino le grossolane materie precipitate al fondo, e vedafi fatta limpida l'acqua, allora si dovrà decantare, sollecito andando, perchè non venga col chiaro niente di torbido. Lasciata poi in riposo la decantata acqua, si formeranno li cristalli di nitro, parte de' quali faranno più bianchi, altri meno, e l'immondezze che resteranno nel fondo, saranno Sale di nitro. Una tale operazione si domanda raffinare a guazzo. Se li cristalli vi piacessero più belli, si rifa da capo all' operazione di prima. L' acqua chiara che si decanta, si conservi, perchè si chiama maestra, e può servir di nuovo per altre simili operazioni.

A raffinare il Salnitro a secco.

PRendete il Salnitro ridotto in criftalli, o canoncini, e mettetelo poco a poco in un vafo di ferro, o di rame infocato, e quando è fufo, aggiugneteli del zolfo, il quale accendendot,
convien lafciarlo ardere, finchè da sè li fmorzi
quando fara fmorzato, il nitro farà raffinato;
ed in tal modo avrete un nitro affai potente per
la polvere. Se vi piaceffe, fi getta in forme di
ferro, o di bronzo, che non fieno bagnate, ed
avrete figure, o vafi, che pareranno d' alabaftro
cotognino orientale.

A conoscere il Salnitro perfetto.

Rendesene una porzione a piacimento, e se pone sopra una tavola di noce, o di quercia secca, indi se gli appicca suoco con un carbone acceso. Se il nitro brucia senza lasciar gran nota di lesson sulla tavola, è segno ch'è perfetto; se fichiumerà molto, segna contener parti graffice; se finalmente crepita, o scoppia, sarà carico di fale; non che pessimo, quando terminato di bruciare lascierà moltas seccia.

A purgare, e sublimare il Zolfo.

Purgar il Zolfo perchè la polvere riesca buo-A na, e fottile, convien prima dar mano a quella quantità dello stesso che si vuol raffinare, e porla in vaso di rame, o di terra vetriato, e proccurare che a fuoco lento fi fciolga, deftramente levando il velo denfo che fi formerà alla fuperficie di lui con una mescola all'uopo preparata. Cui fatto, fi colera la materia zolforofa sciolta per pezza, o per tela da staccio, servando alla circoftanza la colatura. Il velo denfo levato colla mescola, è la parte più pingue del zolfo; l'altro che resta nella pezza, sono la terra, e le altre feccie che conteneva. In tal maniera purgato il zolfo, fi adopera per far polvere fina da schioppo, non che suochi ad artificio, i quali verranno a perfezione.

Per far Polvere da Schioppo.

C1 piglia Salnitro raffinato parti 5, Carbone J parti 1, e Zolfo purgato parti 1. Con tutti questi ingredienti vuolsi fare la libbra d'oncie 11 . Preparate tai cofe; s' hanno a porre tutte infieme in una pilla, per ivi fare sì, che vengano peltate e ripeftate a dovere, confiftendo in tale opera la buona qualità della polvere, onde le tre materie incorporar bene si possano. Si conoscerà se saranno bene incorporate le materie dal frangere un grano di polvere, che non iscorgerannosi le note nè del zolfo, nè del nitro. Converrà tratto tratto spruzzar la materia che si pesta con Aceto, o con Acquavita, ma meglio colla rugiada raccolta in Primavera, accrescendo questa molte doti alla polvere, ad effetto che non incandifca di troppo, e dal calor grande che contrae, pestandola, non s'incendi, come pur troppo è accaduto, ed accader potrebbe, una tale cautela trascurando. Quando si conoscerà che la materia farà bene unita, e che più non abbifogna d'effere pestata, si leverà dalla pilla, o mortaro, e si porrà al crivello, il quale vuol essere uno di que' piccoli da grano, di forami fottili, ed al bifogno fatti. Quel tritume groffolano che non paffa, si dee con coltello tagliare, onde facilitarle con ciò il passaggio pel vaglio. Fatto questo, si ripassa poi per istaccio fitto in maniera, che la grana venga a reftar fottile; cofa, la quale facilmente si otterrà, se nel crivellarla si porrà sopra la materia una rotella di legno pefante, acciò con un tal mezzo fi vada triturando le parti più groffe della medefima, e fatte fottili, passino pei fori

141

fori del vaglio, e riesca così la forma della polvere, come si desidera. A questa seconda opera compiuto, si vuol di nuovo ricorrere ad uno staccio più fino, e per esso tornarla a ripassare, onde venga spogliata dalla vera polvere, detta comunemente polveraccio, la quale imperfetta la renderebbe. Separata dunque così la vera grana, si espone al Sole, ad esso si secca, e ben seccata che sia, si conserva o in barilli, o in zucconi in luogo da ogni umidità totalmente lontana. Il polveraccio poi addietro reftato, non che la parte più groffa della materia, si ritorna a pestare, e pesta, a crivellare. Questa è l'opera che vuols usare per ogni sorte di polvere. Ci sono Polverini, che con fommo vantaggio hanno sperimentato d'inumidire la polvere colla rugiada in questa forma. Metton essi la polvere distesa sottilmente sopra una tela in luogo arioso, ed aperto, la quale dopo effersi essa di rugiada imbevuta, hannola ripeffata; e così più volte adoperando finchè han creduto abbifognare, è loro riuscito di far polvere perfettissima.

'Altra Polvere più potente, la quale per la grande forza che ha, tofto non refta morto l'Animale, cui è tratto; ma è però ottima per fuochi particolari.

Salnitto raffinato come sopra parti 6, Zolso sublimato parti x, Carbone parti x, Carbone parti y, Cansora per ogni zz libbre di Salnitto mezz'oncia. Si pesta, e staccia ogni cosa di per sè, e poi con moterata quantità d'acquavita s' inumidice, o in suo disetto, con acqua distillata di scorze di navata di

T 42

ranze, peftandole in mottaro di bronzo affai bene, ed appreffo granendola come fopra fi è infegnato. A provare fe detta privere è perfetta, fannofi 4, o 6 mucchietti colla medefima fopra una qualunque tavola, lontani oncie 3 l'uno dall'altro, e fe ad un folo il fuoco appiccando, effo folo fcopierà fenza comunicar fuoco agli altri, farà perfettifima. Prova anche la fua perfezione il fimo bianco che in vortice è alza per l'aria fenza fpanderfi, e fenza facilmente dileguarfi. Se la fabbricata polvere avrà cotefte qualità, puoffi quefta accendere ancora in fu la palma della mano fenza alcuna offefa, non che confervare intatta per molto tempo.

Polvere tonante per fare una burla graziofa.

SI prendono in parti uguali Sale di Tartaro, Zolfo in canna, e Salnitro raffinato, ed il tutto ben polverizzato, fi mefcola infieme. Ciò fatto, quando vogliafi far la burla, fi pigliano due, o tre buone prefe di cotefta miftura, fi pongono in una paletta fopra il fuoco, o nel cavo di un cucchiajo da tenerfi fopra la fiamma di una candela, le quali nello ficorfi che faranno, produrranno una tenue crofta alla lor fuperficie, la cui crepatura è quella che fa lo chioppo fenza offefa di alcuno. Avvertafi, che fe le polveri non fi voleffero usare in mefcola, o in paletta, ma folo nel cucchiajo, è mestieri avere altro lume in qualche distanza, perchè alle volte quelo che ferve a far la burla resta finorizato.

A levare la perla da un occhio ad un Cane, o ad un Cavallo ec.

Pleliasi Tuccia Alessandrina, Zucchero di Candia, Sale Gemma, una mezza dramma per forte. Oltre ciò si prendono tre Lumache, e si sinno tostare, quando si sono tostate, si riducono unitamente alla Tuccia, al Zucchero, ed al Sal Gemma in sottilissima polvere, la quale una, o più volte sossinata nell'occhio, sanerà dalla perla l'Animale.

Pel male d'occhio delle Bestie cagionato da calore.

Rendesi l'Unguento bianco refrigerante di Galeno, e Biacca in parti uguali, ed incorporati inseme cotesti due unquenti, si ugne d'intorno all'apertura dell'occhio, il quale esser dee in seguito umetato con acqua rosa, e con ciò la parte inserma fanerà. Se il calore sosse cosse con convien ricorrere al falasso, ed ai rinsrescanti.

Pasta infallibile pel Pesce.

Occa di Levante oncie 1, Farina di Loglio oncie 3, Seme di Jusquiamo oncie 2, Acqua vita cansorata oncie 2, Sarda salata num. 3, Formaggio vecchio salato e marcio, e se sosse considerate tutte quante queste cose, s' incorporano insieme, e s'impastano con sugo d'Ortica, e miele, e stata la pasta, si formano con esta tante piccole pallotoline, da usassi quando si vuol prender pesce, il

quale, inghiottite che l' abbia, divien stupido, e retta come morto.

Per fare che una Pianta fiorisca più presto, e sieno i fiori più odorosi, ed in maggior quantità.

Dongasi attorno il piede della Pianta Salnitro pesto, se è piantata in terra, e se è in vafo, s'inacqui la medefima con acqua, in cui fia stato prima sciolto Salnitro. Indi con rugiada colta allo spuntar del mattino, con ispugna servata a tal effetto in un vaso, s'innaffia la Pianta, e se ne vedrà l'effetto. Avvertasi però, che la medefima va a pericolo di perdersi tra non molto.

Pafferemo a Secreti d'altre materie, i quali a tali uni o in Campagna, o in Città non dourebbero effer difeari, e se ad altro non varranno, serviranno a divertirsi, od anche per aver le robbe di lor gusto, qualunque volta aver si trovino i necessarj vasi per adoprare . Aurem cominciamento da' Rologli .

Per far Rosogli, e dare ad essi l'odore.

DOrrete a bollire acqua di pioggia, o di fiume , e levata dal fuoco , la lascierete intiepidire. Appretto, prenderete fiori odorofi colti di fresco, e diligentemente sfogliati, separerete prima l'una specie dall' altra, se sono di varie piante, indi le foglie cavate dai fiori, l'odor de' quali avete in animo di comunicare all'acqua, in essa infonderete, proccurando che il vafo deffinato a contenerla, sia stato prima bagnato, indi chiuso COD

con carta a più doppj ad effetto, che gli effluvi odorofi non ifvaporino dalla medefima, ed ivi lasciarete le mentovate foglie, finchè il fluido acquofo abbia l'odor del sfogliato, ed infufo pie-

namente contratto.

L' operazione insegnata per dar l'odore all' a--cqua con una spezie di fiori, vuol praticarsi ancora all' occorrenza con tutte l'altre spezie, avvertendo di non confondere gli uni cogli altri, quando in una qualunque circoftanza, ne volefie far uso. Comunicato in tal modo l'odore ad una, o più dofi d'acqua (quando molta far fe ne voglia) colla replicata infusion de' fiori della medefima spezie, si riporrà essa in vaso di vetro ben chiufo, onde non ifvanisca la contratta fragranza, e fi fegnerà di viglietto indicante la qualità del fiore, che ha dato l'odore a l'acqua come per esempio acqua di fiori di cedro &c. Quando poi voleste fabbricare un qualunque Rofoglio, uferete tanta quantità dell' acqua odorofa, quanta conoscerete battare per dar l'odore a quella porzion di spirito di vino di che servir vi volete pel Rofoglio, e la porrete ad esse spirito unita, coll'aggiunta di pochi Annefi, o di un poco di Canella, o di Maris, o di Garofano, o di Noce Mofcata, o di fcorza di Naranze di Portogallo, o di Cedrato, o d'altro, che più si addatti all' odore de' fiori co' quali deste all' acqua l' odore, la porrete diffi ad effo spirito unita nel Lambicco, per far la mista materia secondo l' arte per lo stesso passare. Passata diligentemente che fia, aggiugnerete allo spiritoso fluido lambicato, zuccliero chiarificato, e ridotto a quella contiftenza, che ad una tale operazione è necessaria, in quella quantità, che conoscerete ab-K

bisognare, onde il Rosoglio venga di gusto perfetto, la quale fuol ragguagliarfi alla mifura dello spirito adoperato. În oltre è ancor bene il fapere, che l'odore del fior degli agrumi; si può crescere, e più forte rendere, coll'infondere nell' acqua nella quale s'infusero i fiori, le scorze fotfili del frutto della stessa pianta.

Quando poi fi farà dolcificato il Rofoglio col Zucchero, si dee passare una, o più volte per bambagia in falda, acciò maggiormente si chiarifichi, ed il vaso, che a tale uopo vuolfi adoperare farà di Peltro, o di Latta, fatto nella forma, che sta disegnata in fondo del libro alla figura n. 4., proccurando che il tubo, per cui dee colare il Rosoglio derivi in un gran fiasco avente nel fondo un buco atto a ricevere una cannella come sta segnato alla lettera D, per la quale potfafi cavare il Rofoglio fenza movere il fiafco.

La descrizione di detto vaso è la seguente. A Vaso di Peltro, o di Latta, che si riempie di Rofoglio. B Tubo fotto del vaso riempiuto di bambagia in falda ben compressa pella quale dee passando stillarsi 'l Rosoglio, e chiarificarsi . C Coperchio del medefimo vafo, acciò non ifvanisca lo spirito. D Fiasco, o recipiente nel quale gronda il Rofoglio fatto chiaro.

Rosoglio all'uso di Torino.

C I prendono cinque boccali di spirito di vino J paffato due volte per Lambicco, e si pongano in un Vaso chiamato Orinale, oppure in un vero Lambicco (per chi lo ha) con tre boccali di acqua di quell'odore, che v'è piacciuto dar-

le, perchè venga questo comunicato al Rosoglio, e si lascia stare nello spirito suddetto infusa per ore 24. Appretfo fi lambicca a bagno Maria, avvertendo, che bilogna sempre tener fresco il cappello del Lambicco con acqua fresca; e quando si saranno estratti quattro boccali in circa di spirito, convien stare attento, affinchè non vengan giù flemme, e se si accorga venirne, vuolse aver pronto altro recipiente da por fotto, ond' esso le raccolga. Ciò fatto, si pigliano libbre tre di Zucchero Fioretto, e si fa chiarificare con quattro libbre d'acqua, dandogli la cottura chiamata pellicciuola, e di questo se ne pongono oncie 3 per ogni boccale, o più fe più dolce fi vuole. Se poi per avventura lo spirito di vino non avesse bastevole odore acquistato s'infonde in tal caso nello stesso il medesimo odore, ed ivi si lascia, finchè l'abbia persettamente preso. E dando colore all'acqua nella quale si è posto il Zucchero a chiarificarfi, il Rofoglio verrà di quel colore.

Tintura di China per farne Rosoglio.

S I pongono in un Matraccio onc. 4 di buona China polverizzata all' ingrosso, e ad essa si versa sopra tanta quantità di spirito di vino, quanto bisogna per farlo ad essa quattro dita transversali sopravangare. Si luta poscia ben bene, e si pone per quattro giorni in simo equino a fermentare, e di là cavato si avrà la tintura satta. Avvertasi però, che per aversa pura, si deve seltrare. Il smile si pratica con quella di Cannella, non con altro divario, se non, che in quest' ultima basta solo, che lo spirito di Vino fo-

fopravanzi un dito la medefima. Parlando di questi due, m'intendo di parlare di tutti gli altri vegetabili odorofi, perchè nel cavar da essi le tinture così proceder si deve.

A fare Acqua di Melissa odorosa, o di Salvia, o di qualunque altra Pianta odorosa.

P Igliate Meliffa, o qualunque altr'erba odo-rofa, che a voi piaccia, raccolta di fresco, ma a suo tempo, vale a dire quando è giunta a maturità, e pigliatene in quella quantità, che vi aggrada; pestatela bene in un mortajo, e quando è pesta, mettetela in una pignatta grande di terra vetriata, e che sia stata bagnata; indi con altra porzion di Meliffa, od altr' erba, fate una decozion forte, in un vaso ben chiuso; e fatta che sia, versatela sopra la suddetta ond' essa molle divenga, e s' umetti. Coprite poi la pignatta, e lasciate la materia, che contiene per due giorni in digestione. Appresso vuotata la materia in un Lambicco, ch' effer dee posto in un fornello col suo recipiente ben lutato nelle giunture, a fuoco di fecondo grado diftillar farete per metà almeno l'acqua, che le versaste sopra; indi lasciate bene raffreddare il Lambicco, lo slotarete, e ritroverete nel recipiente una buonissim' acqua di Melissa, o di qualunque altr' erba, che usato aveste, la quale vuotata in boccia di vetro, fi dee tenere per 4, 0 5 giorni al Sole aperta, indi chiuderla bene, e confervarla. Avvertati, che le acque di fresco distillate, non hanno per l'ordinario grande odore; ma lo acquittano esponendole al Sole. Li gradi di fuoco sono descritti di sopra nel presente libro, onde è, che ora è superfluo il parlarne.

A levare la tintura, ed il sugo ad ogni fiore .

Pigliansi le foglie di quel fiore dal quale vo-lete e sugo, e tintura levare. Fate che sieno ben monde, e nette dal verde, o da qualunque altro colore, che peragventura fosse ad essoloro appiccato, ficchè non retti ad esse, che il natural bello del natio lor colore. E dato mano a quella quantità di che far uso volete, mettetele a diventar passe un pochino, indi, impassite, che fieno, le porrete in una cazzaruola di terra ben vernicata sopra il suoco, mescolandole, e premendole bene con una spattola di legno larga, e forte fino a tanto, che si vedano essere ben macerate, ed aver renduto il sugo desiderato. Ciò accaduto, le pafferete per pezza fitta, e lo spremerete fortemente per trar fuori tutta la possibile quantità di sugo, il quale lasciato deporre, deesi decantare, e riporre in un vaso di vetro ben chiuso unito allo spirito di Vino, acciò non si alteri, e si guasti.

A fare un Rosoglio Claretto facile, e singolare.

Renderete libbre sei di Cerase detta Visciola Romana ben matura; libbre due di Fragole; libbre due di Flamboè; ed altrettanto di Ribes, se si trova, e il vorrete; proccurando, che questi frutti fieno ben stagionati; e mondi, che li avrete, li pesterete, ammaccando ancora le ofsa delle Visciole, e peste, le passerete per iftaccio, ed appresso per tela. Poi, in un boccale di-К, 3 que-

questo fluido porrete un altro boccale di spirito di vino generoso, ed una libbra di Zucchero giulebbizzato a perfezione, con otto chiovelli, o meno, secondo il piacer vostro, di Garofani grosfamente pesti, ed altrettanto di Pepe bianco con di più un po poco di Maris, ed a chi piace quattro Coriandoli ammaccati. Infuse che tiensi tutte coteste cose nello spirito di Vino unito allo estratto fugo de' frutti, si lascian stare in vetro ben chiuso per tre giorni, affinchè il tutto s'incorpori bene insieme. Il perchè, convien nel corso di questo tempo, andar agitando le materie unite s onde facilmente le une comunicar si possono all' altre. Dopo i tre giorni fi passa il fluido per bambagia in falda, o, per chi non ha comodo, per pezze, e la colatura si conserva in un vaso di vetro ben chiuso, finchè il Rosoglio sta ben rischiarato. Tale Rosoglio ben guardato, è di gusto assai particolare.

Per fare l' Acqua della Regina d' Ungheria.

P Rendass spirito di Vino stammato, entro cui si pongono, o i soli sori, oppure coi sori le cime della pianta del Rosmarino, la Lavanda, lo spigo Nardo, il Ginepro, il Pepe biando, e la Cansfora Tall ingressenti, rispetto alle quantità, devono esse adoperar volete, e niente più Solo si avverte, che prima, che si ponga lo spirito al Lambiéco, per estrarre l'acqua della Regina secondo l'arte, convien lasciare in insisione le accennate piante, e droghe per 24 ore almeno, avendo prima grossamente ammaccate de bacche di Ginepro, ed il Pepe.

Enu-

Enumerazione di tutti gli odori, che dar si possono all'Acquavita.

M Ufchio, Ambra grigia, Gelfomino, Cedra-to, Cedro, Limoni, Portugallo, Gineftra, Radice d'Angelica, Anifi, ed altri fimili &c. Si dà prima l'odore al Giulebbe chiarificato nell'acqua, come si disse di sopra, il quale si mescola coll'acqua Vita schietta, cui se si volesse comunicare l'odore del Muschio, o del Zibetto, o dell'Ambra grigia, s' hanno tali drcghe odorose a racchiudere in un piumacetto, da porsi nel buco del Lambicco pel quale dee pasfare l'acqua Vita, onde per lo ftesso passando porti con seco l'odore. Gli odori del Garofano, Arisi, Lavanda, Rosmarino, Zenzero, Imperatoria, Calamo aromatico, Assenzo di Persia, Ireos, Ruta, Persico, ed altri simili; si deono prima porre in infusione nell'acqua Vita per ore 24, o più fe bisogna, per indi distillare l'acqua Vita a bagno Maria, prima che ad essa si unifca il Zucchero; o se così non piace, si possono infondere nello spirito di Vino le suddette droghe, le quali accresceranno allo stesso l'odore.

Pesi, che adoperar si possono nella fabbrica delle suddette Acquavite.

Per ogni Boccale di spirito di Vino, si può usare un'oncia, e mezza delle Radiche suddette o altre; o più o meno secondo il gusto. Fiori aromatici oncie due. Garosani, o Canella mezz oncia. Amandorle di Persico oncie tre.

Avvertasi che nel fare dette infusioni, si pon-

4 9

gono per ogni boccale di spirito di Vino oncie dieci d'acqua comune ; e le droghe, che s' hanno ad infondere, convien che ficno prima ammacate, rotte, o tagliate come infegna l'arte. L' infusione de' legni deve effere d' ore 24 almeno; degli Aromati, Fiori, e semi d'ore 10, in circa.

Offervagioni necessarie per l' Acqua Vita.

O spirito di Vino, secondo la dottrina de'Chi-mici, è la parte oleosa del Vino raresatto dai sali acidi. Questo, quanto più si distilla per issemmarlo, tanto minor suoco ricerca, non che maggior spazio d'aria nel Lambicco. Una tale causela deefi offervare, ancora nello diftillare a bagno Maria. Per conoscer poi, se lo spirito di Vino è perfetto; pongasene un poco in un cuchiajo, e s'accenda, fe pretto fi confuma, fenza lasciar nota alcuna di flemma, segno è, che ha perfezione.

Bizzaria nobile, la quale andar può in un Dessér di gran Signore, ogni qualvolta il vafo sa addattabile, che non consifte in altro che in un fiore candito a secco sopra la sua natural Pianta .

OPERAZIONE.

S Cegliete quel fiore, che a voi piace, ma che fi addatti al buon gusto, e che sia comestibile come per esempio il Garosano. Questo non fi rimuovi del fuo natural ftelo, ne dal proprio vafo ove naturalmente, e fenza alcuno artificio fiorì. E quando è bene fiorito, con un gentil pennello, date fulle fue foglie con destrezza, ed ugualianza chiaro d'uovo. Ciò fatto, diasi mano alla polvere di Zucchero bianco candito, o colorato fecondo la natura del fiore, che artificiosamente candir volete, proccurando che prima di usarla, fia ftata paffata per iftaccio di feta finissimo, asfinche si attacchi presto e bene, e con questa si aspergono diligentemente le soglie bagnate dal bianco dell' Uovo, finchè l' uopo il ricerchi. E perchè non di rado, una fol mano di chiara non bafta, fi replica, ufando cautela, che non pregiudichi alla vivacità del fiore. L'asperffion della polvere, fi fa al Sole, onde pretto fi rascinghino le foglie, che si sono caricate della medelima. Tra gli fiori atti a tal cofa, fembra, che quelli degli agrumi, fieno i migliori, e più a proposito per secondare il buon gutto. Ma siccome non si potsono portare i vasi sulle tavole; così fi fanno Bocchetti, o Parti legate con fetuccie di feta; canditi alla maniera infegnata. Sappiasi che riescono più aggradevoli quelle foglie, che hanno del morello, le quali trovanfi vicine al fiore del Limone, Cedrato, o Cedro, che le altre .

Per conservare le Cerase Visciole Romane.

S I prende quella quantità di Visciole Romane, che più vi aggrada, e voglionsi mature; si pongono in un vaso di Rosoglio delice, ad effecto, che la Cerasa non nigli l'aspro. Ivi poste si tengono ben chiuse con carta peccia, o Vestitano della con carta peccia, o Vestitano della con carta peccia, o Vestitano della con carta peccia.

154

ca, e così si conservano fin che si vuole. Vero però è, che le Cerase perdono il colore; ma lo acquista il Rosoglio.

Modo di acconciare i teneri Peveroncini,

CI prendono questi teneri frutti, e si fendono In punta, ed aperti s'infondono in conveniente quantità di secondo vino nuovo, ed ivi si lasciano per 15 giorni. Poi levati dal vino, si spremono diligentemente colle mani, affinchè per mezzo di tal spremitura n'esca da essi tutto l'umido che contengono. Appreiso, si pongono in un vaso di terra nuovo, e gli si versa sopra aceto ben forte, nel quale fieno ftate bollite le feguenti cofe, cioè Sale, Anifi crudi, Coriandoli, Finocchio in grana, e Zucchero in quella dose, che vedrete convenire alla quantità de' frutti teneri, che acconciar volete, e secondo il genio vostro. Nè si dee aspettare, che l'aceto, il quale dovrà farsi calare, bollendo, almen per un terzo sia diventato tepido; ma si dee versar bollente fulli Peveroncini, col chiudere immediatamente il vaso con carta a più doppi, affinchè la concia non isvapori, lasciando così il tutto in riposo per dieci giorni. Quando sono pasfati, fi torna a colare la stessa concia; la quale posta in una pignatta si fa bollir di nuovo a due, o tre bollori, e così bollente si ritorna a vuotare fopra li anzidetti frutti; e così dopo altri otto giorni, fi rifa da capo alla stessa operazione, avendo a cuore ogni volta, che si farà di chiuder bene il vafo, onde gli effluvi odorofi non efalino, e privono la concia del fuo buono la quale, se peravventura fosse calata, aggiungesele กมด-

to a Congle

nuovo Aceto, e nuovo Zucchero a piacimento, non che un poco di Cannella in iforza, che ane he ful principio non difdirebbe, colla fola avvertenza però, che a ha a far bollire l'aceto a buona cottura, perchè in tal modo li conci frutti non folo non diverran muffi; ma fi confer-

veranno lunghissimo tempo.

Chi volesse poi far sollecito uso de' medesimi Peveroncini, s' hanno a fendere come sopra, e poi versar su d'essi acqua bollente, la quale; quando è divenuta fredda, si decanta, e spremuti i teneri frutti, tornali a vuotar fu loro altr' acqua bollente, e particolarmente quando nella prima decantata non fossesi potuto tener la mano per lo pizziccore, e quando anch' essa è raffreddata si cola, e resi trattabili i Peveroncini, si dà mano alla descritta concia, e ben calda si vuota fovr' essi, proccurando di chiuder ben bene il vaso, perchè non isvapori, e quando ha del tutto perduto il calore, fi estraggono i frutti, ed in tavola fi pongono. Avvertati, che anche in tal modo conej fon buoni, ma non durano lungo tempo.

Modo di conciare li tenerelli Cedroni .

SI prendono cotesti tenerelli Frutti, e s' infondono nell'acqua facendo bollire per un mezzo quarto d'ora; cui fatto si eavan sitori, e si lasciano asciuttar bene. Appresso si prende una pignatta nuova, o pentola, e dentro d'una di este si pone aceto forte con chiovelli di Garotani, scorza di Cannella od altro a piacimento, e Sale, e Zucchero a proporzion della quantita de frutti d'asconciars, ed anche secondo il gusto,

156
e si fa bollire sino al callo della metà, dopo cui si leva del suoco, e così bollente com' è si versa fopra i teneri Cetroncini la concia, avendo premura di chiuder bene il vaso nel quale s'è versata, ad effetto, che lo spirito di lei upon isvapori, e perda il suo buono. Ciò fatto si lascia la materia in riposo per dieci giorni, dopo i quali, si levano li teneri Cedroncini, e si torna a sir bollire la concia decantata, e fatta bollente si ritorna ad infondere sulli medelimi, replicando tal cosa per tre, o quattro volte, non mancando di chiudere il vaso in ogni rinovazion di salsa, ad effetto, che li frutti conci riescono di perfetto gusto. In tal modo adoperando, si avrano buoni, si per candiril, che per mangiarli.

Conserva di Cedro.

Corza di Cedro candito raspata lib. una; Agro di Cedro netto da' semi ibb. una; ed oncie due; Zucchero fino altrettanto; unite tutte cotestie cose inseme si fanno bollire a sincoo lento di carbone in una pignasta od altro, e quando la materia lia preso corpo, ed è cotta, si seva dal succe, e si custodisce.

A fare il Pane di Spagna.

O'a freche n. 12., Zucchero fioretto lib. una ton prima le ova ben bene per più d'un'ora col Zucchero; poi ad esti si aggiugne la farina, e si torna a sbattere per quachte tempo. Ciò fatto, prendesi una casserta di ferro fatta a posta, che siassi prima infarinata nel sondo, si vuota in che

sa la materia preparata, e poi mette a cuocere nel forno caldo in maniera, che non vaglia adabbrucciarla.

Rottoline di Mandorle amare.

Andorle dolci oncie 8, Zucchero fioretto pefico encie 1. Mandorle amare oncie 4. Si levi la fcorza alle Mandorle, e fi faccian stare nell'acqua. Pei si pestino finissimamente, e si passimo per istaccio. Passiate, che sieno, uniscasi ad esse il Zucchero, ed il tutto s'incorpori con la chiara di ova n. 8.; sbattendo fempre la materia, finche si veda esser divenuta come una colla eguale. Preparate in cotal modo le Mandorle, si da mano ad una, o a più carte, le quali si disendono fopra una tegola di rame, e sove esse in forma di tante rottelette si va disendendo la vmateria, cui dassi la prima cottura, per indi sarle biscottare, onde riescono crocanti.

Modo di far Savojardi.

The libbre di Zucchero foretto fino; Rossi d' Ova n. 30, colla chiara di sole tre. Si pone il tutto in un Cattinello cavo, e con fascetto di brilli si sbatte la mistura per due ore continue, e sinche è passa addivenuta. Poi si prende la materia, e disposta in tanti Savojardi, si diftendon questi sopra tegola di rame vestita di carta, e si da loro la necessaria cottura.

A far bocca di Dama.

P Rendesi una libbra di Mandorle dolci, e decorticate, che siensi, si pestano finissimamen-

te inumidendole con acqua pura, acciò non divengono oliofe, e si passano per istaccio. Appresso, si unisce ad esse una libbra di Zucchero fioretto, roffi d'Ova n. 8., altre due Ova con la chiara, e si sbatte per un ora è più ogni cofa insieme, perchè quanto più l'incorporamento delle materie è perfetto, tanto più l'opera riuscirà meglio A chi piacesse di aggiugnere alla massa qualche acqua odorosa lo può fare; come può ancora alle Mandorle aggiugnere scorza di Cedro candito, e Piftacci quando il gusto a così fare l'impegni. Disposto così il corpo delle materie unite, si prende; e si accomoda in una tegola di rame ftagnato, la quale deesi prima spolverare nel fondo di farina, ed a suoco lento a cuocer fi pone.

Spumette di Cioccolato.

U N'oncia di Zucchero fino peffo; Cioccolato oncie tre; chiari d'ova n. 2, e mezz. Tutto s' impasta insieme, si passa per Siringa, si fanno ciambellette, o biscottini, e si pongane a seccare in un sorno, che sia riepido.

Biscottini .

D'Ue libbre di fior di farina di frumento; due libbre, ed oncie tre di Zucchero Mafeabato; Pignoli oncie 8, acqua Rofa, e di Cedro quanto basta per dar odore alla materia. Del tutto si faccia patta sofa con acqua comune, la quale ridotta in tanti biscottini, si pongan nel Forno a cuocere con calor moderato.

Biscottini di Cioccolato.

Z Ucchero fioretto tritto oncie due. Cioccolato oncie nove; ova n. 6. S'incorpora il tutto, e si formano biscottini sopra carta in tegola di Rame, e si fan cuocere a suoco lento.

Sorbetto di Limone.

Rendasi un boccale d'acqua; una lib di Zuechero; sei Limoni, o più o meno secondo il
gusto, e la quantità di sorbetti, che sar volete.
Si scorzano i Limoni, e il pone la scorza nell'
acqua; poi fi tagliano, o si spreme il sugo nella
medesima, e ben sbattuta con verghette, si cola, e si mette ne' vasi di peltro, e si sa granire.
Per far ciò ci vuole un recipiente capace a contener la forbettiera, un cuchiajo grande per maneggiare nel vaso la materia da congelari, onde,
non si appicchi alle pareti di lui, neve, e sale.
Dopo tutto questo convien girar spesso la Sorbettiera in tempo della congelazione, insegnandolo
l' esperienza.

Sorbetto di semi di Meloni.

S' Infonde una libbra di cotesti semi nell'acqua fresca, e si lavano ben bene; indi dopo una discreta instinone, si levano, si pongono in un Mortaro, e si pestano il più che si può. Appresto si distempra il pesto con un boccale d'acqua, spremendo fortissimo la materia, perchè n'esca tutto il sugo, che contiene. Il più grosso della medesima si dee passare per istaccio sitto. Alla col-

160 collatura poi, aggiunta che fe le fia una libbra di Zucchero fioretto fino e netto, nient' altro convien fare, che ricolatla fe v' ha il bifogno, indi poffa nella Sorbettiera come fopra farla ge-

lare. Se piace, si può dare odore al sorbetto colla scorza di limoni, o con altr'acqua odorosa. Sorbetto di Mandorle.

Evata la feorza alle Mandorle, la cui dofe è la ffessa di quella de semi di Melone, si sa la fattura teste descritta nell'antecedente, non con altro divario, se non che in questo si pongono Mandorle grossamente trite.

Sorbetto di Fragole.

Ragole lib. 2. acqua naturale boccali 1. Si pertano i frutti; fi diftempera il petto coll acqua, e fi paffa per iffaccio di fitat tela la diftemprata materia; la quale unita ad oncie o di Zucchero fioretto, ed al fugo di due limoni, a congelare fi mette. Così per far forbetti co frutti di Flembue, Ribes &c. fi adopera. La doce folo del Zucchero fuole effere varia, fecondo la varietà de' gufti. E però fempre bene dare alla materia di cotefti forbetti un po di odore di limone.

Sorbetto di Persico.

Rutti groffi di Perfice n. 12, ben flagionati; fi fi forzano, e la forza s' infonde in un bocale d'acqua, e ivi fi finno flare ben chinfe per un'ora almeno. Si taglian poi in fettuccie li frutti, e di n mortaro fi pellano, e di l'ugo eftrati

to si fa passare per istaccio. A questo s' unisce in appresso il sugo di 4, 06 Limoni, ed una lib. di Zucchero soretto sino. Ciò fatto si versa la mistura nell'acqua in cui erano state le scorze infuse, e battuta con verghette ben bene la materia, si mette secondo l'arte a congelare.

Sorbetto di Sugo di Agreste.

Rendess sugo di Agreste lib. 3; di Limoni n. do odore alla materia con iscorza di Limone. Indi, sciolta una lib. di Zucchero sioretto in un boccale d'acqua, cui havvi chi aggiugne un po d'acqua di Gelsomini; si unisce ogni cosa insieme, e dopo aver sbattute le materie unite, si ricolano, e si fanno come sopra gelare.

Papina alla Fiorentina.

Pigiafi un boccale di Latte frefco, e messo al suoco, si va mescolando, sin tanto, che incominci a bollire. Bollendo, si leva dal suoco, e si torna a mescolare, finchè sia giunto a tepore. Giunto a tale stato; a competente porzion d' esso si vogliono unire sei oncie di scorza di Cedro candita tagliata in minuccioli; e rossi d' ova mezzi cotti n. 6. Fatta la mescolanza si rassina in un Mortaroj ed alla raffinata materia si aggiugne s' altra porzion di latte restata indietto, entro la quale si sa distemprare Zuccheroforetto lib. 1, Savojardi sottilmente pessi n. 6., Pittacci grossamente triti oncie s. con piccol perzion di scorzetta. Preparata così la Papina si mette secondo l' atte a gelate.

A fare l' Acqua di Gelsomini.

Rendete due libbre d'acqua difiillata di Rofe bianche, ed infondete in effa una lib. di fiori di Gelfomini, li quali per ore 24 da quella non rimuoverete. Dopo li cavarete, ben bene ferremendoli, e con altri Gelfomini nuova infufion farete, la quale anderete replicando, fin che l'acqua abbia prefo quell'odore, che a voi piacerà. Colata poscia, la porrete in un Vaso di Vetro; il qual chiuderete, affinchè la fragranza, che ha l'acqua acquistata non itsmisca.

Acqua Vita di Visciola.

Mprontate un Boccale di spirito di Vino ottimo, e in esso infondete il sugo cavato da lib. 3. di Cerase Visciole peste, e per istaccio passate; Chiovelli di Garofani n. 10., Cannella fina trita una dramma; e Zucchero chiarificato, ed a confistenza ridotto oncie o, o più secondo il gusto. Quando avete fatta l'infusione di tutto nello spirito di Vino, che dee esser posto in una proporzionata boccia di vetro, dovete agitare le infuse materie, onde s'incorporino bene infieme. Passati poi sei giorni, colarete lo spirito di Vino impregnato delle droghe, che dentro gli poneste, e lo esporrete al Sole, finche il vediate chiarificato. Ciò accaduto, fi decanta deftramente, affinche refti nel fondo del vetro il fedimento, il quale potrebbe facilmente, fcendere ad intorbidare il chiaro, quando nel decantarlo non fi ulasse cautela.

Offelle alla Milanese.

P Rendete oncie nove di Butirrofreco; Fior di farina una libbra e mezza; Rossi d'ova n. 4.; Zucchero oncie sei; e di tutte queste cose fatene pasta. Fatta che l'avrete, riempirete le Offelle colla seguente materia. Marzapane oncie 3.; Mandorle dolci, peste d'acqua rosa spruzzate oncie 3., Zucchero fioretto oncie 3.; Cannella fina dramme due, e tanta scorza di cedro candita, quanto basterà per darle gusto, ed odore.

Pasta frolla.

M Andorle dolci ben pette oncie 6., Fior di farina una libbra; Zucchero oncie 9., Butirro oncie 6., rossi d'ovo n. 6., Anisi una dramma; e con Sale quanto basta, s' incorpora il tutto, e si cuoce a lento fuoco.

Spongate fine.

P Igliate una libbra di Zucche candite; un' altra di Ranzi; Miele chiarificato libbre due, e mezzo; Pignoli oncie 6; Mandorle dolci ammaccate groffamente oncie 6; Midolla di noce groffamente anch' essa ammaccata oncie 6; Garofani, e noce moscata un quarto d'onzia per sorte; Acqua Rosa, q di sor di Cedro mezz' oncia; Zasseramo mezzo scrupolo. Mescolata ogni cosa insieme, e sate spongata.

Flor di farina oncie 14.; Zucchero sciolto in acqua rosa oncie 4.; Butirro fresco, o Olio lavato oncie 4.; Marzapane oncie 2. Unite il tutto insieme; e fatene pasta.

Per fare le scattole di carta .

E' Necessario aver le forme delle Scattole, che fieno o di Bronzo, o di legno forte, e ci vuole Maschio, e Femmina; si fascia il Maschio colla carta umida, ed accommodata alla forma necellaria, e si pone entro la femmina; ftringendola con Viti. Presa che abbia la forma, che se l'è data, si leva il fuperfluo, dandole sopra una colla come segue. Si fa colla di pesce con acqua, oppure collo spirito di Vino, perchè meglio riesce; e quando è fatta, s' incorpora con chiari d' ova ben sbattuti; ed incorporata se le unisce la polvere di gusci d' ovo calcinati, e viensi a formare un corpo come il Gesso, che adonerano gl' Indoratori per intonacare i pezzi, che vogliono indorare. Ciò fatto, fi danno alla Scattola tante mani di questa materia quante abbisognar vedete, onde alla groffezza pervenga, che voi vorrete. Appresso fi fa asciuttare, e quando fia bene asciutta, fi mette sul torno, o sopra altra simil cosa a pulire colla Pomice, Pelle di pesce, e perella, ed in fine colla carta acciò venga più fina. Indi, se le fanno que lavori, che voi volete, dando fur essi una, o più mani di vernice forte delle descritte nel primo libro. Finalmente si pulisce secondo l' arte.

FINE.

TA.

165

TAVOLA

Di tutto ciò fi contiene nel presente Libro.

L	Ettera	a!	Lettore

pag. S

Libro primo.

Trattato di Vernici	9
Delle Gomme	101
Avvertimento	101
Della Gomma Lacca	10
Modo di purgare detta Gomma	11
Modo di sciogliere la Gomma Lacca	12
Dell' altre Comme	13
Delle Refine, e specialmente della Copale	13
Modo di sciogliere la medefima	15
Dell' Ambra , o Carabe	18
Dello spirito di Vino	20
Dell' Olio cotto	ivi
Del modo di fare l'Olio di Trementina	24
Modo di preparare la Pece Greca, levando	
ad effa la pinguedine, che contiene in fe	2U2
Del modo di ornare con figure, fogliami d'oro	
Gc., e baffi rilievi alla Chinefe	25
Modo d'attaccar l' oro fopra qualfivoglia co-	
fa, cioè Vetri, marmi, ed auche fopra	
Vernici, e dipinti a Olio	26
Mordente, che ferve per rilievi, e fi attacca fo-	
pra il marmo, ferro, ottone, ed altri metalli	27.
L 2	Al.

166	
Altro Mordente eccellente	ag. 27
Altri Mordenti	101
Mordente all' ufo d'Ingbilterra per mettere	
l'oro fopra le Carsa	28
De' Colors	ivi
Inchiostro soprafino	30
Modo di fare il Carmino	31
Modi di fare il Carmino infegnato dal P. Bo-	- 3.
nanni, che volgarmente fi chiama Carmino	
matto	• • •
Modo di fare la Lacca fina servendosi degli	32
avanzi restati nell' operazione del Carmino	**
Per fare l'Azzurro di Berlino	,,
Modo di fare un bellissimo Verde	34
Modo, che tengono a Monpellier di Francia	38
per fare il Verde Rame fino	20
Colore di Bronzo fimile al vero	39
Per dare alla Lacca un color belliffimo	4I ivi
Altro color resso	42
A fare un bel campo roffo, come fanno in	.42
Francia, ed in Ingbilterra	ivi
Modo di fare una bellissima macchia di Tar-	101
taruca	
Della Porporina	43
Per imitare il Lapis Lazuli	ivi
Per imitare il Porfido	
De' Sbruffi	44
Modo di pulire, e lustrare le vernici	ivi
Del modo che s'ha a tenere per cuocere le Ver-	101
nici .	.6
Grade del Fuoco	46
Modo di fare il Loto detto della Sapienza.	51
	101
Per fare un altro Loto perfettissimo molto ne-	1.4

	167
	g. ivi
Loto, o Colla per li Lambicchi	52
A fare um' altra Colla, che attacca li Vetri,	-
le Porcelane, le Majoliche, le Offa,	
e fimils	53.
Altra Colla, o Stucco	, 101
Altra	54
Altra	108
Colla di ferro tenacissima	109
Altra Colla per uso della Carta quando è	
fracciata .	55
Colla detta da bocca per incollare la Carta	
per taglio	22
Modo di adoperarla	56
Delle Vernici in particolare, e del modo di	
manipolarle	57
Di quella della China	101
Della Vernice del Giappone	60
Vernice fatta in Europa fimile molto a quella	
della China, e del Giappone perfettissima	62
A fare la Vernice d'Ambra teste accennata	64
Altra Vernice	101
Vernice Perfiana, o Araba	65
Vernice riferita dal P. Gioanni Zaban nel	
Tomo 3. dell' occbio artificiale	65
Altra Vernice dello steßo Autore	66
Vernice per velare le Pitture	108
Altra Vernice confimile	เบร
Altra Vernice di gran lucido per dare sopra	
li Quadri	67
Altra Vernice bellissima	191
Altra Vernice	101
Vernice bellissima oltramentana per coprire	
L 4	fon-

6	
168	
fondi ofcuri	pag. 68
Altra fimile	iv
Altra Vernice	6
Vernice d' Ambra, o Carabe	iv
Altra Vernice confimile de Cristoforo Los	
Marley	iv
Altra Vernice suddetta	101
Vernice detta da Coramaro per tingere i	
Pelle inargentata di color dell'oro	72
Vernice ofcura	ivi
Altra Vernice consimile più perfetta, ma pi	
lunga ad astiuttarfi	171
Altra Vernice	101
Altra Vernice di minor fatica	72
Altra Vernice	ivi
Altra Vernice	73
Vernice chiara	101
Altra Vernice chiara, e Seccante	101
Vernici descritte dal Pomet senza la quantit	
delle dose, e senza il modo di operare	ivi
Vernice bianca	ivi
Altra del suddetto oleofa	74
Altra pure del suddetto dorata	108
Altra d' altro Autore	ivi
Vernice da oro	ivi
Vernice chiara come Vetro	ivi
Altra Vernice	75
Vernice lustra	ivi
Vernice chiamata Chinese	100
Vernice stimatissima, la quale dicono resister	
al martello, non che al fuoco scaldandola	
Vernice da usarsi per que' Rami, che voglions	e 77
intagliare ad acqua forte	
.a E.in. e un nedau laise	79

The second secon	169	
Umodo poi di dare una tal Vernice sopra li Rami è questo	12. 79	
Vernice tenera, comoda per l'uso de' Rami	E. 17	
da inciders	80	
Altra Vernice dura per uso de Rami da in-	1	
tagliare	8€	
Vernice da usars per intagliare il Ferro	101	
Vernice di color d' oro da dare sopra Metalli	101	
Altra simile Vernice	82	
Altra simile	101	
Altra fimile	100	
Altra consimile	ivi	
Vernice, che si dd sopra l'oro di Germania,		
e che si conserva benissimo	83	
Altra detta	ivi	
Altra confimile, ma di maggior perfezione	84	
Vernice bellissima, che si pratica in Francia,	- 4	
Ginevra, ed Inghilterra per darla sopra		
Orologi, e Metalli	84	
Vernice del P. Iamart Gesuita	85	
Vernice Turchesca del P. Adelberto Tilkouski	•	
Gefuita	85	
Vernice del P. Pomet senza le Dost	86	
Vernice lustra	ivi	
Altra fimile di toca spesa	ivi	
Vernice denominata della China	101	
Altra Vernice bellissima	87	
Vernice da dare sopra lavori, ornati di Car-	- '	
te intagliate, e colorite	ivi	•
Vernice di Gomma Cupale sicura	88	
Altra Vernice di Gomma Cupale	82	
Vernice di bellissimo lucido	ivi	
Vernice lustra, e dura della China	90	
	Ver-	

170	`
	ag. 90
Vernice da ufare fopra le Carte stampate	-8. 9-
che sembra Talco	91
Altra Vernice simile	ivi
Altra fimile	92
Vernice della China	ivi
Vernice del Reverendissimo P. Bertocchi Mi-	
nor Conventuale	ivi
Vernice da dare sopra la Fiori di Carta	93
Vernice luftra, che sembra Cristallo	91
Altra simile	94
Vernice di Gio: Daniele Geffero per guardare	74
gl' Insetti dalla putredine	94
Vernice da darfi fopra un velo, che diverrà	74
lucido come un cristallo	101
Altra Vernice simile, ma frangibile	95
Vernice di Gomma Lacca	ivi
Modo di sciogliere l' Ambra, o fia Carabe	96
Vernice per Carta da impanare	97
Vernice da stampare	91
	- / /
Libro fecondo.	
1) - 1	
Del modo di dorare, ed inargentare in di-	L.
verse maniere	98
Per fare l' Amalgama d'oro per indorare	10
a faoco	99
Preparazione di quello, che vuolsi dorare.	I,OO
Del modo di avvivare il lavoro col Mercurio	101
Dell' applicazione dell' Amalgama	102
Del modo di pulire il lavoro dorato	103
Bollimento per dare il colore alle dorature	101
Modo di lavorare coll' oro fu l'Argento	104
	Al-

	171
Altro modo di colorire l' Oro, el' Argento	
	ag. 106
Altro color d' Oro con Salfa	ivi
Polvere per dorare a fecco Argento , o altre	
Metallo	107
Colore per l'Oro di Francia	208
Pulimento da Oro	101
Saldature di Oro	109
Altra saldatura di Oro	ìvi
Inargentare a fuoco	ivi
Avvertimento	112
Del modo d' inargentare a fecco , detto vul-	
garmente a Bosima	112
Altro mede particolare per inargentere a	
freddo considerato per migliore	114
Imbianchimento per Argento di metà	115
Saldatura d' Argento	ivi
Saldatura d' Argento fino	116
Saldatura per lavorare Argento a Marsel-	
lo, acciò refifta	ivi
Saldatura per Filograna	ivi
Modo d' indorare, o inargentare con foglia	
qualfivoglea Metallo	216
A fare un Similoro di colore bellissimo , che ol-	
tre la tenerezza uguaglia quello del Zes-	
chino.	x18
Stagno bianchissimo come Argento	. 119
Smalto fino da porre sopra ogni Metallo	120
Biance finto	ioi
Negro fints	ivi

Libro terzo.

Selva di varj fecreti fperimentati ottimi,	
	g. 128
Medicinali. Balfamo di varie virtà	ivi
Vertù, e modo di operare col detto Balfamo	. 122
Alle morficature de' Cani fatti rabbiofi fe-	
creto perfetto del Capitano Parenti	123
Polvere contro le febbri terzane, semplici,	
e doppie, e praticata da un Eccellentissi-	
mo Medico, il quale ne prova, e ne ba	
sempre provati dalla medesima buoni es-	
fetts	124
Per lo Scorbuto, ed ogni forta di male in	
bocca, flussions alle denti, Ulceri in go-	
la Gc.	125
Per il dolore de' denti, aucor che fiano	-
guafti	116
Per pulire li denti	127
Spirito per pulire i denti, che vuolfi pri-	
ma d'ogni altra cosa usare, dopo che	
s' è levato il calcinaccio	ivi
Opiato di Parigi per ufq de' denti	128
Polvere di Mompellieri per pulire i denti	129
Per le buganze, o gelloni	129
A colorir l' Oropelle giallo, e bianco di	,
diversi colori, che si pongono sotto le	
gioje, e che di presente se usano in al-	
tri lavori	130
Modo facile d'imbiancare, e far canda la	-3-
Tela.	132
A ripulire li Quadri vecchi	132
	ivi
Celor rosso per miniare iTarrocchini da giocare	Per

	173
Per fare il vero Metallo di Prinisbech pag	. 133
Per fare una pelle d'affillare i Rasoj, se-	
creto raro di Francia	133
Acqua forte per incidere i Rami, della	
quale usar solevane il rinomato Mat-	
zioli	134
Inchiostro alla Chinese	130
Per far polvere da Schioppo perfettissima	137
E prima, modo di raffinare el Salnetro a	
guazzo	ivi
A raffinare il Salnitro a secco	138
A conoscere il Salnitro perfetto	139
A purgare, e sublimare il Zolfo	รับเ
Per far Polvere da Schioppo	140
Altra polvere più potente, la quale per	
la grande forza, che ba, tosto non resta	
morto l'Animale, cui è tratto; ma è pe-	
rd ottima per fuochi particolari	141
Polvere tenante per fare una burla graziosa	142
A levare la perla da un occhio ad un Ca-	
ne, o ad un Cavallo Gc.	143
Pel male d'occhio delle Bestie cagionato	
da calore	ivi
Pasta infallibile pel Pesce	ivi
Per fare, che una Pianta fiorisca più pre-	
Sto, e fiano i fiori più odorofi, ed in	
maggior quantitd	144
Per far Rofogli, e dare ad essi l'odore	ivi
Rofoglio all'ufo di Torino	146
Tintura di China per farne Rofoglio	147
A fare Acqua di Melissa odorosa, o di	14/
Salvia, e di qualunque altra Pianta	
odorofa	148
DEGLO] &	A

with the second

174	
A levare la tintura, ed il sugo ad og	
	pag. 149
A fare un Rofoglio Claretto facile, e fingola	
Per fare l'Acqua della Regina d' Ungberia	150
Enumerazione di tutti gli odori, che dar	
possono all' Acquavita	151
Pefi, che adoperar si possono nella fabbri	ca .
delle suddette Acquavete	151
Offervazioni necessarie per l'Acqua Vita	. 152
Bizzaria nobile, la quale andare può in	NI NI
Deßer di gran Signore, ogni qualvolta	il
vafo fia adattabile, che non confifte in	el-
tro, che in un fiore candito a secco sopra	
fua natural Pianta	152
Per conservare le Cerase Visciole Romane	153
Modo di acconciare i tenere Peveroncini	` 154
Modo de conciare li tenerelli Cedroni	. 155
Conferva de Cedro	156
A fare il Pane di Spagna	101
Rottoline di Mandorle amare	157
Modo di far Savojardi	101
A far bocca di Dama .	101
Spumette de Cioccolato	158
Bescottini	ins
Bescottini di Cioccolato	159
Sorbetto di Limone	ivi
Sorbetto di Semi di Meloni	ivi
Sorbetto de Mandorle	160
Sorbetto di Fragole	ivi
Sorbetto de Perfico	ivi
Sorbetto di sugo di Agreste	161
Papina alla Fiorentina.	ivi
A fare l'acqua di Gelfomini	162
Ti lete t medan mi Gerlomini	Acqua

Acqua Vita di Viftiola Offelle alla Milanefe Pafta frolla Spongate fine Pafta per coprir le spongate Per fare le Scattole di Carta 175 pag. 162 163 svi ivi 164



Vidit D. Paullus Josephus Scati Cler. Regul. S. Pauli, & in Ecclesia Metropol. Bonon. Pamitentiar, pro Eminentist., ac Reverendiss. Dom. D. Vinectnio Cardinali Malvetio Archiepyscopo Bononia, & S. R. I. Principe.

Die 11 Februarii 1764.
1 M P R I M A T U R.
Fr. Thomas Vincentius Ronconi Vit. Gener. S. Officii Bon.











